CR	No	21611·
CHA:	25	01 2011







	REPORTE DE M	IANTENIMIENTO					
NOMBRE INGENIERO O TECNIC	o Wisa maria c	le la cruz					
MPRESA	Coomssanar	(coemssanar IPS					
SEDE	Hospital Sar	1/08		100			
	INFORMACIO	ON DEL EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO PUISO XIMETIO							
MARCA	FDan	4 - 17 -					
MODELO	H100B	SERIE					
UBICACION	Triage	CÓDIGO	No Registra				
TIPO EQUIPO							
TIDO DE SEDVICIO:	ventivo Correct		agnóstico stamiento	Otro			
113							
Ninguno Mal uso) FALLA	cánica	Hidráulica			
Ninguno Mal use Operativa Electró			esorio	Otra			
Neumática Óptica	Eléctrica	Det	erioro				
PROBLEMA PRESENTADO:							
	ACTI	VIDADES					
Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico.	rificación Sistema Óptico. rificación Sistema Electomecánico. rificación Sistema Vapor. rificación Sistema Operativo. mpieza Interna del Equipo. mpieza Externa del Equipo. ubricación de partes. quebas de Funcionamiento.	Revision ger Revision Bu Revision Ru	neral del equina de la pila de la				
	VERIFICACIÓ	N METROLÓGICA					
Valor N	Valor Medido						
		S UTILIZADOS					
200000		erencia		Cantidad			
ruble Sensor Spor	CONT						
		VACIONES					
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTA SE CAMBIO DENVOE BIOMFTRICA	de Spoz por Foll	acnta lectu	ICI.				
Ing. Luisa de la Cruz Me RH 201905 249 INGENIERO O TÉCNICO RES	Za SPONSABLE	_A	FIRMA DE QUIEN RECI	BE A SATISFACCIÓN			

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co