





REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26768

fecha

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 814

SC-CER571237 CO-SC-CER				www.laboratorio	
	TECNICO: Estaba	n Benavides	)		
EMPRESA: (Occer					
(SEDE: Byenaver					
NOMBRE DEL EQUIPO:	Tensidmetro:				
MARCA: LOICH MODELO: ACUHC			CEDIE		
MODELO: ADUHO SERIE: 421840  UBICACIÓN: CONSUHONO I . CODIGO: NO registra					
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL: EQUIPO DE COMPUTO: OTRO:					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO:					
DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓN: INSTALACIÓN:					
PROBLEMA PRESENTADO: Dragule e. puverizado y pera obstruido.					
ACTIVIDADES					
Revisión Aspecto Físico del Equipo:  Bueno Regular Malo N/A jzevisión general del egcipo:					
Revisión Aspecto Físico del			Revision de pero, membrono),		
Revisión Condiciones Ambie	entales: SI NO [	N/A			
Limpieza Interna del Equipo: SI NO N/A			brazalete y manametra.		
Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A Cambio de brazolete. y pera					
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A			Prubus de funcionmient.		
Lubricación Partes:	Lubricación Partes: SI NO N/A limpiera y desingección.				
VERIFICACIÓN METROLOGICA					
Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
Bommily	Sommila	80mmlla			
REPUESTOS UTILIZADOS					
	DETALLE	REPUESTOS	UTILIZADOS	REFERENCIA	CANT
					1
Brazolete. Pero.					1.
PETO.					
		OBSERV	ACIONES:		
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO					
Wingon .					
PIONETRICAL DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SUREMACIDAL O TOTA SIN AUTOREZACIÓN. V.02					
Segurated Control of the Vide					
Ing. Esteban Bendvides Meeuld reser					
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION					