REGISTRO DE SERVICIO

CR

No

24316

FECHA: 22 | 42 | 4







CER571237 CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO					
NOMBRE INGENIERO O TECNICO		Diego Fernando Melo Arévalo			
EMPRESA		Coemsianar IPS			
SEDE		Hospital San José			
INFORMACION DEL EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO		Precedental	dor de líquido	5	
MARCA		BIOIN			
MODELO		80 L SERIE 1042601			
UBICACION		cuarto de equipos Jula de PartiçóDIGO 0412027			
TIPO EQUIPO	Bion	nédi co			
TIPO DE SERVICIO:	Preventivo Instalación	☑ Correcti ☐ Garantía		agnóstico stamiento	Otro
TIPO FALLA					
	Mal uso	Consumit	=		Hidráulica
Ореганта	Électrónica	Sofware	Accesorio Otra		UOtra
Neumática Óptica Eléctrica Deterioro ——————————————————————————————————					
PROBLEMA PRESENTADO: No calienta					
ACTIVIDADES					
Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Operativo. Verificación Sistema Operativo. Limpieza Interna del Equipo. Verificación Sistema Operativo. Limpieza Interna del Equipo.			Rutina de Mantenimiento Reparación de Relé y goldadura de Cables al cusible. Prueba de funcionamiento y seguimiento del capripo constantemente.		
VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
Valor Normal			Valor Medido		
REPUESTOS UTILIZADOS Referencia Cantidad					
Detalle		Rere	rencia		Cantidad
					/
	1		1		
OBSERVACIONES					
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO					
Se realiza solicitud de compra de velé nuevo. Quor el momento, el precalentador queda completamente funcional.					

Seguridad y Confianta pur la Viau
Ing. Diego Melo

RH 20211-100717

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

BIOMETRICAL

FIRMA/DE QUIEN RÉCIBE A SATISFACCIÓN