



INGENIERO OTECNIDO RESPONSABLE



REPORTE DE SERVICIOS

Nº	23331

FECHA					
Pasto.	180	MES	20.		

SC-CER571237 CO-SC-CER571237		Carrera 27 No. 15-24 - www.laboratorio	biometrical.com			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Andrea Mais						
EMPRESA: Cocompagana TOS						
Gibt. Tatima	V 311.00					
MARCA: ch. Il and a clectroes timulador y ultrasonido						
MODELO: Johnson A June of Carlo MC	SERIE: T5533					
UBICACIÓN: Fiziaterapia		DIGO: 04035394	==			
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL: EQUIPO BIOMEDICO: OTRO:	EQUIPO DE COMPUTO	J:				
NTENIMIENTO PREVENTIVO:	MANTENIMIENTO CORR	ECTIVO:				
DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓN:		INSTALACIÓ	V: 🔲			
PROBLEMA PRESENTADO:						
ACTIV	/IDADES					
Bueno Regular Malo N/A	Revision amond	od equipo				
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	Revisión general de control, Puntalla,					
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A N/A	Vertacción panel de Cilitat, l'allata					
Limpieza Interna del Equipo: SI NO N/A N/A	Cable de poder 4 Pantalla.					
Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A	Revisión sistema electrónico					
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A	Proebus de funcionamiento					
Lubricación Partes: SI NO N/A	limpieza 4 desinfección general					
VERIFICACIÓN METROLOGICA						
Valor Muestra 1 Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error			
3	1					
	l					
REPUESTO	SUTILIZADOS					
DETALLE		REFERENCIA	CANT			
OBSERVACIONES:						
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO						
En ocusiones Presenta falla en sus diferentes connentes de tratamiento						
	DOCUMENTO CONTROL AN	PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL	O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN, V.02			
BIOMETRICAL DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02						

Escaneado con CamScanner