





REPORTE DE Nº.

30987

10102	(1)		
	FECHA	*2-	
	5/1	6.95	-400

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: leidy Marian Barb		www.laboratoriobior	netrical.com		
EMBRECA #	ono				
SEDE: TUNIO					
NOMBRE DEL EQUIPO: Unidad adontológica.			=		
MARCA: Equident					
MODELO: NZ	SERIE: NR	CODICO:			
UBICACIÓN: consultorio odontologico 1		CODIGO: 0403834	=		
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL: OTRO:	EQUIPO DE COMPU	10:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	MANTENIMIENTO COR	DECTIVO:			
DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓN	the state of the s	INSTALACIÓN:			
PROBLEMA PRESENTADO:					
	VIDADES				
Duran Deguler M. L. 1974	0. 1.0 1				
Revisión Aspecto Físico del Equipo: Bueno Regular Malo N/A					
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A Cambio de swich en languara.					
Limpieza Interna del Equipo: SI NO N/A	prietos de percencimiento ou.				
Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A	limpieta y desingercon.				
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A					
Lubricación Partes: SI NO N/A					
VERIFICACIÓN METROLOGICA					
Valor Muestra 1 Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error		
			· Personal Control of the Control of		
	OC LITTLETA DOC	THE RESERVE ASSESSMENT			
DETALLE	OS UTILIZADOS	REFERENCIA	CANT		
	Valuola Chumaster				
Valuola chumaster					
Valuola chumaster swich. 3 posiciones			1		
Valuola chumaster swich. 3 posiciones			1		
OBSE	RVACIONES:		1		
	RVACIONES:		1		
OBSE	RVACIONES:		1		
OBSE	RVACIONES:		1		
OBSE	RVACIONES:		1		
OBSE	RVACIONES:		1		
OBSE		ONTROLADO, PROHIBIDA SU BE			

INGENIERO O'TECNICO RESPONSABLE