





REPORTE DE	1
REPORTE DE SERVICIOS	

Nº 26728

FECHA	1	
15	10	2020
	FECHA 15	FECHA

icontec				Carrera 27 No. 15-2	24 - Celular: 317 750 814	
SC-CER571237 CO-SC-CER57		1		www.laborat	coriobiometrical.com	
	ECNICO: Leidy	Marian Buri	<i>banu</i>			
EMPRESA: COOPER	mssanal					
NOMBRE DEL EQUIPO:	Tensiamen	70				
MARCA: Lord	1-413.41.67					
MODELO: AdoHo	ب		SERIE: 1067	882		
UBICACIÓN: CONSU	HO110 320			CODIGO: NR.		
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO BIOMEDICO:	•	UIPO INDUSTRIAL: OTRO:	EQUIPO DE COM	PUTO:		
MANTENIMIENTO PREVE			MANTENIMIENTO C	ORRECTIVO:		
DIAGNOSTICO:			The state of the s			
PROBLEMA PRESENTADO:	Sin Pequ	en velcro				
	J		IDADES			
	Bueno Regu	lar Malo N/A	se hoke	reusian gener	al del	
Revisión Aspecto Físico del			se hace revision general del			
Revisión Condiciones Ambi	entales: SI NO	N/A	egupo			
Limpieza Interna del Equip	o: SI NO	✓ N/A	Se realita combio de celcro			
Limpieza Externa del Equip	oo: SI NO	N/A	sc reviren prebas de funcio-			
Pruebas de Funcionamient	o: SI NO	N/A	numento			
Lubricación Partes:	SI NO	N/A 🚄				
		VERIFICACIÓ	N METROLOGI	CA		
Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error	
80 mmlg	Somnila	somming	/	1		
		REPUESTOS	UTILIZADOS			
	DETALLE			REFERENCIA	CANT	
velcro					1	
		OBSERV	ACIONES:			
EQUIPO FUNCIONA COR	rectamente: SI	NO 🗌				
Ningma						
				VIL. 000.0	2020	
	1655-1654-1651-1651-1			15 56	6 5050	
			DOCUMENTO CONTRO	ILADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCI	ALO TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02	
	,			nau	· 0(*	

of will of aut sweeter INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION