





27381

FE	CHA		
Soulla	6	01	202
	C-1-1-	217	ZEO 9140

icontec	S	eguridad y Confia	nza por la Vida	Soulla	6 01 2020		
SC-CER571237 CO-SC-CER571:	sc-cers71237 co-sc-cers71237 co-sc-cers71237 co-sc-cers71237						
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: LEICU MOLTO POLITICO							
SEDE: Sevilla	seanar						
NOMBRE DEL EQUIPO:	inided and	1-1/					
MARCA: Easychat	made oden	्रि वाख					
MODELO: TYOPHU			SERIE: NR				
UBICACIÓN: CONSCIAOTO 2 CODIGO: 0401095							
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL: EQUIPO DE COMPUTO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO:							
DIAGNOSTICO:	110.	VERIFICACIÓN:	MANTENIMIENTO CON	INSTALACIÓ	ON:		
PROBLEMA PRESENTADO:	ruga en		de jennada	triple.			
	-	ACTIV	DADES '				
	Bueno Regul	ar Malo N/A	1 brificadas	leninga tript	e.		
Revisión Aspecto Físico del Equ			Ventradair peringa triple. cambio de peringa triple prietas de pencionamiento. De.				
Revisión Condiciones Ambienta	Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A						
Limpieza Interna del Equipo:	Interna del Equipo: SI NO D N/A Prietas de pencionamieras.						
Limpieza Externa del Equipo:	SI NO [N/A	tuga en equitador de presion.				
Pruebas de Funcionamiento:	SI NO [N/A	toga en 1	equipod 4 P	b procu.		
Lubricación Partes:	SI NO [✓ N/A □	camble de	e regulosor a	Z J KOIGK		
		VERIFICACIÓN			-		
Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error		
			12 (No. 2007) No. 2007				
	-	MANAGEMENT OF A CONTROL					
		REPUESTOS	UTILIZADOS				
	DETALLE			REFERENCIA	CANT		
tag buste.				1			
joinga triple. Regulados de posión con monometro							
Reduction of hearth							
			ACIONES:				
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO							
nirgona.							
- BIGMETRICAL							
DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN MAS							
Ing. Leidy Berbane V. RM 201009 - 20217 DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL D TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02							
De March Alciander							
full Mill action carlo							
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE TO THE PROPERTY OF THE PROPER							