## **REGISTRO DE SERVICIO**



No

24441

FECHA:

23 09 2021







ER571237 CO-SC-CER571237

			REPORTE DE I	MANTEN	IMIENTO			
NOMBRE INCENTERS OF	CNICO							
NOMBRE INGENIERO O TE EMPRESA	CNICO		nsson of		WZ			
SEDE		Hospital Son JOSE DE TULIEIRES.						
INFORMACION DEL EQUIPO								
NOMBRE DEL EQUIPO Lampara cielitica								
MARCA		No resgistra						
MODELO		No Registra			SERIE No REGISTIA			
UBICACION		Sala Partos			CÓDIGO 017		)	
TIPO EQUIPO ·	Bioma							
TIPO DE SERVICIO:	Preventi	/0				agnóstico stamiento	Otro	
TIPO FALLA								
Ninguno	Mal uso		Consumi		Mec	ánica	Hidráulica	
Operativa	Operativa Electrónica				Acce		Otra	
Neumática Óptica		Eléctrica			Deterioro			
PROBLEMA PRESENTADO: Bombillo guernado								
ACTIVIDADES								
Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Vapor. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Operativo. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Operativo. Limpieza Interna del Equipo. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Neumáti								
VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
Valor Normal					Valor Medido			
		<i>i</i>						
REPUESTOS UTILIZADOS								
Detalle		06	10m 6449	erencia	V = 5011		Cantidad 1	
Bombur		Court of Ma		30 0+	V 30 W			
OBSERVACIONES  EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 🗥 NO								
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO								
INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE					FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN			

Carrera 27 No. 15-24 - ②: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co