





REPORTE DE SERVICIOS

Nº.

29875

TUGUEDIOS DIA 108 80

SC-CER571237 CO-SC-CER571237				Carrera 27 No. 15-24 - Ce www.laboratoriobio	lular: 317 750 8140	
NOMBRE INGENIERO O TECN	ICO: Lussa On I	a Cros		www.laboratoriobic	Jillettical.com	
LITEREDA: COOP MS SOLITON	105	4 107				
SEDE: Hospital San di	050					
NOMBRE DEL EQUIPO: 100	siametro					
MAKCA: WOLCH Alla	V					
MODELO: Shock Da	Last 2 21.2		SERIE: 17102509	0928		
UBICACIÓN: Carro de para reanimación CODIGO: 0210046						
INFRAESTRUCTURA: FOLITPO INDUSTRIAL: FOLITPO DE COMPLITO:						
EQUIPO BIOMEDICO: 🎾	- 200	OTRO:				
MANTENIMIENTO PREVENTIV	VO:	011101	MANTENIMIENTO COR	DECTIVO:		
DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓN:			INSTALACIÓN:			
PROBLEMA PRESENTADO: Oc	stolorordete					
PROBLEMA PRESENTADO: Oano biaralete y pera						
ACTIVIDADES						
Revisión Aspecto Físico del Equipo: Bueno Regular Malo N/A Peusson			Reusian genera	sion general del oquipo		
				mbro bioralele		
NO INA					STATE OF THE PARTY	
				y valudo	and the second	
Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A D			Veryrough	ción ciusenció de jugos		
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A Ven				movemetro.		
Lubricación Partes:	SI NO	─ N/A ✓	- Annual Control of the Control of t			
		VERIFICACIÓ	N METROLOGIO	CA		
Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error	
					MATERIAL PROPERTY.	
		REPUESTO	SUTILIZADOS			
	DETALLE			REFERENCIA	CANT	
Biarolete doble via Tensomed				Adulto	7	
Pola y valuela				generico	1	
1010 d 2000					THE REAL PROPERTY.	
		OBSER	VACIONES:			
EQUIPO FUNCIONA CORREC	TAMENTE: SI	NO				
EQUITO TONCIONATO OF						
1		Control of the last of the las		1		
O DICI	AFTE		DOCUMENTO CONTROL	LADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O	TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02	
BION	METRICAL					

Seguridad y Confianza por la Vida
Ing. Luisa de la Cruz Meza
RH 201905 - 249
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

TO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION