
REGISTRO DE SERVICIO

CR









CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO	Diego Fernando Melo Arévalo		
EMPRESA	(coemssanar IPS)		
SEDE	Hospital Jan José de Túquerrer		
INFORMACION DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL EQUIPO	Monitor de signos intales		
MARCA	Mindroly		
MODELO	UMEC 12 SERIE		K9-0B055017
UBICACION	VCI	CÓDIGO	No registra
TIPO EQUIPO	biomédico		
TIPO DE SERVICIO: Preve			agnóstico Otro Stamiento
TIPO FALLA			
Ninguno Mal uso	Consum	ible Med	ánica Hidráulica
Operativa Electrónic			
Neumática Óptica	☐ Eléctrica		
PROBLEMA PRESENTADO: desfase en la hora de telémetria			
ACTIVIDADES Prueba Funcional Inicial. Verificación Sistema Óptico. Rutina de Mantenimiento			
✓ Revisión Aspecto Físico del Equipo. Verificación Sistema Electomecánico. ✓ Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Vapor. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Operativo. Verificación Sistema Hidráulico. Limpieza Interna del Equipo. Verificación Sistema Neumático. Limpieza Externa del Equipo. Verificación Sistema Mecánico. Pruebas de Funcionamiento.		Configuración horaría del PC Configuración de telemetría Mindray Configuración horaria en Central Mindray Reinicio del ristema para quardar cambios	
VERIFICACIÓN METROLÓGICA			
Valor Normal		Valor Medido	
REPUESTOS UTILIZADOS			
Detalle	Ref	erencia	Cantidad
OBSERVACIONES			
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 🗸 NO			
Enterpero Espansable Experience of State of Sta			
INGENIERO Ó TÉCNICO RESPONSABLE FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN			

Carrera 27 No. 15-24 - ②: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

