-		10 min
	6	6
	ISO 9001	E .
	icontec	
1	MOMBRE ING	TEIN INT
+	EMPRESA: C	
t	SHIDE: FO	00
0	INDIMBRE DEL	EQU
1		18P
Ì	MODELO:	Ϋ.
	UBICACIÓN:	Ċ
1	IMFRAESTRUC	TIUR
I	EQUIPO BION	MEDI
1	DIAGNOSTIC	ENTO
N.		
()	PROBLEMA PI	RESE
	Revisión Asper	dto Iffi
	Revisión Cond	icione
	Limpieza Inter	ma dh
-	Limpieza Exte	ma d
	Pruebas de Fu	ıncion
	Luthricación P	arties

Net	BIOMETRICAL
MENT STO	Seguridlad y Conflianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

No	23304

Segunidad y Conflic	amza por la Vida Pas to 18 1 20				
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Camera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140				
	WWW. HELDS FELES IN COLUMN TO THE STATE OF T				
EMPRESA: Cooemssanar IPS					
SHIDE: Fatima - FisioteraPia					
MOMBRE DEL EQUIPO: Majaseada Manual					
MYARCA: HOPPY life MYODELO: 14 - 615	SERVIE: NO Reastra				
MINDRELLO: 14 - 612  WENTCACTION: Consultono 1  SHRIE: No registra					
INFRAESTRUCTIURA:  EQUIPO BIOMEDICO:  EQUIPO BIOMEDICO:  EQUIPO BIOMEDICO:					
DIAGNOSTICO: WERIFICACIÓN:	IMMANITHENITIMO CORRECTIVO:				
DIAGNOSTICO: WERDFICACIÓN:	INSTALACION:				
(PROBLEMA PRESENTADO:					
ACTIV	/IDADES				
Buene Regular Malo NV/A	Revisión General del equipo				
Revisión Aspedto Físico del Equipo:	Revisión cable Ac, switch, Motor				
THE WISHER CONTROL THE PROPERTY OF THE PROPERT					
	Venficación sistema electrico				
Limpieza Externa del Equipo: SI MO MO MA	Proebou de Foncionamiento				
Pruebas de Funcionamiento: SI NVD NV/A	limpieta y Desin Rección General				
Lulbriicaciión Parties: SI NIO NI/A					
VERIFICACIÓ	N METROLOGICA				
Valor Muestra 1 Muestra 2	Muestra 3 Promedio Error				
0 / 1					
REPUESTO	SUTILIZADOS				
DETALLE	REHERENCIA				
OBSERVACIONES:					
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 🗹 IND					
BIOMETRICAL ENGINEERIDADED, PROHIBIDASSUREPRODUCCIÓN VARCIALIOTOTAL SINVAUTORIZACIÓN, VIOOZ					
Inguither Meks					
RHEGISON SEL					
INGENIERO O TECNICO RESPONSABILE	INGENIERO O TECNICO RESPONSABILE				