





REPORTE DE
REPORTE DE SERVICIOS

No.	26950

	ECHA		
Palmira	09	02	21

SC-CIR571237 CO-SC-CIR571237	0		Carrera 27 No. 15-24 -	- Celular: 317 750 814	
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Ediso	Komero		www.iaporatori	obiometrical.com	
EMPRESA: Copemssanar					
SEDE: Palmica					
NOMBRE DEL EQUIPO: nided	odontologico	1			
MARCA: Equident	J				
M. V. M.	mat 1./2:50	SERIE: No ray)———	
INCOLUENCE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P	entologico	FOURDA DE COMO	10.14		
EQUIPO BIOMEDICO:	EQUIPO INDÚSTRIAL: OTRO:	EQUIPO DE COMPU	110:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		MANTENIMIENTO CO	RRECTIVO:		
DIAGNOSTICO:	VERIFICACION		INSTALACIÓ	IN:	
PROBLEMA PRESENTADO: No Succe	iena				
		VIDADES			
Russo R	legular Malo N/A	Davis		20 g	
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	egular Malo N/A	11/1	real de leg	upo	
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO	N/A	Kensico de	el sistema no	eumético.	
Limpieza Interna del Equipo: SI	N/A .	reguladora de presión válullas.			
Limpieza Externa del Equipo: SI NO	N/A		la voluula de		
		4		11 / 1	
Pruebas de Funcionamiento: SI NO	N/A		wi angula, rej	Illa co expres	
Lubricación Partes: SI	N/A .	Probles exit	usas		
	VERIFICACIÓ	N METROLOGIC	CA		
Valor Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promed o	Error	
				1	
\(\text{\tint{\text{\tint{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\tin}\tint{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\texi}\text{\texi}\tin}\texititt{\texi{\texi{\texit{\texi{\texi{\texi{\texi{\tex{	DEDUECTO	S UTILIZADOS			
DETALLE	REPUESTO	S UTILIZADOS	REFERENCIA	CANT	
	10.00	1		1	
Valuala exectura de	e baja succi	in		2	
Hunguera 2 m				2m	
Chejilla para escupido	619				
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI	NO C	VACIONES:			
EQUITO TOTALIONA CORRECTAMENTE: SI [Z]	NULI				
		1			

INGENIERO O TECNIÇO RESPONSABLE

EIDMA DE OUIEN RECIBE A SATISEACCIÓ