





REPORTE DE

No

26767

FECHA

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: ESPERA	0.0 -41105		www.laboratori	obiometrical.com
EMPRESA: (OCEM 55ana)	11 behavides			
SEDE: Buchquentura.				
NOMBRE DEL EQUIPO: Undad odonto	donica			
MARCA: Equident	aufica.			
MODELO: 01490 2.		SERIE: NO MENISTRO	7.	
UBICACIÓN: consultario adantológico		CODIGO: 04011 23		
	EQUIPO DE COMPUTO:			
EQUIPO BIOMEDICO:	OTRO:	EQUIPO DE COMPO	10.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	onto:	MANTENIMIENTO COL	DECTIVO:	
DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACIÓN:		
PROBLEMA PRESENTADO: Cabetal de	lampura sin p	ralacion u che		
2 20 (21)		IDADES	isis de central di	e aboyto oxid
ACTIVIDADES				
Revisión Aspecto Físico del Equipo: Bueno Regu	se combió brazo de lámpeira			
	se verifico iluminación de la unidad.			
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO [
Limpieza Interna del Equipo: SI NO [se hizo combio de chasis de			
Limpieza Externa del Equipo: SI NO [N/A	central de abastos		
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A Se hicleron picebos de Junicromien				comied G
Lubricación Partes: SI NO [✓ N/A	se limpió y designedo		
,	VERIFICACIÓN	METROLOGIC		
Valor Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
	REPUESTOS	UTILIZADOS		
DETALLE			REFERENCIA	CANT
Brazo de lampard con cobezal nuevo				1.
chasis metálico para central de abartas				
	OBSERV	ACIONES:		
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI	NO 🗀			
Ninduna -				
		Carlotte Control of the		
		DOCIMENTO CONTROLLA	ORDERING STEREPROPULACION OF THE OLD	TAL SIN ALITORIZACIÓN VOD
BIOMISURICAL DOCUMENTO CONTROLAS SU REPRODUCCION PROCESO TOTAL SIN AUTORIZACIÓN, V.02				
Ing. Esteban Benavides				
Ing. Estebun Benaviaes	_	_	104	
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIO				

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Escaneado con CamScanner