



INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE



REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26766

FECHA				
Benoverkia	08	10	2020	

Sc-CER571237 CO-SC-CER571237	Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Eslaban Benav	www.laboratoriobiometrical.com			
EMPRESA: (ocemssara)				
SEDE: Buenaventua				
NOMBRE DEL EQUIPO: Undad admobalca				
MARCA: Equident	cente. With a sunt of			
MODELO: No peristro UBICACIÓN: Consultaio adantotágico	SERIE: NO pegistra : CODIGO: 0400316			
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL:	EQUIPO DE COMPUTO:			
EQUIPO BIOMEDICO: OTRO:				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:			
DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓN				
PROBLEMA PRESENTADO: jeringlo triple poluerizado	y chasis de central d'abastos oxidado			
ACTIVIDADES				
Revisión Aspecto Físico del Equipo:  Bueno Regular Maio N/A	se revisó la jeringo triple y se			
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A	hizo cambio de mangeera.			
Limpieza Interna del Equipo: SI NO N/A N/A	se hizo cambio de chasis			
Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A	se realitaren prorben de fundad-			
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A	miento			
Lubricación Partes: SI NO N/A	se limpio y desimató.			
VERIFICACIÓN METROLOGICA				
Valor Muestra 1 Muestra 2	Muestra 3 Promedio Error			
REPUESTOS UTILIZADOS				
DETALLE	REFERENCIA CANT			
tiamo de mandiero parquerinda triple.	(1,5m)			
tiamo de manguero para jernga triple. Chasis de central de aboutas.	1.			
	VACIONES:			
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 💆 NO 🗌				
Ninguna.				
	DOCUMENTO CONTROLADO, PROCUEIDA SU REPROPUCCIÓN PRACIALO TOTAL SE AUTORIZACIÓN. V.02			
Squidt ( C)				
Ing. Estsban Benavides RH 201907 - 398	Died Transfer in			
кн 20 <b>ч</b> 907 - 3 <b>98</b>				

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION