





REPORTE DE SERVICIOS	ſ
SERVICIOS	

Nº 30901

	_			
	FEC	HA	Da Bell	
D		DO 200	MAG	4

icontec Seguridad y Conj	on La por la vida	Carrera 27 No. 15-24 - Celul				
SC-CER571237 CO-SC-CER571237 NOMBRE INCENIEDO O TECNICO: A COMPANIO O COMPAN	9000	www.laboratoriobiom				
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian But						
SEDE: Nefropolecular - GRUC						
NOMBRE DEL EQUIPO: TENSICIPETO MARCA: LOID						
MODELO: ACUTO	SERIE: 11576					
UBICACIÓN: consultario 4		CODIGO: CHU7503				
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL: EQUIPO BIOMEDICO: OTRO:						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN		CORRECTIVO: < INSTALACIÓN:				
PROBLEMA PRESENTADO: MUMA CETA 10-14		2.35 // 12 (010)	$\overline{}$			
	VIDADES					
Bueno Regular Malo N/A	Peusich	general				
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	conslace	Revision general combo de de biatalete. Y pera				
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A			AND RESIDENCE OF THE PARTY OF			
impieza Interna del Equipo: SI NO N/A Verificación de manametro						
Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A		de forceremien				
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A	ruebas de Funcionamiento: SI NO N/A limpacter general					
Lubricación Partes: SI NO N/A						
VERIFICACIO	ÓN METROLOG	GICA				
Valor Muestra 1 Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error			
gommital 80mmital 80mmital	somito	Sumta	ф			
J		J				
REPUEST	OS UTILIZADO	S				
DETALLE		REFERENCIA	CANT			
Brotalete			4			
Brotalete pera		4				
OBSERVACIONES:						
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO						
		Cooperativa				
	RENGLANDERS.	Sand Sand				
		2020 NOV 1	1			
BIOMETRICAL	DOCUMENTO C	CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARC				
Separated y Continues per la Vida		BILL AAR ASS F	10 L P			

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

