





REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26717

FECHA				
Calpan	26	S	70	

icontec	20 90 00			
SC-CER571237 CO-SC-CER571237	Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140 www.laboratoriobiometrical.com			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: add Wordn But				
EMPRESA: Cocemssonal				
SEDE: Cattera 4d.				
NOMBRE DEL EQUIPO: PIEZO de AHG.				
MARCA: NSK MODELO: PANA MBP	CEDIT			
MODELO: PANA MBR UBICACIÓN: CONSUFICIO 1.	SERIE: CBC90264. CODIGO: NO registro.			
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL:	EQUIPO DE COMPUTO:			
EQUIPO BIOMEDICO: OTRO:				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:			
DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓ				
PROBLEMA PRESENTADO: Fuga de agua en el	acast.			
ACTIVIDADES				
Donner Begular Male NVA	Por a decad del animo			
Revisión Aspecto Físico del Equipo: Bueno Regular Malo N/A	Reusen general del equipo			
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A	Reusian sistema hidraliko y Neurotia			
Limpieza Interna del Equipo: SI NO N/A	Velipiccocción y labilización del sistema			
	mercinico			
Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A				
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A	limperally desinfección general			
Lubricación Partes: SI NO N/A N/A	Pruebas de functioniento.			
VERIFICACIÓN METROLOGICA				
Valor Muestra 1 Muestra 2	Muestra 3 Promedio Error			
REPUESTOS UTILIZADOS				
DETALLE	REFERENCIA CANT			
Acople.	2. 1			
OBSERVACIONES:				
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO				
7.				
	DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02			
\wedge	. 7.200			

Ind hambular.

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE À SATISFACCION
Escaneado con CamScanner