## **REGISTRO DE SERVICIO**





24 | 01 | 2021







SC-CER571237

CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO DIEGO FERNUNCIO NICO			
EMPRESA	COO EMISANAI (PS		
SEDE Hospital San José			
INFORMACION DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL EQUIPO Flectiocar diagrafo			
MARCA	EDAN	9,41	
MODELO	JF-3	SERIE 360150 - M19 13	311950015
UBICACION	Vigencias	código 0411414	
TIPO EQUIPO	Brumedico		
TIPO DE SERVICIO: Previ	entivo Correctiación Garant		Otro
TIPO FALLA			
Ninguno Mal uso	Consum		Hidráulica
Operativa Electrón		Accesorio	Otra
Neumática Óptica	Eléctrica	Deterioro	
PROBLEMA PRESENTADO: Clamp da hado			
ACTIVIDADES			
Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico.  Lubr	icación Sistema Electomecánico. icación Sistema Vapor. icación Sistema Operativo. ieza Interna del Equipo. ieza Externa del Equipo. icación de partes. bas de Funcionamiento.	iamp roto ambio de clamp verde	
VERIFICACIÓN METROLÓGICA			
Valor Normal		Valor Medido	
REPUESTOS UTILIZADOS			
Detalle			ntidad
Clamp	Verde-aeve		- I
OBSERVACIONES			
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI V NO			
Se hace advortencia de mejor trato y evidado de los consumibles de l electro cardiógrafo.			
INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE  FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN			

Carrera 27 No. 15-24 - ①: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

