

REGISTRO DE SERVICIO

CR Nº 21578









04 08 2	10			SC-CER571237	CO-SC-CER571237
REPORTE DE MANTENIMIENTO					
NOMBRE INGENIERO O TE	CNICO	Luisa DE La	C(1)2		
EMPRESA		COOEMSSANOW IPS			
SEDE		Hospital San Jose' de Tuqueres.			
INFORMACION DEL EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO	TErmometro	intraroso			
MARCA		Bericon			
MODELO		JXB-178 SERIE M03200566291		Ø1	
UBICACION		Triage códi			
TIPO EQUIPO		Wico	00000		
TIPO DE SERVICIO:	Preventi	ivo		agnóstico	Otro
TIPO FALLA					
Ninguno	1al uso	Consumible	Med	ánica	Hidráulica
	Electrónica Sofware				Otra
☐ Neumática ☐ Ó	ptica	Eléctrica	Dete	erioro	
PROBLEMA PRESENTADO: Baferias adotados.					
ACTIVIDADES					
Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico. Verificación Sistema Eléctrico.	Verificado Limpieza Limpieza Lubricado	ción Sistema Electomecánico. ción Sistema Vapor. ción Sistema Operativo. ción Sistema Vapor. ción de partes. ción			E4SIPO. S, Carcala corrosión
VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
Valo	r Norma	al	Valor Medido		
36.			36.2		
37			37,5.		
REPUESTOS UTILIZADOS					
Detalle		Referen	ncia	Can	tidad
bateros		AA		2	
OBSERVACIONES					
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI // NO					
FIRMA DE QUIEN RECIBÉ A SATISFACCIÓN Seguridad y Confianza por la Vida Ing. Luisa de la Cruz Meza Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical pasto@gmail.com biometrical pasto@gmail.com					
RH 201905 - 249 www.laboratoriobiometrical.com.co					

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V. 03

Scanned by TapScanner