150 9001	
(Victoria)	
SC-CERS71237	
NOMBRE INC	EN
EMPRESA:	<u>C</u>
SEDE: TO	4
NOMBRE DEL	EC
MARCA: L	la
MODELO:	N
UBICACION:	(
INFRAESTRU	CTI
EQUIPO BIO	
MANTENIM	FN
DIAGNOSTI	
=	
PROBLEMA P	KE.
Revisión Aspo	





REPORTE DE	
SERVICIOS	

No	24785
	24100

	FECHA	7.5	
Calina	11	02	21

SC-CERS71237 CO-SC-CERS71237)		Carrera 27 No. 15-24 - Co	elular: 317 750 8140
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison K	Cineio		www.laboratoriobi	ometrical.com
MPRESA: Coce Ms sanar	-1/2.0			
EDE: Teguenduma 42				
NOMBRE DEL EQUIPO: Unidad odo,	ntológica			
MARCA: Na registra.	J			
MODELO: No registra	7.	RIE: No rey	15tra DIGO: 0400472	
		EQUIPO DE COMPUTO		=
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO EQUIPO BIOMEDICO:) industrial: == otro: ==	EQUIPO DE COMPOTO	. EM)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	4	MANTENIMIENTO CORR		
DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:		INSTALACION:	
PROBLEMA PRESENTADO: La jennga	triple fier	pe fuga, la	lampara esta	sin arcasa)
Revisión Aspecto Físico del Equipo: Buena Regular	Malo N/A	evision acne	ial de lequi	po
Terison repeate rota de experio.		Portedo del s	esteur eléctric	o neurother
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO	- 16.	1 , 1	היווכות פוכבו וא	2, 1, 1, 1, 1, 10,
Limpieza Interna del Equipo: SI NO		drawlico.	1	
Limpieza Externa del Equipo: SI NO	□ N/A	enficación	de fugas.	
Pruehas de Funcionamiento: SI NO		cimbio de	1 . 0 1	rle
			la lampara	de la wichol
Lubricación Partes: SI 🗾 NO 🗔	□ N/A □□ C	circasa paki	ia iampaia	a ru umede
VE	RIFICACIÓN	METROLOGICA	4	
Valor Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
		1	1	1
				1
	REPUESTOS I	UTILIZADOS	-	
DETALLE			REFERENCIA	CANT
Te and triple			,	1
Jennya triple	1			
Carcasa para lampa	ia de unid	ac va.		
Carrasa para 1911/101				
	OBSERVA		FROMERIA S ADROQUECIÓN PAR DO C	TOTAL SIN AUTORIZACION, VOI