LIST OF DRAWING HAVE RECEIVED & INSPECTED IN HEAD OFFICE PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

No. Application : 1401100003

No. Register : 20526 Object Name : USJ - X TK.

Owner : PT. USDA SEROJA JAYA

Ship Type : CPO BARGE

No.	No. Application	No. Drawing	Title	Stats	Date Stats	Format Drawing
1	1401100003	1	GENERAL ARRANGEMENT	Diketahui Dengan Catatan	2-9-2014	Paper(HardCopy)

Diperiksa untuk tanda kelas ✠ A 100 (I) P "CPO BARGE".

① - Pintu baja kedap cuaca dengan tinggi ambang min. 600 mm yang harus selalu tertutup selama kapal berlayar dilaut.

- Peringatan tentang hal tersebut harus tertera pada kedua sisi pintu.

② Catatan untuk cargo hatch:

- Tutup harus kedap minyak.
- Tinggi ambang > 600 mm.
- Tebal coaming 10 mm.
- Tebal tutup 12.5 mm.

③ Agar dipasang deck spills pada sisi kapal minimum 50 - 150 mm.

④ CPO Barge harus dilengkapi dengan konstruksi double hull / lambung ganda

dengan lebar min.760 mm.

2	1401100003	2	DECK CONSTRUCTION	Disetujui Dengan Catatan	2-9-2014	Paper(HardCopy)		
① Pada daerah bottom terdekat terdapat bracket, lihat gambar "Transverse Section".								
3	1401100003	3	LONGITUDINAL CONSTRUCTION	Disetujui Dengan Catatan	2-9-2014	Paper(HardCopy)		
① Terdapat bracket (lihat gambar "Transverse Section"). => Material yang terpasang harus memenuhi Rules For Material, Volume V. => Konstruksi lambung ganda agar dimasukkan ke BKI.								
4	1401100003	4	TRANSVERSE CONSTRUCTION	Disetujui Dengan Catatan	2-9-2014	Paper(HardCopy)		
① Ketebalan bracket pada center line ? => Lihat catatan gambar "General Arrangement" dan "LongL Construction" mengenai lambung ganda.								
			PEGIT 110110E	D:				
5	1401100003	5	DECK HOUSE CONSTRUCTION	Disetujui Tanpa Catatan	2-9-2014	Paper(HardCopy)		
5	1401100003	5			2-9-2014	Paper(HardCopy)		

=> Pelat alas yang berada didalam skeg dan pelat skeg bagian dalam harus terlindungi secara effektif dari korosi.

				5.		
7	1401100003	7	SHELL EXPANSION	Disetujui Dengan Catatan	2-9-2014	Paper(HardCopy)
	=> Jarak m	nimum anta	ang harus sesuai denga ara las rata (Butt Weld) o sesuai Rules Vol. II Sect	dengan las sudut (Filled	d Weld) dan an	
8	1401100003	8	LINES PLAN	Diketahui Dengan Catatan	17-7-2014	Paper(HardCopy)
			ukuran pada gambar. eksi pada gambar.			
9	1401100003	9	BILGE FIFI SYSTEM	Disetujui Dengan Catatan	5-11-2014	Paper(HardCopy)
	1. Pompa bi	ga minimal	harus 2(dua) buah pom	pa independent yang s	aling mewakili.	
10	1401100003	10	COOLING SYSTEM	Tidak Disetujui	5-11-2014	Paper(HardCopy)
11		minimum F	FUEL OIL SYSTEM O Daily Tank harus man (Rules BKI Vol. III Sec		5-11-2014 nan tiap-tiap m	Paper(HardCopy)
	. 55		AIR VENT, SOUND.	· 		
12	1401100003	12	FILL. PIPE	Tidak Disetujui	5-11-2014	Paper(HardCopy)
12	1. Gambar i 2. Pipa duga BKI Vol. III	ni tidak dise dan pipa u Sect. 15.B.4	FILL. PIPE tujui. dara untuk Void (double	e bottom) tidak boleh n	nenembus COT	
12	1. Gambar i 2. Pipa duga BKI Vol. III	ni tidak dise dan pipa u Sect. 15.B.4	FILL. PIPE tujui. dara untuk Void (double I.3.4)	e bottom) tidak boleh n	nenembus COT	
	1. Gambar ii 2. Pipa duga BKI Vol. III 3. COT agar 1401100003	ni tidak dise dan pipa u Sect. 15.8.4 dibuatkan 13 ni tidak dise pa air tawa	FILL. PIPE tujui. dara untuk Void (double I.3.4) Frunk untuk jalan keluar SANITARY SYSTEM	e bottom) tidak boleh n nya pipa udara dan pip Tidak Disetujui	nenembus COT va udara. 5-11-2014	(Rules Paper(HardCopy)
13	1. Gambar ii 2. Pipa duga BKI Vol. III 3. COT agar 1401100003 1. Gambar ii 2. Saluran p	ni tidak dise dan pipa u Sect. 15.8.4 dibuatkan 13 ni tidak dise pa air tawa	FILL. PIPE tujui. dara untuk Void (double 1.3.4) Frunk untuk jalan keluar SANITARY SYSTEM tujui.	e bottom) tidak boleh n nya pipa udara dan pip Tidak Disetujui	nenembus COT va udara. 5-11-2014	(Rules Paper(HardCopy)
	1. Gambar ii 2. Pipa duga BKI Vol. III 3. COT agar 1401100003 1. Gambar ii 2. Saluran p III Sect. 11.	ni tidak dise dan pipa u Sect. 15.B.4 dibuatkan 13 ni tidak dise ipa air tawa T).	FILL. PIPE tujui. dara untuk Void (double 1.3.4) Frunk untuk jalan keluar SANITARY SYSTEM tujui. r dari tangki air tawar ha	e bottom) tidak boleh n nya pipa udara dan pip Tidak Disetujui rus digambarkan, dikla Disetujui Dengan Catatan	nenembus COT pa udara. 5-11-2014 rifikasi (Rules E	Paper(HardCopy)

	2. Pada ga	mbar yang di) harus dilengkapi High Lev beri tanda (*) harus dileng an dengan titik nyala (FP)	kapi blind flange dar		
16	1401100003	16	FRESH WATER SYSTEM	Tidak Disetujui	5-11-2014	Paper(HardCopy)
		ini tidak dise nda gambar (tujui. *), lihat catatan merah pac	la gambar "Cooling S	ystem".	
17	1401100003	17	POLLUTED SYSTEM	Dikembalikan Tanpa Cap	5-11-2014	Paper(HardCopy)
		ini dikembalil pipa air tawa	kan. r FW Service System yang	diberi tanda (?) tidak	boleh dihubun	gkan
18	1401100003	18	ELE. PWR CON. & LOAD ANALYSIS	Diketahui Dengan Catatan	15-7-2014	Paper(HardCopy)
	Perhitunga	n diperiksa uı	ntuk kapasitas generator 2	x 28 kVA (independe	ent).	
19	1401100003	19	SINGLE LINE DIAGRAM	Disetujui Tanpa Catatan	15-7-2014	Paper(HardCopy)
					ı	
20	1401100003	20	MAIN SWITCHBOARD	Disetujui Dengan Catatan	15-7-2014	Paper(HardCopy)
		busbar agar d i kelas BKI.	licantumkan.2. Tegangan s	istem agar diverifika:	si.3. MSB harus	
21	1401100003	21	PRE. LONG. STRENGTH REPORT	Disetujui Dengan Catatan	24-11-2014	E-Drawing(SoftCopy)
	4981.243		agar disesuaikan, limit mo imit moment untuk kondisi N.			: Still
22	1401100003	22	PREL. INTACT STABILITY REPORT	Diketahui Dengan Catatan	31-10-2014	E-Drawing(SoftCopy)
	difungsikar	n sebagai ball	ar General Arrangement ya ast tank. alaman iii, 32, 33, 35, 162-). 2 & 4
23	1401100003	23	GENERAL ARRANGEMENT	Diketahui Dengan Catatan	24-11-2014	E-Drawing(SoftCopy)
	① F tertutup se Peringatan	Pintu baja ked elama kapal bo tentang hal t	elas ✠ A100 (I) P ap cuaca dengan tinggi an erlayar dilaut. ersebut harus tertera pada cargo hatch :	nbang min. 600 mm	yang harus sela	lu

- Tutup harus kedap minyak.
- Tinggi ambang > 600 mm.
- Tebal coaming 10 mm.
- tebal tutup 12,5 mm.

③ CPO Barge harus dilengkapi dengan konstruksi double hull / lambung ganda dengan lebar min.760 mm.

④ Agar dipasang deck spills pada sisi kapal minimum 50 mm - 150 mm.

24	1401100003	24	SURVEY FOR LOAD LINES (F23.02)	Diketahui Dengan Catatan	5-1-2015	Paper(HardCopy)		
		r dilampirkan gan i pada halaman 7	nbar sketsa general arrange dan 15	ement yang lebih jela	s 2. Lihat catata	an dan		
25	1401100003	25	GENERAL ARRANGEMENT	Diketahui Dengan Catatan	30-3-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
Diperiksa untuk tanda kelas ✠ A 100 (I) P "CPO BARGE". ① Pintu baja kedap cuaca dengan tinggi ambang min. 600 mm yang harus selalu tertutup selama kapal berlayar dilaut. Peringatan tentang hal tersebut harus tertera pada kedua sisi pintu. ② Catatan untuk cargo hatch: - Tutup harus kedap minyak Tinggi ambang > 600 mm Tebal coaming 10 mm tebal tutup 12,5 mm. ③ CPO Barge harus dilengkapi dengan konstruksi double hull / lambung ganda dengan lebar min.760 mm. => Agar dipasang deck spills pada sisi kapal minimum 50 mm - 150 mm.								
26	1401100003	26	FINAL LONG. STRENGTH REPORT	Disetujui Tanpa Catatan	30-3-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
27	1401100003	27	FINAL INTACT STABILITY REPORT	Disetujui Stabilitas	13-3-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
	Lihat ca	atatan pada halaı	man 324 & halaman 8 Draf	t Survey experiment	Report.			
28	1401100003	28	COOLING SYSTEM	Disetujui Dengan Catatan	27-5-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
Saluran pembuangan pendingin air laut dari masing-masing mesin cargo pump agar dibuat tersendiri.								
29	1401100003	29	FRESH WATER SYSTEM	Disetujui Tanpa Catatan	27-5-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
				I	I			
30	1401100003	30	AIR VENT; SOUNDING. & FIL. PIPE	Tidak Disetujui	27-5-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
1. Gambar ini tidak disetujui								

- 1. Gambar ini tidak disetujui.
- 2. Air pipe & sounding pipe untuk void tank (double bottom) tidak boleh menembus COT

4 of 5 11/24/2015 9:51 AM

(Rules BKI Volume III Section 15.B.4.3.4), agar dibuatkan trunk untuk air pipe & sounding pipe serta dilengkapi tangga turun dan manhole ke void tank.								
31	1401100003	31	POLUTTED SYSTEM	Diketahui Dengan Catatan	27-5-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
1. OWS harus dari jenis yang disetujui Pemerintah.								
32	1401100003	32	DRAFT SURVEY EXPER. REPORT	Diketahui Dengan Catatan	13-3-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
	Lihat catatan pada halaman 8.							
33	1401100003	33	AIR VENT; SOUNDING & FIL. PIPE	Dikembalikan Tanpa Cap	20-10-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
	 Gambar dikembalikan tanpa cap. Gambar yang sama telah diperiksa dan tidak disetujui tertanggal 27 Mei 2015. 							
34	1401100003	34	AIR VENT; SOUNDING & FIL. PIPE	Disetujui Dengan Catatan	9-11-2015	E-Drawing(SoftCopy)		
 Tinggi Air Pipe harus memenuhi Rules BKI Vol. II Sec. 21. E, atau sesuai ketentuan Load Line. Jenis penutupan pipa udara harus memenuhi Rules BKI Vol. III Sec. 11.R.1.3. COT harus dilengkapi High Level Alarm. Diperiksa untuk muatan minyak dengan Flash Point > 60⁰C. 								
35	1401100003	35	ENGINE ROOM LAYOUT DETAIL			E-Drawing(SoftCopy)		

---- END OF LISTING ----