

Equipo inspeccionado



Ventilador de ACC	
TAG / Identificación	XXXXXX00XX000
Planta	Central eléctrica
Área	
Tipo de equipo	Dinámico
Ubicación	Aerocondensadores
Fecha de inspección	13/05/2026

Estado actual

Precaución

Prioridad de atención

Programado

Resultado por disciplina

Termografía	Bueno	Vibraciones	Precaución	Ultrasonido	Precaución
-------------	-------	-------------	------------	-------------	------------

Hallazgos relevantes



#	Hallazgo	Estado de la falla	Evolución
Sin hallazgos relevantes.			

Recomendaciones

#	Recomendación
1	Programar el cambio de rodamientos verificando las tolerancias de los alojamientos.

Termografía

Bueno



Indicador	Valor
Temperatura máxima	°C
Temperatura mínima	°C
Temperatura ambiente	28 °C
Emisividad utilizada	0.87
Distancia de captura	2 m



Escala	Lado Libre	Bobinado/Cuerpo	L. Carga	Eje	Sp5	Sp6
Temperatura (°C)	37.3	58.6				

Vibraciones

Precaución

Niveles de vibración (velocidad)

Punto	Amp. global (mm/s)	Amp. pico (mm/s)	Frecuencia (Hz)
1A	2.9	3.54	9.37
1H	2.43	1.82	9.37
1V	6.35	8.01	9.37
2A	8.45	10.82	9.37
2H	11.4	14.14	9.37
2V	4.81	5.74	9.37

Rangos de severidad
(Velocidad — mm/s)

Estado	Rango
Bueno	0 – 7.1
Precaución	7.1 – 18
Alarma	> 18

Niveles de vibración (aceleración)

Punto	Amp. global (g)	Amp. pico (g)	Frecuencia (Hz)
1H	0.164	0.06154	1313.75
2H	0.41	0.25402	1313.12

Rangos de severidad
(Aceleración — g)

Estado	Rango
Bueno	0 – 0.9
Precaución	0.9 – 1.7
Alarma	> 1.7

Ultrasonido

Precaución

Lecturas ultrasónicas

Punto	Nivel (dB)	Estado
1H 	21	Precaución
2H 	28	Precaución

Criterios de severidad
(Ultrasonido — dB)

Estado	Rango
Bueno	38 – 46
Observación	47 – 54
Precaución	55 – 62
Alarma	> 62