GIMB - RELATÓRIO VISITA TÉCNICA



TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A

CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114

AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP

Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com

20877 27/03/2025

Dados do Serviço

Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL Razão social: SLC AGRÍCOLA S.A.

Responsável pela visita: IGOR GONÇALO DIAS

Gera cobrança cliente: NÃO

Horas de tabalho: Tempo: 01:08:30

Informações do laudo

Parecer

CAIXA HERMÉTICA DANIFICADA

Anãlise do técnico

CAIXA HERMÉTICA DANIFICADA DEVIDO A EXPOSIÇÃO AO TEMPO

Conclusão

REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DANIFICADA POR UMA NOVA

Descrição detalhada da visita

Atividade	Equipamento	Assunto	Frota	Situação	Ação
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	CAIXA HERMÉTICA DANIFICADA	4009		REMOÇÃO DE CAIXA DANIFICADA
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	CAIXA HERMÉTICA NOVA	4009	HERMÉTICA	INSERÇÃO DE NOVA CAIXA É COMPONENTES
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	NÚMERO DE SÉRIE CAIXA NOVA	4009	NÚMERO DE SÉRIE	FОТО

Imagens



CAIXA HERMÉTICA DANIFICADA



CAIXA HERMÉTICA NOVA



NÚMERO DE SÉRIE CAIXA NOVA

Assinatura técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura cliente