Relátorio GIMB



TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com

18755

17/01/2025

Dados do Serviço

Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL Razão social: SLC AGRÍCOLA S.A.

CPF/CNPJ: 0

Endereço: ROD. BR 060,

KM 4 Telefone: -

Atividade: ABERTURA / ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS

Tipo de equipamento: TPL

Equipamento: TPL / -Identificador: -/0

Descrição detalhada da visita

Assunto	Frota	Situação	Ação
ABERTURA DE CHAMADO			
RASTROS SEM DESLIGAMENTO DE SEÇÃO			
PROBLEMA IDENTIFICADO			
PROBLEMA CORRIGIDO			

Imagens



S-160125-156




Igor Goncalo Dias

Registrado 16 de janeiro de 2025 às 16:38

Descreva a solicitação

- Bom dia, tenho este equipamento um pulverizador 4730 e mesmo com todos os cadastros corretos ele não está desligando as seções e sim o implemento como um todo, poderiam verificar se tem alguma coisa errada ainda. Unidade é a Pantanal e o ativo + implemento é o 160070

ABERTURA DE CHAMADO



RASTROS SEM DESLIGAMENTO DE SEÇÃO

