Laudo Gimb



TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A
CNPJ: 32.721.577/0001-89- Inscr.: 177.439.998.114
AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE- CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP
Telefone: (18) 3622-2270- Site: null

24297 07/08/2025

Dados do Serviço

Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL **Razão Social:** SLC AGRÍCOLA S.A.

CPF/CNPJ: 0

Endereço: ROD. BR 060,

KM 4
Telefone: -

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS (IGOR.DIAS)

Atividade: REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES

Tipo de Equipamento: TPL

Equipamento: TPL / - Identificador: - / 0

Inicio: 07/08/2025 14:36:31 **Fim:** 07/08/2025 15:58:58 Tempo: 01:22:27

Informações do Laudo

Parecer

PROBLEMAS COM ANTENA GPS

Análise do Técnico

FOI IDENTIFICADO QUE A ANTENA GPS ESTAVA COBERTA DE SUJEIRA.

Conclusão

APÓS LIMPEZA DA SUJEIRA O ALARME DE GPS PAROU.

Informações Adicionais

SERVIÇO SOLICITADO PELO CLIENTE?: SIM


NOME DO SOLICITANTE: KETLEN
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS:
DEVE SER COBRADO DO CLIENTE:

[{"NAME":"DESLOCAMENTO","STATUS":"NOK"},{"NAME":"REFEIÇÃO","STATUS":"NOK"},{"NAME":"HOSPEDAGEM","STATUS":"NOK"}]

Imagens



EVIDÊNCIA 1



EVIDÊNCIA 2

Assinatura do Técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura do Cliente