

به نام خدا



دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

كنترل مدرن

فاز اول پروژه

استاد كبريايي

سیده دیبا روانشید شیرازی

محمد جواد حبيبى


۸۱۰۱۹۹۴۰۱


خواسته ها:


- 1. در ابتدا اعداد داخل جدول را در متلب وارد کردیم و با نوشتن معادلات حالت توانستیم ساده شده ی معادلات حالت را بدست بیاوریم.
 - 1.1 معادلات حالت به صورت زیر در آمد :


```
function x_d = dynamicfun(\sim, x, u, m, r, b, K, l, J_w, J_b, g)
   A11 = (J_b / (r^2)) + m;
   A12 = (m * (r^2) + J_b) / r;
   A21 = A12;
   A22 = (m * x(1)^2 + J_w + J_b);
   B11 = (m * g * sin(x(3)));
   B12 = m * x(1) * (x(4)^2);
   B21 = 1 * cos(x(3)) * u;
   B22 = m * g * x(1) * cos(x(3));
   B23 = K * (1^2) * x(3) * (-1);
   B24 = -(2 * m * x(1) * x(2) + b * (1^2)) * x(4);
   C1 = B11 + B12;
   C2 = B21 + B22 + B23 + B24;
   detA = ((A11 * A22) - (A12 * A21));
   x d = zeros(4, 1);
   x_d(1) = x(2); % dx/dt
    x_d(2) = ((A22 * C1) - (A12 * C2)) / detA; % <math>d^2x/dt^2
    x_d(3) = x(4); % dalpha/dt
    x_d(4) = ((-A21 * C1) + (A11 * C2)) / detA; % d^alpha/dt^2
```

0.1. برای رسم متغیر های حالت در متلب در 5 ثانیه ورودی پله با دامنه 0.1 وارد کردیم. نتیجه به صورت زیر شد:











در فایل سیمیولینک نیز با اضافه کردن بلوک scope به خروجی های سیستم نمودار آن ها به صورت زیر بود که میبینیم که به نمودار های بخش قبل شبیه بوده اند پس معادلات حالت را درست بدست آورده ایم.





2.

معادلات حالت خطی سازی شده به شکل زیر در می آیند.

A: 0 1.0000 -0.3780 0 7.0147 0.0343 0 0 1.0000 18.9001 -0.3797 -1.7133 В: -0.0699 3.4965 C: 1 0 0 0

3.

مقادیر ویژه به صورت زیر در آمده اند که مشاهده میکنیم که یکی از آنها مقدار حقیقی مثبت دارد و ناپایدار است.

Eigenvalues of A:

```
Eigenvalue 1: 2.9896 + 0.0000j
Eigenvalue 2: -3.8454 + 0.0000j
Eigenvalue 3: -0.4288 + 3.3669j
Eigenvalue 4: -0.4288 + -3.3669j
```

ماتریس کنترل پذیری و رویت پذیری را با کمک دو تابع آماده متلب بدست میاوریم و با کمک تابعی از متلب برای پیدا کردن رنک مشخص میکنیم ، اگر رنک ماتریس کنترل پذیری کامل باشد ، سیستم کنترل پذیر است.

و اگر رنک ماتریس رویت پذیری کامل باشد میگوییم سیستم رویت پذیر است.

Co:

0 -0.0699 0.1198 24.3479 -0.0699 0.1198 24.3479 -41.8051 0 3.4965 -5.9903 7.6137 3.4965 -5.9903 7.6137 -8.5053

Rank of controllability matrix: 4

System is : controllable.

Ob :

0 0 0 1.0000 1.0000 0 1.0000 0 0 0 0 1.0000 0 7.0147 -0.3780 0.0343 0 -0.3797 18.9001 -1.7133 0.6476 -0.3780 -0.0130 6.9560 -32.3809 18.9001 0.6506 2.5556

Rank of observability matrix: 4

System is : observable.

سیستم کنترل پذیر و رویت پذیر میباشد.

دترمینان ماتریس A ناصفر است پس سیستم مینیال است.

تحقق مینیمال سیستم (برای اینکه اعداد کوچکتر از e-4 را حذف کنیم از دستور 4f.% استفاده شده است):

Transfer function coefficients:

Numerator b 1:

0.0000 0.0000 -0.0699 -0.0000 24.5001

Numerator b_2:

0.0000 0.0000 3.4965 0.0000 0.0000

Dominator a:

1.0000 1.7133 0.7577 -0.0000 -132.4358

باز هم تابع تبدیل با تابع mineral متلب چک شده و حذف صفر و قطبی رخ نداده است پس سیستم مینیمال است.

با استفاده از فرمول زیر:

$$\varphi = invlapalce((sI - A)^{-1})$$

ماتریس تبدیل حالت به شکل زیر میباشد (ادامه دارد)

phi =

$$\sigma_{1}$$

$$0.82 e^{2.99t} - 0.807 e^{-3.85t} + e^{-0.429t} \cos(3.37t) (-0.00703 - 0.882 i) + e^{-0.429t} \cos(3.37t) (-0.00703 + 0.882 i) + e^{-0.429t} \sin(3.37t) (-0.00703 + 0.882 i) + e^{-0.429t} \sin(3.37$$

where

$$\sigma_1 = 0.274 e^{2.99t} + 0.21 e^{-3.85t} + e^{-0.429t} \cos(3.37t) (0.258 + 0.0308i) + e^{-0.429t} \cos(3.37t) (0.258 - 0.0308i) + e^{-0.429t} \sin(3.37t) (0.038i) + e^{-0.429t} \cos(3.37t) (0.258 - 0.0308i) + e^{-0.429t} \sin(3.37t) (0.038i) + e^{-0.429t} \cos(3.37t) (0.258 - 0.0308i) + e^{-0.429t} \sin(3.37t) (0.038i) + e^{-0.429t} \cos(3.37t) (0.038i) + e^{-0.429t} \cos($$

6.

تابع تبدیل برای موقعیت گوی:

صفر ها و قطب های سیستم:

تابع تبدیل برای زاویه ی میله :

صفر ها و قطب های سیستم:


z_2 = 2×1 complex 10⁻⁸ × 0.0000 + 0.6265i 0.0000 - 0.6265i p_2 = 4×1 complex -3.8454 + 0.0000i -0.4288 + 3.3669i -0.4288 - 3.3669i 2.9896 + 0.0000i


k 2 = 3.4965

که در صورت تابع تبدیل به دلیل حذف عدد کوچک، دو صفر در نقطه ی صفر داریم .


7.

کل سیستم را میبندیم و از بخش موقعیت گوی فیدبک میگیریم و پشت سیستم هم یک pid کنترلر میبندیم و دکمه ی tune را میزنیم تا سیستم را پایدار کند. که با توجه به پاسخ پله ی آن سیستم پایدار نمیشود :







سپس همان کنترلر را در سیمیولینک موجود پشت سیستم به شکل زیر اضافه میکنیم و مشاهده میکنیم که سیستم غیر خطی نیز پایدار نمیشود.



در این بخش به صورت دستی قطب ناپایدار را حذف میکنیم و دوباره معادلات حالت را بدست می آوریم و سیستم را میبندیم و کنترلر را اضافه میکنیم و مشاهده میکنیم که سیستم پایدار میشود .



همین کنترلر را پشت سیستم غیر خطی جبران شده به صورت زیر اضافه میکنیم اما سیستم پایدار نمیشود.



A = 3×3 -4.7030 -14.8184 -44.3012 1.0000 0 0 0 1.0000 0

B = 3×1 1 0 0

C = 1×3 -0.0699 0 24.5000

D = 0

Co:

1.0000 -4.7030 7.2998 0 1.0000 -4.7030 0 0 1.0000

Rank of controllability matrix: 3

System is : controllable.

Ob :

-0.0699 0 24.5000 0.3287 25.5358 3.0967 23.9897 -1.7747 -14.5636

Rank of observability matrix: 3

System is : observable.