
## INGENIERÍA MECATRÓNICA



DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ

DISEÑO AVANZADO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS

CÁLCULO ANALÍTICO Y SIMULACIÓN SOLIDWORKS

Diseño de una Caja de Engranes: Cálculo Analítico, Problemas 20 y 33

### Contenido

Problema 20.	2
20.1 Para el cálculo de los ejes	
20.2 Selección de anillo	
20.3 Selección de rodamientos	4
20.4 Diámetros de exterior, de fondo, base, primitivo, ángulo de paso y paso circular	5
20.5 Modelo en Solidworks del engrane:	7
Problema 33	9
Referencias:	11

#### Problema 20.

Un piñón de paso 8, con 18 dientes, engrana con un engrane de 64 dientes. El piñón gira a 2450 rpm.

a) Distancia entre centros

$$c = \frac{N_p + N_G}{2P_d} = \frac{18 + 64}{2(8)} = 5.125 in = 130.175 mm$$

b) Módulo

$$m = \frac{25.4}{P_d} = \frac{25.4}{(8)} = 3.175 \, mm$$

c) Relación de velocidades

$$RV = \frac{N_g}{N_p} = \frac{64}{18} = 3.556$$

d) Velocidad del engrane

$$\frac{N_g}{N_p} = \frac{n_p}{n_g}$$
;  $n_g = n_p \frac{N_p}{N_g} = (2450rpm) \frac{18}{64} = 689rpm$ 

e) Velocidad de la línea de paso

$$v_p = \frac{\pi D n_p}{12} = \frac{n N_p n_p}{12 P_D} = \frac{n(18)(2450 \, rpm)}{12(8)} = 1443 \, ft/min$$

#### 20.1 Para el cálculo de los ejes

Para que el piñón pueda girar a la velocidad indicada (2450 rpm) por el problema, se supondrá que el motor que mueve a este piñón es de 10 HP a 1750 rpm y que está conectado por medio de una banda con el fin de aumentar la velocidad a los 2450 rpm requeridos, obteniendo el 91% de eficiencia. Teniendo estos datos, se puede calcular el momento de torsión como se sigue:

$$Pot\ reductor = 0.91\ (10\ HP) = 6785.89\ W$$

Se sabe que.

$$Pot = T\omega$$

Por lo tanto.

$$T = \frac{Pot}{\omega} = \frac{6785.89 W}{2450 \left(\frac{2\pi}{60}\right)} = 26.4491 Nm = 234.09 lb in$$

Una vez calculado el torque, se propuso el diámetro del eje en cuestión que en este caso resulta ser de 10 mm, que es equivalente a 0.3937 in.

Teniendo este diámetro, se pueden seleccionar los rodamientos y anillos necesarios.

#### 20.2 Selección de anillo

De acuerdo con el catálogo RotorClip 2005, se usará un anillo DSH-10, ya que es el que más se adecua al diámetro del diámetro de nuestro eje.




Figura 1 Diagrama de anillos DSH, tomado de catalogo RotorClip 2005.

En la siguiente figura se muestra la selección de la tabla de esos modelos.

No. de	EJE		TAMAN	TAMANO Y PESO DEL ANILLO							DATOS SUPLEMENTARIOS								
Anillo	DIÁM.	DIÁMETRO		<b>ANCHUR</b>	PROFU	ESPE	SOR	DIÁI	METRO	ALTURA	SECCIÓ	DIÁMETR	PES0	MARGE	CARGA	CARGA	Radio y	Carga	LÍMITE
	(mm)				DIDAD	**	**	LI	BRE	DE LA	MÁX.	DEL		DEL	DE	DE	bisel	máx.	DE
										OREJETA		AGUJERO.		BORDE	<b>EMPUJE</b>		admisibles	c/Ch	RPM
															Anillo	Ranura		máx.	1
	Ds	Dg	TOL.	W	d	T	Tol.	Df	Tol.	H	S	R	kg/	Y	Pr	Pg	R/Ch	P'r	
				Min.						Max.	Ref.	Min.	1000	Min.	kN	kN	Max.	kN	
DSH-3	3	2,8		0,50	0,10	0,40		2,7		1,9	0,8	1,0	0,017	0,3	0,47	0,1	0,5	0,27	360000
DSH-4	4	3,8	-0,04	0,50	0,10	0,40		3,7	+0,04		0,9	1,0	0,022	0,3	0,50	0,2	0,5	0,30	211000
DSH-5	5	4,8		0,70	0,10	0,60	-0,05	4,7	-0,15	2,5	1,1	1,0	0,066	0,3	1,00	0,2	0,5	0,80	154000
DSH-6	6	5,7		0,80	0,15	0,70		5,6		2,7	1,3	1,2	0,084	0,5	1,45	0,4	0,5	0,90	114000
DSH-7	7	6,7		0,90	0,15	0,80		6,5	+0,06	3,1	1,4	1,2	0,121	0,5	2,60	0,5	0,5	1,40	121000
DSH-8	8	7,6	-0,06	0,90	0,20	0,80		7,4	-0,18	3,2	1,5	1,2	0,158	0,6	3,00	0,8	0,5	2,00	96000
DSH-9	9	8,6		1,10	0,20	1,00		8,4		3,3	1,7	1,2	0,300	0,6	3,50	0,9	0,5	2,40	85000
DSH-10	10	9,6		1,10	0,20	1,00		9,3		3,3	1,8	1,5	0,340	0,6	4,00	1,0	1,0	2,40	84000
<b>DSH-11</b>	11	10,5		1,10	0,25	1,00		10,2		3,3	1,8	1,5	0,410	8,0	4,50	1,4	1,0	2,40	70000
<b>DSH-12</b>	12	11,5	[	1,10	0,25	1,00		11,0	l	3,3	1,8	1,7	0,500	8,0	5,00	1,5	1,0	2,40	75000
DSH-13	13	12,4		1,10	0,30	1,00		11,9		3,4	2,0	1,7	0,530	0,9	5,80	2,0	1,0	2,40	66000
DSH-14	14	13,4	-0,11	1,10	0,30	1,00		12,9	-0,36	3,5	2,1	1,7	0,640	0,9	6,40	2,1	1,0	2,40	58000
DSH-15	15	14,3	[	1,10	0,35	1,00		13,8		3,6	2,2	1,7	0,670	1,1	6,90	2,6	1,0	2,40	50000

Figura 2 Anillo seleccionado de acuerdo al diametro del eje.

#### 20.3 Selección de rodamientos

De acuerdo con el catálogo de rodamientos NKS 2018, un rodamiento de la serie 6800 que cumple con el diámetro del eje.

En la siguiente figura se muestra el rodamiento seleccionado, así como los datos técnicos del mismo.

#### Rodamientos de bolas de ranura profunda de una sola hilera




Figura 3 Rodamiento seleccionado.

# 20.4 Diámetros de exterior, de fondo, base, primitivo, ángulo de paso y paso circular.

En la siguiente figura se muestran los datos necesarios generados para el diseño del piñón de acuerdo con los resultados del diseño, es decir, las medidas necesarias, la vista isométrica del modelo y la previsualización de los dientes.




Figura 4 Modelo de Piñón visto en 2D en Solidworks.




Figura 5 Vista isométrica del piñón con la aproximación de un diente.




Figura 6 Previsualización de los dientes resultantes del piñón visto en 2D.



Figura 7 Modelo renderizado final del piñón.

#### 20.5 Modelo en Solidworks del engrane:

En la siguiente figura se muestran los datos necesarios generados para el diseño del engrane, es decir, los cálculos resultantes de la sección anterior.




Figura 8 Modelo del engrane visto en 2D en Solidworks.




Figura 9 Vista isométrica del engrane con la aproximación de un diente.




Figura 10 Previsualización de los dientes resultantes del piñón visto en 2D.




Figura 11 Modelo renderizado final del piñón.

#### Problema 33

El par de engranes que se describió en el problema 20 se debe instalar una caja rectangular. Especifique las dimensiones X y Y que permitirían una holgura mínima de 0.10 pulgadas.

$$a = \frac{1}{P_d} = \frac{1}{8} = 0.125 \ in$$

$$D_{OG} = \frac{N_G + 2}{P_d} = \frac{66}{8} = 8.25 in$$

$$Y = 8.25 + 2(0.10)$$

$$Y = 8.45 in = 214.63 mm$$

$$X = d + 0 + 2a + 2(0.10) = \frac{N_P}{P_d} + \frac{N_a}{P_d} + \frac{2}{P_d} + 2(0.10)$$

$$X = 2.25 + 8 + 0.25 + 0.20$$

$$X = 10.7 in = 271.78 mm$$

Por lo que, de acuerdo con los cálculos resultantes, el modelo que se muestra en la siguiente figura es el resultado generado en SolidWorks.




Figura 12 Caja generado de acuerdo con los cálculos obtenidos, vista isométrica.




Figura 13 Modelo de la caja con renderizado, sin elementos mecánicos.




Figura 14 Vista lateral de la caja con los elementos mecánicos integrados.




Figura 15 Vista isométrica de la caja con todos los elementos mecánicos integrados, vista de la forma líneas ocultas visibles.




Figura 16 Resultado final de la caja con elementos mecánicos integrados, renderizado.

#### Referencias:

CAD CAM para todos, "tutorial solidworks desde cero", 2022 [Online], Available: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrclFMPhNOr3wX5WQwpFatuX4D9N-7guA