

# Mapa de procesos y roles

Procedimientos Operativos Visuales (POV): cómo se conectan los procesos, quién hace qué y qué debe leer cada puesto.

29

procesos operativos

463

pasos dibujados

177

pasos críticos ★

33

puestos ligados



## 1 · Busca tu puesto

Encuentra tu código (S-xx o C-xx) en la matriz de tu área o en el índice final.



## 2 · Sigue tu ruta


Empieza por seguridad crítica, luego tu instrucción de trabajo (IT) y los POV donde eres R o A, en el orden de la cadena.



## 3 · Certifícate

Los pasos ★ de cada POV son los que te evalúan en tu certificación (TD-P07).

## Así fluye el acero por las áreas




## Documentos que se usan juntos

| Documento                          | Qué es                                                          | Quién lo usa                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DP Descripción de puesto           | Responsabilidades del puesto y procesos donde participa         | Todos, al ingresar                    |
| IT Instrucción de trabajo por rol  | Tu turno completo, en todas tus tareas                          | El titular del puesto                 |
| POV Procedimiento Operativo Visual | Un proceso completo, visto por todos los puestos que participan | Todos los puestos del proceso         |
| MO Manual de operación             | Referencia técnica: parámetros, alarmas, criterios              | Supervisión, ingeniería, instructores |

# Hornos de arco eléctrico (EAF-1 / EAF-2)

## Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Flecha sólida: un proceso sigue directamente al otro. Flecha punteada: solo orden de lectura; ese proceso ocurre cuando se necesita (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza).



| POV        | Proceso                                               | Dueño (A) | Quién lo hace (R)      | Pasos / ★ | Archivo                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| POV-EAF-01 | Preparación del horno entre coladas                   | C-05      | S-01, S-02, S-03       | 17 / 8    | POV-EAF-01-preparacion-del-horno-entre-coladas.pdf              |
| POV-EAF-02 | Carga de chatarra con canasta                         | C-05      | S-05, S-04, S-01, C-17 | 17 / 9    | POV-EAF-02-carga-de-chatarra-con-canasta.pdf                    |
| POV-EAF-03 | Alimentación continua de DRI/HBI                      | C-07      | S-01, S-02, C-05       | 12 / 3    | POV-EAF-03-alimentacion-continua-de-dri-hbi.pdf                 |
| POV-EAF-04 | Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos | C-07      | S-01, C-05             | 12 / 4    | POV-EAF-04-fusion-perfil-de-potencia-y-regulacion-de-electr.pdf |
| POV-EAF-05 | Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado     | C-07      | S-01, S-02, S-10, C-05 | 14 / 4    | POV-EAF-05-escoria-espumosa-oxigeno-carbono-y-desescoriado.pdf  |
| POV-EAF-06 | Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo    | C-05      | S-02, S-01, S-11       | 13 / 4    | POV-EAF-06-medicion-de-temperatura-oxigeno-activo-y-muestre.pdf |
| POV-EAF-07 | Vaciado por EBT y adiciones en olla                   | C-05      | S-01, S-02, S-03, S-09 | 14 / 5    | POV-EAF-07-vaciado-por-ebt-y-adiciones-en-olla.pdf              |
| POV-EAF-08 | Adición y empalme de electrodos                       | C-05      | S-02, S-03, S-04, S-01 | 15 / 9    | POV-EAF-08-adicion-y-empalme-de-electrodos.pdf                  |

## ¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

**R** lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

| Puesto                             | POV-EAF-01 | POV-EAF-02 | POV-EAF-03 | POV-EAF-04 | POV-EAF-05 | POV-EAF-06 | POV-EAF-07 | POV-EAF-08 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| S-01 Primer Hornero (púlpito)      | R          | R          | R          | R          | R          | R          | R          | R          |
| S-02 Segundo Hornero (piso)        | R          |            | R          | I          | R          | R          | R          | R          |
| S-03 Tercer Hornero                | R          |            |            |            |            |            | R          | R          |
| S-04 Operador de Grúa de Carga     | I          | R          |            |            |            |            |            | R          |
| S-05 Operador de Patio de Chatarra | I          | R          |            |            |            |            |            |            |
| S-06 Operador de Horno Olla        |            |            |            |            |            |            | I          |            |
| S-08 Preparador de Ollas           |            |            |            |            |            |            | C          |            |
| S-09 Operador de Grúa de Colada    |            |            |            |            |            |            | R          |            |
| S-10 Operador de Manejo de Escoria |            |            |            |            | R          |            |            |            |
| S-11 Muestrero                     |            |            |            |            | C          | R          |            |            |
| S-19 Mecánico de Acería            |            |            |            |            |            |            |            | C          |
| S-20 Electricista de Acería        |            |            |            | C          |            |            |            |            |
| S-21 Instrumentista                |            |            |            | C          |            |            |            |            |
| S-22 Técnico Hidráulico            |            |            |            |            |            |            |            | C          |

|                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-05 Supervisor de Hornos                         | A | A | R | R | R | A | A | A |
| C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF                | C | C | A | A | A | C |   |   |
| C-09 Metalurgista de Producto                     |   |   |   |   |   | C |   |   |
| C-15 Especialista de Refractarios                 | C |   |   |   |   |   |   |   |
| C-16 Especialista de Seguridad e Higiene          |   | C |   |   |   |   |   |   |
| C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales |   | R |   |   |   |   |   |   |

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

### S-01 Primer Hornero (púlpito)

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S01** (tu turno completo).
- POV-EAF-01** Preparación del horno entre coladas  
7 pasos tuyos
- POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta 6 pasos tuyos
- POV-EAF-03** Alimentación continua de DRI/HBI 11 pasos tuyos
- POV-EAF-04** Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos 12 pasos tuyos
- POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado 9 pasos tuyos
- POV-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo 4 pasos tuyos
- POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla 7 pasos tuyos
- POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos 2 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **124 h** de teoría y **560 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte  
**17 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-02 Segundo Hornero (piso)

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S02** (tu turno completo).
- POV-EAF-01** Preparación del horno entre coladas  
8 pasos tuyos
- POV-EAF-03** Alimentación continua de DRI/HBI 1 pasos tuyos
- POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado 3 pasos tuyos
- POV-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo 7 pasos tuyos
- POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla 5 pasos tuyos
- POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos 6 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **76 h** de teoría y **290 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte  
**18 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-03 Tercer Hornero

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S03** (tu turno completo).
- POV-EAF-01** Preparación del horno entre coladas  
2 pasos tuyos
- POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla 2 pasos tuyos
- POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos 3 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **28 h** de teoría y **100 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte  
**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-04 Operador de Grúa de Carga

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S04** (tu turno completo).
- POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta 5 pasos tuyos
- POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos 3 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **24 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte  
**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-05 Operador de Patio de Chatarra

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S05** (tu turno completo).
- POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta 6 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **60 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte  
**4 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-09 Operador de Grúa de Colada

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
- POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla participas

**Sin pasos críticos propios en esta área**

### S-10 Operador de Manejo de Escoria

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S10** (tu turno completo).
- POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado 2 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **60 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte  
**1 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-11 Muestrero

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
- POV-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo 1 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **24 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte  
**Sin pasos críticos propios en esta área**

**C-05 Supervisor de Hornos**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C05** (tu turno completo).
3. **POV-EAF-01** Preparación del horno entre coladas eres dueño
4. **POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta eres dueño
5. **POV-EAF-03** Alimentación continua de DRI/HBI participas
6. **POV-EAF-04** Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos participas
7. **POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado participas
8. **POV-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo eres dueño
9. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla eres dueño
10. **POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos eres dueño

Formación de referencia en esta área: **64 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

**C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
3. **POV-EAF-03** Alimentación continua de DRI/HBI eres dueño
4. **POV-EAF-04** Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos eres dueño
5. **POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado eres dueño

Formación de referencia en esta área: **64 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

**C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C17** (tu turno completo).
3. **POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta participas


Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

# Ollas y Horno Olla (LF-1 / LF-2)

## Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Flecha sólida: un proceso sigue directamente al otro. Flecha punteada: solo orden de lectura; ese proceso ocurre cuando se necesita (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza).



| POV        | Proceso                                                            | Dueño (A) | Quién lo hace (R)      | Pasos / ★ | Archivo                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| POV-OLL-01 | Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento      | C-15      | S-08, S-09, S-24       | 15 / 8    | POV-OLL-01-preparacion-de-olla-valvula-arena-tapon-y-precal.pdf |
| POV-OLL-02 | Traslado de ollas llenas con grúa de colada                        | C-04      | S-09, S-13, S-06       | 14 / 7    | POV-OLL-02-traslado-de-ollas-llenas-con-grua-de-colada.pdf      |
| POV-LF-01  | Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar | C-07      | S-06, S-07, S-11, C-05 | 14 / 7    | POV-LF-01-tratamiento-en-horno-olla-calentar-ajustar-desul.pdf  |

## ¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

**R** lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

| Puesto                                   | POV-OLL-01 | POV-OLL-02 | POV-LF-01 |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| S-02 Segundo Hornero (piso)              | I          |            |           |
| S-06 Operador de Horno Olla              |            | R          | R         |
| S-07 Ayudante de Horno Olla / Alambre    |            |            | R         |
| S-08 Preparador de Ollas                 | R          |            |           |
| S-09 Operador de Grúa de Colada          | R          | R          |           |
| S-11 Muestrero                           |            |            | R         |
| S-12 Operador de Púlpito de Colada       |            | C          | I         |
| S-13 Operador de Plataforma de Colada    |            | R          |           |
| S-19 Mecánico de Acería                  |            | C          |           |
| S-20 Electricista de Acería              |            | C          |           |
| S-24 Refractorista                       | R          |            |           |
| C-04 Jefe de Turno de Acería             | C          | A          |           |
| C-05 Supervisor de Hornos                |            |            | R         |
| C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF       |            |            | A         |
| C-09 Metalurgista de Producto            |            |            | C         |
| C-15 Especialista de Refractarios        | A          |            |           |
| C-16 Especialista de Seguridad e Higiene |            | C          |           |

## Si eres nuevo: tu ruta de lectura

### S-06 Operador de Horno Olla

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S06** (tu turno completo).
3. **POV-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada  
1 pasos tuyos
4. **POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar 9 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **40 h** de teoría y **160 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**3 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-07 Ayudante de Horno Olla / Alambre

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S07** (tu turno completo).
3. **POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar 5 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **24 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**4 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-08 Preparador de Ollas

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S08** (tu turno completo).
3. **POV-OLL-01** Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento 9 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **24 h** de teoría y **120 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**4 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-09 Operador de Grúa de Colada

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
3. **POV-OLL-01** Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento 2 pasos tuyos
4. **POV-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada  
11 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **40 h** de teoría y **160 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**6 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-11 Muestrero

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
3. **POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar participas

Formación de referencia en esta área: **24 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Sin pasos críticos propios en esta área**

### S-13 Operador de Plataforma de Colada

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S13** (tu turno completo).
3. **POV-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada  
2 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **40 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-24 Refractorista

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S24** (tu turno completo).
3. **POV-OLL-01** Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento 3 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **24 h** de teoría y **120 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### C-04 Jefe de Turno de Acería

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C04** (tu turno completo).
3. **POV-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada  
eres dueño

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

### C-05 Supervisor de Hornos

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C05** (tu turno completo).
3. **POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar participas

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

### C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
3. **POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar eres dueño

Formación de referencia en esta área: **40 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

### C-15 Especialista de Refractarios

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
3. **POV-OLL-01** Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento eres dueño


Formación de referencia en esta área: **32 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**1 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

# Colada Continua 1 · Planchón

## Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Flecha sólida: un proceso sigue directamente al otro. Flecha punteada: solo orden de lectura; ese proceso ocurre cuando se necesita (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza).



| POV        | Proceso                                                                | Dueño (A) | Quién lo hace (R)            | Pasos / ★ | Archivo                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| POV-CC1-01 | Preparación y precalentamiento del distribuidor                        | C-06      | S-15, S-13                   | 18 / 6    | POV-CC1-01-preparacion-y-precalentamiento-del-distribuidor.pdf  |
| POV-CC1-02 | Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa          | C-06      | S-12, S-14                   | 18 / 7    | POV-CC1-02-preparacion-de-maquina-insercion-y-sellado-de-la.pdf |
| POV-CC1-03 | Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde | C-06      | S-12, S-13, S-14, S-09, S-11 | 18 / 6    | POV-CC1-03-arranque-de-colada-apertura-de-olla-y-distribuid.pdf |
| POV-CC1-04 | Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo       | C-08      | S-12, S-13, S-14, S-11, C-06 | 18 / 3    | POV-CC1-04-colada-en-estado-estable-nivel-velocidad-enfriam.pdf |
| POV-CC1-05 | Cambio de olla en secuencia (torreta)                                  | C-06      | S-13, S-09, S-12, S-14       | 16 / 5    | POV-CC1-05-cambio-de-olla-en-secuencia-torreta.pdf              |
| POV-CC1-06 | Cambio de SEN y de distribuidor en caliente                            | C-06      | S-13, S-14, S-12, S-15       | 18 / 8    | POV-CC1-06-cambio-de-sen-y-de-distribuidor-en-caliente.pdf      |
| POV-CC1-07 | Fin de colada y cierre de secuencia                                    | C-06      | S-13, S-12, S-14, S-16, S-09 | 18 / 6    | POV-CC1-07-fin-de-colada-y-cierre-de-secuencia.pdf              |
| POV-CC1-08 | Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento                        | C-06      | S-16, S-17                   | 17 / 4    | POV-CC1-08-corte-marcado-y-manejo-en-mesa-de-enfriamiento.pdf   |
| POV-CC1-09 | Inspección de calidad del planchón y disposición                       | C-09      | S-18, S-11, S-17             | 16 / 3    | POV-CC1-09-inspeccion-de-calidad-del-planchon-y-disposicion.pdf |

## ¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

**R** lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

| Puesto                                | POV-CC1-01 | POV-CC1-02 | POV-CC1-03 | POV-CC1-04 | POV-CC1-05 | POV-CC1-06 | POV-CC1-07 | POV-CC1-08 | POV-CC1-09 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| S-09 Operador de Grúa de Colada       |            |            | R          |            | R          |            | R          |            |            |
| S-11 Muestrero                        |            |            | R          | R          |            |            |            |            | R          |
| S-12 Operador de Pulpito de Colada    |            | R          | R          | R          | R          | R          | R          | C          |            |
| S-13 Operador de Plataforma de Colada | R          | C          | R          | R          | R          | R          | R          |            |            |
| S-14 Ayudante de Colada               |            | R          | R          | R          | R          | R          | R          |            |            |
| S-15 Preparador de Distribuidores     | R          |            |            |            |            | R          |            |            |            |
| S-16 Operador de Corte y Marcado      |            |            |            |            |            |            | R          | R          |            |

|                                                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho |  |   |   |   |   |   |   |   |   | R | R |
| S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado       |  |   |   |   |   |   |   |   |   | C | R |
| S-19 Mecánico de Acería                          |  |   | I |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S-21 Instrumentista                              |  |   | C |   | C |   |   |   |   |   |   |
| S-22 Técnico Hidráulico                          |  |   | I |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S-24 Refractorista                               |  | C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C-04 Jefe de Turno de Acería                     |  |   |   | I |   |   |   |   | I |   |   |
| C-06 Supervisor de Colada Continua               |  | A | A | A | R | A | A | A | A | I |   |
| C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF               |  |   |   |   |   | C | C |   |   |   |   |
| C-08 Ingeniero de Proceso de CC                  |  | C | C | C | A |   | C | C |   | C |   |
| C-09 Metalurgista de Producto                    |  |   |   |   | I | I | I |   | C | A |   |
| C-15 Especialista de Refractarios                |  | C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C-16 Especialista de Seguridad e Higiene         |  | I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

**S-09 Operador de Grúa de Colada**

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
- POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde 1 pasos tuyos
- POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 2 pasos tuyos
- POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia participas

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

**S-11 Muestrero**

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
- POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde participas
- POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo 1 pasos tuyos
- POV-CC1-09** Inspección de calidad del planchón y disposición 1 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Sin pasos críticos propios en esta área**

**S-12 Operador de Púlpito de Colada**

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S12** (tu turno completo).
- POV-CC1-02** Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa 9 pasos tuyos
- POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde 4 pasos tuyos
- POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo 9 pasos tuyos
- POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 2 pasos tuyos
- POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente 5 pasos tuyos
- POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia 5 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **108 h** de teoría y **420 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**5 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

**S-13 Operador de Plataforma de Colada**

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S13** (tu turno completo).
- POV-CC1-01** Preparación y precalentamiento del distribuidor 3 pasos tuyos
- POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde 7 pasos tuyos
- POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo 4 pasos tuyos
- POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 12 pasos tuyos
- POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente 6 pasos tuyos
- POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia 5 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **92 h** de teoría y **280 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**10 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-14 Ayudante de Colada

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S14** (tu turno completo).
3. **POV-CC1-02** Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa 8 pasos tuyos
4. **POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde 2 pasos tuyos
5. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo 4 pasos tuyos
6. **POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) participas
7. **POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente 1 pasos tuyos
8. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia 4 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **54 h** de teoría y **220 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**10 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-15 Preparador de Distribuidores

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S15** (tu turno completo).
3. **POV-CC1-01** Preparación y precalentamiento del distribuidor 14 pasos tuyos
4. **POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente 2 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**8 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-16 Operador de Corte y Marcado

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S16** (tu turno completo).
3. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia 1 pasos tuyos
4. **POV-CC1-08** Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento 10 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S17** (tu turno completo).
3. **POV-CC1-08** Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento 7 pasos tuyos
4. **POV-CC1-09** Inspección de calidad del planchón y disposición participas

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S18** (tu turno completo).
3. **POV-CC1-09** Inspección de calidad del planchón y disposición 14 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **48 h** de teoría y **200 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**3 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### C-06 Supervisor de Colada Continua

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C06** (tu turno completo).
3. **POV-CC1-01** Preparación y precalentamiento del distribuidor eres dueño
4. **POV-CC1-02** Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa eres dueño
5. **POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde eres dueño
6. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo participas
7. **POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) eres dueño
8. **POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente eres dueño
9. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia eres dueño
10. **POV-CC1-08** Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento eres dueño

Formación de referencia en esta área: **84 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**6 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### C-08 Ingeniero de Proceso de CC

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
3. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo eres dueño

Formación de referencia en esta área: **40 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

### C-09 Metalurgista de Producto

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
3. **POV-CC1-09** Inspección de calidad del planchón y disposición eres dueño


Formación de referencia en esta área: **24 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

# Colada Continua 2 · Palanquilla

## Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Flecha sólida: un proceso sigue directamente al otro. Flecha punteada: solo orden de lectura; ese proceso ocurre cuando se necesita (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza).



| POV        | Proceso                                                 | Dueño (A) | Quién lo hace (R)                  | Pasos / ★ | Archivo                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| POV-CC2-01 | Preparación del distribuidor y las buzas calibradas     | C-06      | S-15, S-13                         | 17 / 7    | POV-CC2-01-preparacion-del-distribuidor-y-las-buzas-calibra.pdf |
| POV-CC2-02 | Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) | C-06      | S-12, S-14, C-16                   | 18 / 10   | POV-CC2-02-insercion-y-sellado-de-la-barra-falsa-rigida-6-l.pdf |
| POV-CC2-03 | Arranque de colada por línea                            | C-06      | S-12, S-13, S-14, S-09, S-11, S-16 | 18 / 8    | POV-CC2-03-arranque-de-colada-por-linea.pdf                     |
| POV-CC2-04 | Colada en estado estable                                | C-08      | C-06, S-12, S-13, S-14, S-11       | 14 / 5    | POV-CC2-04-colada-en-estado-estable.pdf                         |
| POV-CC2-05 | Cambio de olla en secuencia (torreta)                   | C-06      | S-13, S-09, S-12, S-11             | 18 / 7    | POV-CC2-05-cambio-de-olla-en-secuencia-torreta.pdf              |
| POV-CC2-06 | Cambio rápido de buza y cierre de línea                 | C-06      | S-13, S-14, S-12, S-16             | 17 / 7    | POV-CC2-06-cambio-rapido-de-buza-y-cierre-de-linea.pdf          |
| POV-CC2-07 | Fin de colada y cierre de secuencia                     | C-06      | S-13, S-12, S-14, S-16, S-09, C-16 | 18 / 9    | POV-CC2-07-fin-de-colada-y-cierre-de-secuencia.pdf              |
| POV-CC2-08 | Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho        | C-06      | S-16, S-17                         | 14 / 4    | POV-CC2-08-corte-marcado-lecho-de-enfriamiento-y-despacho.pdf   |
| POV-CC2-09 | Inspección de calidad de la palanquilla                 | C-09      | S-18, S-11, S-17                   | 15 / 4    | POV-CC2-09-inspeccion-de-calidad-de-la-palanquilla.pdf          |

## ¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

**R** lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

| Puesto                                | POV-CC2-01 | POV-CC2-02 | POV-CC2-03 | POV-CC2-04 | POV-CC2-05 | POV-CC2-06 | POV-CC2-07 | POV-CC2-08 | POV-CC2-09 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| S-09 Operador de Grúa de Colada       |            |            | R          |            | R          |            | R          |            |            |
| S-11 Muestrero                        |            |            | R          | R          | R          |            |            |            | R          |
| S-12 Operador de Pulpito de Colada    | C          | R          | R          | R          | R          | R          | R          | C          |            |
| S-13 Operador de Plataforma de Colada | R          |            | R          | R          | R          | R          | R          |            |            |
| S-14 Ayudante de Colada               |            | R          | R          | R          |            | R          | R          |            |            |
| S-15 Preparador de Distribuidores     | R          |            |            |            |            | C          |            |            |            |
| S-16 Operador de Corte y Marcado      |            |            | R          |            |            | R          | R          | R          |            |

|                                                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho |  |   |   |   |   |   |   |   |   | R | R |
| S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado       |  |   |   |   |   |   |   |   |   | C | R |
| S-21 Instrumentista                              |  |   | C |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S-25 Mecánico de Taller de Moldes                |  |   | C |   |   |   |   |   | C |   |   |
| C-04 Jefe de Turno de Acería                     |  |   |   |   |   | I |   |   |   |   |   |
| C-06 Supervisor de Colada Continua               |  | A | A | A | R | A | A | A | A | C |   |
| C-08 Ingeniero de Proceso de CC                  |  | C |   | C | A |   | C |   |   | C |   |
| C-09 Metalurgista de Producto                    |  |   |   |   | I | C |   |   | I | A |   |
| C-15 Especialista de Refractarios                |  | C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C-16 Especialista de Seguridad e Higiene         |  | I | R |   | C |   |   |   | R |   |   |

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

### S-09 Operador de Grúa de Colada

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
- POV-CC2-03** Arranque de colada por línea participas
- POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 2 pasos tuyos
- POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 1 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **40 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-11 Muestrero

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
- POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 1 pasos tuyos
- POV-CC2-04** Colada en estado estable 1 pasos tuyos
- POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 1 pasos tuyos
- POV-CC2-09** Inspección de calidad de la palanquilla 1 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Sin pasos críticos propios en esta área**

### S-12 Operador de Púlpito de Colada

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S12** (tu turno completo).
- POV-CC2-02** Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) 3 pasos tuyos
- POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 5 pasos tuyos
- POV-CC2-04** Colada en estado estable 7 pasos tuyos
- POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 2 pasos tuyos
- POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea 4 pasos tuyos
- POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 6 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **92 h** de teoría y **184 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**12 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-13 Operador de Plataforma de Colada

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S13** (tu turno completo).
- POV-CC2-01** Preparación del distribuidor y las buzas calibradas 3 pasos tuyos
- POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 7 pasos tuyos
- POV-CC2-04** Colada en estado estable 4 pasos tuyos
- POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 13 pasos tuyos
- POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea 9 pasos tuyos
- POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 5 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **88 h** de teoría y **136 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**20 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-14 Ayudante de Colada

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S14** (tu turno completo).
- POV-CC2-02** Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) 11 pasos tuyos
- POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 2 pasos tuyos
- POV-CC2-04** Colada en estado estable 2 pasos tuyos
- POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea 3 pasos tuyos
- POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 4 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **64 h** de teoría y **160 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**11 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

### S-15 Preparador de Distribuidores

- Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S15** (tu turno completo).
- POV-CC2-01** Preparación del distribuidor y las buzas calibradas 13 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **40 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**6 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

**S-16 Operador de Corte y Marcado**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S16** (tu turno completo).
3. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 1 pasos tuyos
4. **POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea 1 pasos tuyos
5. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 1 pasos tuyos
6. **POV-CC2-08** Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho 7 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**3 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

**S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S17** (tu turno completo).
3. **POV-CC2-08** Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho 7 pasos tuyos
4. **POV-CC2-09** Inspección de calidad de la palanquilla 2 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **16 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

**S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S18** (tu turno completo).
3. **POV-CC2-09** Inspección de calidad de la palanquilla 11 pasos tuyos

Formación de referencia en esta área: **24 h** de teoría y **80 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**3 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

**C-06 Supervisor de Colada Continua**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C06** (tu turno completo).
3. **POV-CC2-01** Preparación del distribuidor y las buzas calibradas eres dueño
4. **POV-CC2-02** Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) eres dueño
5. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea eres dueño
6. **POV-CC2-04** Colada en estado estable participas
7. **POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) eres dueño
8. **POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea eres dueño
9. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia eres dueño
10. **POV-CC2-08** Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho eres dueño

Formación de referencia en esta área: **48 h** de teoría y **0 h** de práctica en el puesto (OJT) · DC-3 al certificarte

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

**C-08 Ingeniero de Proceso de CC**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
3. **POV-CC2-04** Colada en estado estable eres dueño

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

**C-09 Metalurgista de Producto**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
3. **POV-CC2-09** Inspección de calidad de la palanquilla eres dueño

**Supervisa, autoriza y responde por el resultado**

**C-16 Especialista de Seguridad e Higiene**

1. **Primero tu seguridad:** MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS que cita cada POV.
2. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
3. **POV-CC2-02** Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) 2 pasos tuyos
4. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia participas

**2 pasos críticos ★ a certificar en esta área**

## Índice por puesto

Procesos donde participa cada puesto (R, A, C o I). Úsalo para planear la inducción y la ruta de certificación.

| Puesto                                                  | IT     | Lo hace (R)                                                                                                                                                | Dueño (A) | Consultado / informado (C, I)                             |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>S-01</b> Primer Hornero (púlpito)                    | IT-S01 | POV-EAF-01, POV-EAF-02, POV-EAF-03, POV-EAF-04, POV-EAF-05, POV-EAF-06, POV-EAF-07, POV-EAF-08                                                             |           |                                                           |
| <b>S-02</b> Segundo Hornero (piso)                      | IT-S02 | POV-EAF-01, POV-EAF-03, POV-EAF-05, POV-EAF-06, POV-EAF-07, POV-EAF-08                                                                                     |           | POV-EAF-04, POV-OLL-01                                    |
| <b>S-03</b> Tercer Hornero                              | IT-S03 | POV-EAF-01, POV-EAF-07, POV-EAF-08                                                                                                                         |           |                                                           |
| <b>S-04</b> Operador de Grúa de Carga                   | IT-S04 | POV-EAF-02, POV-EAF-08                                                                                                                                     |           | POV-EAF-01                                                |
| <b>S-05</b> Operador de Patio de Chatarra               | IT-S05 | POV-EAF-02                                                                                                                                                 |           | POV-EAF-01                                                |
| <b>S-06</b> Operador de Horno Olla                      | IT-S06 | POV-LF-01, POV-OLL-02                                                                                                                                      |           | POV-EAF-07                                                |
| <b>S-07</b> Ayudante de Horno Olla / Alambre            | IT-S07 | POV-LF-01                                                                                                                                                  |           |                                                           |
| <b>S-08</b> Preparador de Ollas                         | IT-S08 | POV-OLL-01                                                                                                                                                 |           | POV-EAF-07                                                |
| <b>S-09</b> Operador de Grúa de Colada                  | IT-S09 | POV-CC1-03, POV-CC1-05, POV-CC1-07, POV-CC2-03, POV-CC2-05, POV-CC2-07, POV-EAF-07, POV-OLL-01, POV-OLL-02                                                 |           |                                                           |
| <b>S-10</b> Operador de Manejo de Escoria               | IT-S10 | POV-EAF-05                                                                                                                                                 |           |                                                           |
| <b>S-11</b> Muestrero                                   | IT-S11 | POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-09, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-09, POV-EAF-06, POV-LF-01                                                  |           | POV-EAF-05                                                |
| <b>S-12</b> Operador de Púlpito de Colada               | IT-S12 | POV-CC1-02, POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC2-02, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-06, POV-CC2-07             |           | POV-CC1-08, POV-CC2-01, POV-CC2-08, POV-LF-01, POV-OLL-02 |
| <b>S-13</b> Operador de Plataforma de Colada            | IT-S13 | POV-CC1-01, POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC2-01, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-06, POV-CC2-07, POV-OLL-02 |           | POV-CC1-02                                                |
| <b>S-14</b> Ayudante de Colada                          | IT-S14 | POV-CC1-02, POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC2-02, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-06, POV-CC2-07                         |           |                                                           |
| <b>S-15</b> Preparador de Distribuidores                | IT-S15 | POV-CC1-01, POV-CC1-06, POV-CC2-01                                                                                                                         |           | POV-CC2-06                                                |
| <b>S-16</b> Operador de Corte y Marcado                 | IT-S16 | POV-CC1-07, POV-CC1-08, POV-CC2-03, POV-CC2-06, POV-CC2-07, POV-CC2-08                                                                                     |           |                                                           |
| <b>S-17</b> Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho | IT-S17 | POV-CC1-08, POV-CC1-09, POV-CC2-08, POV-CC2-09                                                                                                             |           |                                                           |
| <b>S-18</b> Inspector de Calidad de Semiterminado       | IT-S18 | POV-CC1-09, POV-CC2-09                                                                                                                                     |           | POV-CC1-08, POV-CC2-08                                    |
| <b>S-19</b> Mecánico de Acería                          | IT-S19 |                                                                                                                                                            |           | POV-CC1-02, POV-EAF-08, POV-OLL-02                        |

|                                                          |        |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S-20</b> Electricista de Acería                       | IT-S20 |                                               |                                                                                                                                                                        | POV-EAF-04, POV-OLL-02                                                                                                 |
| <b>S-21</b> Instrumentista                               | IT-S21 |                                               |                                                                                                                                                                        | POV-CC1-02, POV-CC1-04, POV-CC2-02, POV-EAF-04                                                                         |
| <b>S-22</b> Técnico Hidráulico                           | IT-S22 |                                               |                                                                                                                                                                        | POV-CC1-02, POV-EAF-08                                                                                                 |
| <b>S-24</b> Refractorista                                | IT-S24 | POV-OLL-01                                    |                                                                                                                                                                        | POV-CC1-01                                                                                                             |
| <b>S-25</b> Mecánico de Taller de Moldes                 | IT-S25 |                                               |                                                                                                                                                                        | POV-CC2-02, POV-CC2-07                                                                                                 |
| <b>C-04</b> Jefe de Turno de Acería                      | IT-C04 |                                               | POV-OLL-02                                                                                                                                                             | POV-CC1-03, POV-CC1-07, POV-CC2-05, POV-OLL-01                                                                         |
| <b>C-05</b> Supervisor de Hornos                         | IT-C05 | POV-EAF-03, POV-EAF-04, POV-EAF-05, POV-LF-01 | POV-EAF-01, POV-EAF-02, POV-EAF-06, POV-EAF-07, POV-EAF-08                                                                                                             |                                                                                                                        |
| <b>C-06</b> Supervisor de Colada Continua                | IT-C06 | POV-CC1-04, POV-CC2-04                        | POV-CC1-01, POV-CC1-02, POV-CC1-03, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC1-08, POV-CC2-01, POV-CC2-02, POV-CC2-03, POV-CC2-05, POV-CC2-06, POV-CC2-07, POV-CC2-08 | POV-CC1-09, POV-CC2-09                                                                                                 |
| <b>C-07</b> Ingeniero de Proceso EAF / LF                | —      |                                               | POV-EAF-03, POV-EAF-04, POV-EAF-05, POV-LF-01                                                                                                                          | POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-EAF-01, POV-EAF-02, POV-EAF-06                                                             |
| <b>C-08</b> Ingeniero de Proceso de CC                   | —      |                                               | POV-CC1-04, POV-CC2-04                                                                                                                                                 | POV-CC1-01, POV-CC1-02, POV-CC1-03, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC1-09, POV-CC2-01, POV-CC2-03, POV-CC2-06, POV-CC2-09 |
| <b>C-09</b> Metalurgista de Producto                     | —      |                                               | POV-CC1-09, POV-CC2-09                                                                                                                                                 | POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-08, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-08, POV-EAF-06, POV-LF-01              |
| <b>C-15</b> Especialista de Refractarios                 | —      |                                               | POV-OLL-01                                                                                                                                                             | POV-CC1-01, POV-CC2-01, POV-EAF-01                                                                                     |
| <b>C-16</b> Especialista de Seguridad e Higiene          | —      | POV-CC2-02, POV-CC2-07                        |                                                                                                                                                                        | POV-CC1-01, POV-CC2-01, POV-CC2-04, POV-EAF-02, POV-OLL-02                                                             |
| <b>C-17</b> Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales | IT-C17 | POV-EAF-02                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |

Borrador para validación · Fuente: json/\*\_json de los POV, catálogo CAT-ACE-001 y descripciones de puesto DP-ACE. Copia impresa = copia no controlada.