PMR3404 – Controle I Projeto de Laboratório – 2020

MOTOR E FUSO

1. Descrição

O consiste numa mesa conectada a um fuso de esferas cuja posição angular pode ser alterada por meio de um servo-motor. Um sensor mede a posição da mesa. Eventuais cargas na mesa são acopladas à mesa de forma rígida e sofrem esforços de corte durante uma operação de usinagem. O fuso e o acoplamento possuem elasticidade não desprezível. O objetivo do sistema de controle é levar a mesa para uma posição desejada e assim mantê-la, mesmo na presença de distúrbios e erros de modelagem.

2. Modelo matemático

A Figura 1 ilustra o sistema. A mesa possui massa M, o fuso possui inércia J_f e rigidez $k_{\theta f}$, o acoplamento possui rigidez $k_{\theta a}$ e o eixo do motor possui inércia J_m




Figura 1 - Esquema da mesa

2.1. Equações de movimento

O equilíbrio de forças na mesa é derivado a partir da Figura 2:




Figura 2 - Equilíbrio de forças na mesa

$$M\ddot{x}(t) + C_l\dot{x}(t) = f_{mesa} - f_{corte}$$

O deslocamento da mesa é dado por x(t), a força de distúrbio sobre a mesa é dada por f_{corte} . O acionamento do fuso proporciona a força f_{mesa} . O sistema possui um amortecimento de constante C_l .

A equação de equilíbrio do fuso é derivada da Figura 3:

$$\begin{split} J_f \ddot{\theta}_f + C_\theta \left(\dot{\theta}_f - \dot{\theta}_m \right) + k_{eq} \left(\theta_f - \theta_m \right) &= -f_{mesa} p_f \\ \\ \frac{1}{k_{ea}} &= \frac{1}{k_{\theta a}} + \frac{1}{k_{\theta f}} \end{split}$$

Os termos à direita da igualdade representam a reação da carga. O deslocamento angular do fuso é dado por θ_f , relacionado com o deslocamento da mesa por uma constante p_f (passo do fuso):

$$x = \theta_f p_f$$

O fuso possui uma constante de amortecimento torcional C_{θ} e uma rigidez torcional dependente do comprimento do fuso entre o acoplamento e a castanha conforme a relação

$$k_{\theta f} = k_{\theta f 0} \left(1,08 - \frac{x}{l_0} \right)$$

O deslocamento angular do eixo do servo-motor é dado por θ_m .




Figura 3 – Equilíbrio de Forças no fuso

2.2. Dinâmica do Atuador

A corrente no motor em função da tensão de alimentação é dada por

$$v_m(t) = L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + k_{cem}\dot{\theta}_m$$

Na qual $v_m(t)$ é a tensão aplicada nos terminais do motor, i(t) é a corrente no motor, L é a indutância no enrolamento, R é a resistência do enrolamento e k_{cem} é a constante de tensão contra-eletromotriz.

O torque elétrico do motor em função da corrente é dado por

$$\tau_m = k_m i(t)$$

A equação de equilíbrio de forças no rotor do motor é dada então por

$$J_m \ddot{\theta}_m = \tau_m - C_{\theta} (\dot{\theta}_m - \dot{\theta}_f) - k_{eq} (\theta_m - \theta_f)$$




Figura 4 - Circuito do atuador

2.3. Resposta do sensor

A posição da mesa é medida por um sensor que fornece uma tensão $v_s(t)$ proporcional ao deslocamento da mesa:

$$v_s(t) = k_s x(t)$$

2.4. Parâmetros

Parâmetro	Valor
Massa da mesa M	40 kg
Coef. de amortecimento linear C_l	50 N.s/m
Passo do fuso p_f	0.03 m/rad
Comprimento do fuso l_0	1.5 m
Momento de inércia do fuso J_f	$9.04 \times 10^{-4} \ kg.m^2$
Constante de mola nominal do fuso $k_{\theta f0}$	$1.2 \times 10^4 N.m/rad$
Constante de mola do acoplamento $k_{ heta a}$	42 N.m/rad
Coef. de amortecimento angular C_{θ}	0.3 N.m.s/rad
Momento de inércia do motor J_m	$2.3 \times 10^{-6} \ kg \cdot m^2$
Constante eletromagnética k_m	2 N. m/A
Constante contra-eletromotriz k_{cem}	0.5 V. s/rad
Ganho do sensor k_s	10 V/m
Resistência ôhmica de armadura R	9 Ω
Indutância do motor L	0.006 H
Máxima corrente no motor	0. 25 <i>A</i>

3. Requisitos de desempenho

O sistema de controle deve levar a mesa para a posição desejada e mantê-la em equilíbrio com as seguintes características em malha fechada:

Erro de regime nulo para entrada degrau;


- Máximo sobressinal $M_p < 5\%$
- Tempo de assentamento de 2% $t_s < 0.5 seg$;
- Margem de ganho maior do que 10 dB;
- Margem de fase maior do que 45°;
- Rejeição completa de qualquer perturbação constante (Entrada degrau para f_{corte}).
- Esforço de controle compatível com o valor máximo de corrente permitido no motor.

4. Roteiro

- O relatório pode ser feito individualmente ou em dupla,
- O relatório do projeto deve ser feito utilizando o jupyter notebook, para o desenvolvimento teórico e scripts em Python utilizando o pacote Control Systems,
- Você deve submeter um único arquivo compactado com o arquivo *.ipynb e os arquivos das figuras quando necessário.
- Desenvolver uma única solução de projeto de controlador. Pode ser utilizado controladores tipo PID ou no domínio da frequência (avanço, atraso, avanço-atraso).
- Para obter as funções de transferência você deve inicialmente desenvolver um modelo de espaço de estados considerando as duas entradas do sistema: tensão de alimentação do motor $v_m(t)$ e a entrada de distúrbio f_{corte} .
- Para a rigidez torcional $k_{\theta f} = k_{\theta f0} \left(1{,}08 \frac{x}{l_0} \right)$ que varia com a posição da mesa adotar um valor fixo utilizando o valor x = 0.75m.
- A partir do modelo de espaço de estados é possível determinar as duas funções de transferência:

$$V_s(s) = G(s)V_m(s) + G_d(s)F_{corte}(s)$$

O sistema de controle em malha fechada resultante está ilustrado abaixo:



- O comando ss2tf() eventualmente pode gerar coeficientes dos polinômios significativemente pequenos. Esse coeficientes devem ser desprezados.
- Ao simular a resposta a degrau através do comando step() o aluno deve estar atento à especificação do vetor de tempo t que deve ser especificado com intervalo adequado. Especialmente em malha fechada o sistema pode ter uma constante de tempo muito rápida.
- Ao final do relatório deve ser inserido uma seção de Análise de Resultados e uma seção de Conclusões.