



# UPMSat-2

### **UPMSat-2 IAV PLAN**

Preparado por	Aguado Benito, Carlos	González Bárcena, David	
	Álvarez Romero, Jose Miguel	González-Llana de los Reyes, Arturo	
	Arcenillas Hernández, Pablo	Lera Matellanes, Miguel	
	Bermejo Ballesteros, Juan	Maestre López, Jesús	
	Castrillón Vilar, Lucía	Ortiz, Guillermo	
	Criado Zurita, Flor	Padilla Gutiérrez, Estefanía	
	García González, Sergio	Zaragoza Asensio, Juan Antonio	
	García Ramírez, Jaime		
Aprobado por	Jav	rier Pérez	
Referencia			
Edición	001		
Revisión	01		
Fecha de	17/01/2018		
edición			

### LISTA DE DISTRIBUCIÓN

NOMBRE	ORG.	NOMBRE	ORG.
Javier Pérez	ETSIAE-IDR		


### LISTA DE MODIFICACIONES

MOTIVOS DE MODIFICACIÓN	Nº Publicación	Revisión	Fecha
Revisión inicial	001	01	17/01/2018

### CONTROL

Preparado por:		Aprobado por: Javier Pérez
Aguado Benito, Carlos	González Bárcena, David	
Álvarez Romero, Jose Miguel	González-Llana de los Reyes, Arturo	
Arcenillas Hernández, Pablo	Lera Matellanes, Miguel	
Bermejo Ballesteros, Juan	Maestre López, Jesús	
Castrillón Vilar, Lucía	Ortiz, Guillermo	
Criado Zurita, Flor	Padilla Gutiérrez, Estefanía	
García González, Sergio	Zaragoza Asensio, Juan Antonio	
García Ramírez, Jaime		
Date 17/01/2018		Date 17/01/2018

# **UPM-SAT2 IAV PLAN**



### ÍNDICE

Herramientas y materiales	I
I.I Sistema de separación	6
I.2 Sistema ARQUIMEA	9
1.3 Patas soporte	12
I.4 Ensamblaje de la Batería	13
2 Paneles de cortadura tipo A en Bandeja B	15
3 Montaje Bandeja B sobre Bandeja A	16
4 Montaje dummies de magnetorquer X e Y	17
5.I EBOX Dummy con la Bandeja B	19
5.2 Unión de Bracket fijo a Bandeja B	21
6 Separadores con Bandeja A y Bandeja B	22
7.1 Brackets de los dummies de la Bandeja C	24
7.2 Paneles de cortadura tipo B en Bandeja C	25
8 Montaje Bandeja C sobre Bandeja B	26
9 Unión de separadores a Bandeja C	27
10.1 Montaje Dummies en Bandeja C	28
10.2 Unión de Bracket fijo a Bandeja C	30
10.3 Z-Axis Torque Rod Grips	31
10.4 Z-Axis Torque Rod	33
II.I Unión de Brackets sobre la Bandeja D	34
II.2 Montaje del cableado de conexión de las antenas	36
II.3 Montaje dummy MTS sobre la Bandeja D	37
12 Montaje de la Bandeja D y ajuste de separadores	39
13.1 Paneles de cierre y separadores	41
13.2 Ensamblaje de las Antenas	43
14 Colocación de células solares sobre paneles soporte	44
15 Montaie de los naneles sonorte sobre los naneles de cierre	46

### **LISTA DE FIGURAS**

Figura 1.1. Detalle de diferentes vistas del sistema de separación con la bandeja	
Figura I.2. Detalle del montaje y la posición del sistema ARQUIMEA	
Figura I.4. Detalle del ensamblaje y de la posición de la batería	13
Figura 2. Detalle de la unión de los componentes Shear Panel B en el componer Tray B.	
Figura 3. Detalle de la colocación del componente Tray B sobre el Tray A, así como de la secuencia del par de apriete.	16
Figura 4. Detalle de la posición de los dummies de los magnetorquer X e Y	17
Figura 5.1. Detalle de la posición de la EBOX respecto a la bandeja B	19
Figura 5.2. Posición del Bracket soporte del magnetorquer Z en la bandeja B	21
Figura 6. Colocación de los separadores en la bandeja A y B	22
Figura 7.1. Detalle de la posición de los brackets sobre la bandeja C	24
Figura 7.2. Detalle de la unión de los paneles de cortadura en a bandeja A	25
Figura 8. Detalle de la colocación de la bandeja C sobre la B, así como de la secuencia del par de apriete.	26
Figura 9. Detalle de la secuencia de apriete de los separadores con el component Tray C.	
Figura 10.1. Detalle de las posiciones de los dummies en la bandeja C	28
Figura 10.2. Posición del Bracket soporte del magnetorquer Z en la bandeja C	30
Figura 10.3. Detalle del posicionamiento de los Z-Axis Torque Rod Grips	31
Figura 10.4. Detalle del posicionamiento del Z-Axis Torque Rod	33
Figura II.I. Detalle del posicionamiento del Z-Axis Torque Rod	34
Figura II.3. Detalle del posicionamiento del dummy MTS en la Bandeja D	37
Figura 12. Detalle del posicionamiento de la bandeja D sobre el conjunto y ajust de los separadores.	
Figura 13.1. Detalle del posicionamiento y de la secuencia de atornillado de los paneles de cierre.	41
Figura 14. Dummies de las células solares sobre los paneles soporte	44
Figura 15. Dummies de las células solares sobre los paneles soporte	46

### Herramientas y Materiales

Este documento recoge todos los materiales, equipos de limpieza, herramientas y elementos de unión empleados para la integración de la estructura del modelo de ensayo del microsatélite UPMSat-2.

Debe asegurarse por parte del operario que todas estas herramientas y materiales se encuentren dentro de la sala limpia donde se vaya a realizar la integración, previo al comienzo de este proceso. De esta manera se evita tener que volver a salir y entrar, lo que provocaría una contaminación innecesaria.

Además de las herramientas y los materiales reflejados en este documento, es necesario el uso de vestimenta especial para entrar en la sala limpia. Estas prendas son: gorro, cubre barbas (si fuera necesario), bata, cubrezapatos o zuecos de la sala limpia y guantes. Estas prendas deben ser aprobadas previamente para el estándar ISO de sala limpia.

#### **Materiales**

EN AW 7075	Se trata de una aleación de aluminio que ha sido sometida a un proceso de forjado para mejorar sus propiedades.
	Todas las piezas de la maqueta están fabricadas de este material, ya que es fácil de mecanizar.

#### Equipos de limpieza

Componen todos los utensilios necesarios para que se lleve a cabo la eliminación de impurezas o suciedad de todos los elementos que componen el satélite.

Limpiador por ultrasonidos	Es un dispositivo que utiliza los ultrasonidos (de 20-400 kHz) y una solución acuosa adecuada para limpiar objetos delicados.  Este proceso de integración se emplea para la limpieza de todos los elementos de unión.	
Alcohol isopropílico	Este tipo de alcohol es ampliamente utilizado como líquido de limpieza.  Se debe utilizar con precaución ya que puede provocar irritaciones en la piel.	
Bayetas	Estas bayetas de microfibras tienen su uso permitido dentro de la sala limpia ya que el desprendimiento de fibras o partículas es mínimo.  Se emplean junto el alcohol isopropílico para la limpieza de todas las piezas de la maqueta.  Las bayetas también se utilizan para secar los elementos de unión una vez limpiados por ultrasonidos.	



### Herramientas

Dentro de las herramientas empleadas se distinguen diferentes tipos de llaves, cuyo fin es apretar o aflojar tuercas o pernos, y atornilladores para aplicar el par de apriete necesario.

Llaves fijas	Este tipo de llave debe utilizarse siempre en la tuerca para la cual ajuste de forma exacta, evitando así que se produzca redondeo o daños sobre la misma.  Si la tuerca se redondea, no será	2
Llaves inglesas	Al ser ajustable la abertura de la llave inglesa, permite adaptarse a diferentes medidas de tuercas.	856
Llaves de carraca	Posee un mecanismo de trinquete que permite cambiar de sentido de giro (para apretar o aflojar) reduciendo pérdidas de tiempo.  Permite el acoplamiento de cualquier tamaño o tipo de llave de vaso.	
	Acoplada con la llave de vaso, este tipo de llave solo ejerce fuerza en un sentido.	
Llaves de vaso	Estas llaves presentan la ventaja de no tener que acoplar y desacoplar la llave en cada porción de giro, evitando así esa pérdida de tiempo.  Es necesario adaptar cada llave para cada tamaño de tuerca o tornillo.	
Llaves Allen o en L	Se usan para atornillar/ desatornillar tornillos que tienen cabeza hexagonal interior, a diferencia de los tornillos normales que tienen forma lisa o de estrella.	
Llaves de tubo hexagonales	Las llaves de tubo hexagonales se emplean para la extracción o el montaje de tuercas o tornillos con cabeza hexagonal o con dientes múltiples que se encuentran en ubicaciones a las que los otros tipos de llaves no pueden acceder.	



Mangos para atornillar	Estos mangos permiten la inserción de diferentes tipos de puntas para el atornillado.  Sus formas son ergonómicas para facilitar su uso y aumentar la comodidad.	
Puntas	Es la parte que se introduce en el tornillo y se encarga de atornillar o desatornillar el elemento. Las puntas son de un tipo diferente en función del tipo de tornillo.  Hay gran cantidad de tipos de puntas diferentes (plana, de estrella de cuatro puntas, de cruz).	
Atornilladores dinamométricos	Esta herramienta manual se utiliza para ajustar el par de apriete de los elementos roscados.  Es importante aplicar el par recomendado por el fabricante para evitar las sobretensiones y deformaciones de las piezas.	Company is the same of the sam
Verificador de par de apriete	La punta metálica del verificador sirve para comprobar que el par de apriete del atornillador es el deseado.	
Utillaje	Dentro de esta categoría se definen las herramientas creadas específicamente para la utilización en partes concretas del proceso de montaje.  Entre estos se encuentra la herramienta que se usa para el montaje del adaptador.	



### Elementos de unión

Se trata de todos aquellos elementos usados para la unión y el anclaje de los todos los elementos que integran el satélite.

	Elemento mecánico para fijar elementos entre sí. Todas las estructuras, instrumentos o cua elemento que sea integrado en satélite deben unirse por estos.  Los tornillos empleados varían los elementos a unir, estando lo mismos estandarizados.	el según	(Freeze-	
Tornillos	Tipo	N°		
	EN-ISO-4762-M3x06	194		
	EN-ISO-4762-M3x08	332		
	EN-ISO-4762-M3x10	15		
	EN-ISO-4762-M3x16	44		
	EN-ISO-4762-M4x10	72		
	EN-ISO-4762-M4x16	34		
	EN-ISO-4762-M4x30	2		
	EN-ISO-4762-M6x12	4		
	Se coloca entre tornillo y tuero el fin de distribuir cargas y no o esos elementos.	lañar		
Arandelas	Las arandelas que se utilizan dependen del diámetro del tornillo y estarán estandarizadas.			
	Según la aplicación de la unión, el tipo de arandela variará: planas, de presión		(0)	
	Tipo	N°		
	EN-ISO-7089-M3x7	826		
	EN-ISO-7089-M4x9	104		



Tuercas	Estos elementos sirven para fijar los tornillos, evitar su desplazamiento y con ello que se desatornillen y provoquen daños.  Las tuercas utilizadas serán estándares y su tipo dependerá del tornillo al que se fija.		
	Tipo	N°	
	EN-ISO-4032-M3	260	
	EN-ISO-4032-M4	2	
Separadores	Actúan como separadores roscados para elevar un elemento sobre otro.  Constan de dos partes roscadas, una superior y otra inferior (machohembra o hembra-hembra).  Estos se insertan entre dos elementos para separarlos una cierta distancia, atornillándose él mismo o a través de tornillos.		
	Tipo	N°	
	C45503-SPI 106-M3x05-L6 (M/F)	124	
	C45503-IS-BUS3FF05-M3×05- L15 (F/F)	4	




TAREA I.I:

### Sistema de separación

**DESCRIPCIÓN:** 

Montaje sobre el componente Tray A del sistema de separación. Este consta de dos solidos principales y un muelle situado entre ambos. Para la compresión de éste se utiliza un tornillo específico, que con la ayuda de un útil auxiliar permite el montaje del conjunto.






Figura 1.1. Detalle de diferentes vistas del sistema de separación con la bandeja A.

#### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR los 4 componentes asociados a la tarea TI.1 así como el componente **Tray A**, cuyos PN son:
  - US2-E-CM-104300CP-01A-D IDRSSSTB.
  - US2-E-CM-104100CP-01A-D IDRSSSLB.
  - US2-E-CM-140200CP-01A-D\_IDRSSCONE.
  - US2-E-CM-140220CP-01A-D\_CG.
  - US2-E-CM-140100CP-04H-T STRA (Tray A).
- O2 Identificar el muelle de separación, el tornillo central del sistema de separación, la arandela y las dos tuercas correspondientes al mismo, y el útil necesario para la compresión del muelle.
- O3 Retirar los 6 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O4 Identificar y reunir 4 tornillos **EN-ISO-4762-M6x12**, 2 tornillos **EN-ISO-4762-M4x30** y 2 tuercas **EN-ISO-4032-M4**.
- Proceder con la limpieza de los 8 elementos de unión asociados a la tarea T1.1 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente **Tray A** con el eje "X" e "Y" horizontales, de forma que el eje "Z" apunte hacia el suelo. El eje "X" debe apuntar hacia el usuario.
- O7 Comprobar en el modelo CAD la posición del componente IDR Separation system satellite body sobre el componente principal Tray A.



TAREA I.I:

### Sistema de separación

#### PROCEDIMIENTO:

#### Paso Explicación

- O8 Introducir el tornillo central del sistema de separación en el componente **IDR Separation system satellite body** de forma que el mismo apunte hacia el eje "Z" negativo.
- O9 Comprobar las uniones premontadas del componente **IDR Separation system satellite body** de forma que se verifique el posicionamiento correcto de las arandelas y tornillos, así como la posibilidad de giro de estos últimos.
- 10 Ensamblar el componente **IDR Separation system satellite body** en el lugar correspondiente de la zona central del
  componente **Tray A** (con el tornillo central insertado). Para ello
  se utiliza una llave de tubo hexagonal para apretar los elementos
  de unión con el siguiente PN:
  - US2-E-CM-140351CP-01A-D\_IDRSSLB (x12).
- Comprobar en el modelo CAD la posición del componente Closing guide sobre el componente IDR Separation system cone.
- I2 Ensamblar el componente Closing guide sobre el componente IDR Separation system cone. Para ello se utiliza un destornillador M4 para sujetar, una llave de tubo hexagonal para apretar y los siguientes elementos de unión:
  - 2 tornillos **EN-ISO-4762-M4x30**.
  - 2 tuercas hexagonales EN-ISO-4032-M4.
- Comprobar en el modelo CAD la posición del componente IDR Separation system cone sobre el componente IDR Separation system launcher body.
- 14 Ensamblar el componente **IDR Separation system cone** sobre el componente **IDR Separation system launcher body**.Para ello se utiliza un destornillador M6 y los siguientes elementos de unión:
  - 4 tornillos EN-ISO-4762-M6x12.
- 15 Comprobar en el modelo CAD la posición del componente IDR Separation system launcher body sobre el componente IDR Separation system satellite body.
- Colocar el muelle de separación sobre el **IDR Separation**system satellite body de forma que el eje del muelle coincida con el eje "Z".



TAREA I.I:

### Sistema de separación

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

Hecho Comentarios

Colocar el componente IDR Separation system launcher body sobre el muelle de separación de forma que en el momento de ser este comprimido la posición de los componentes IDR Separation system launcher body e IDR Separation system satellite body sea la definida en el modelo CAD.

Introducir en el útil para la compresión del muelle la segunda tuerca de cierre del sistema de separación, la primera tuerca de cierre del mismo y la arandela.

Introducir el útil a través del agujero central del componente **IDR Separation system cone** hasta alcanzar el tornillo central del sistema de separación, y roscar el útil al mismo hasta que el tornillo alcance la primera tuerca (sin llegar a apretar la tuerca contra el tornillo).

- Roscar la primera tuerca del sistema de separación al tornillo central del mismo, así como la segunda.
- 21 Desenroscar y retirar el útil.

Suministrar el par de apriete de magnitud 2.66 N·m a los tornillos de métrica M4 y el par de apriete de magnitud 11.9 N·m a los tornillos de métrica M6, según las especificaciones del documento [A6], y siguiendo la secuencia de atornillado asociada al mismo.



Comentarios

### Sistema ARQUIMEA

<u>DESCRIPCIÓN:</u> Montaje sobre el componente Tray A del sistema ARQUIMEA, cuatro placas de aluminio posicionadas en la parte inferior del mimo. Tres se unen a la bandeja desde la parte inferior mediante tornillos pasantes y tuercas. La última se atornilla directamente a la bandeja desde la parte inferior mediante uniones roscadas.




Figura 1.2. Detalle del montaje y la posición del sistema ARQUIMEA.

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación Hecho

- 01 Identificar mediante el código QR los 4 componentes asociados a la tarea T1.2, cuyos PN son:
  - US2-E-CM-BOOM DUMMYIA CP-01A-T.
  - US2-E-CM-BOOM DUMMYIB CP-01A-T.
  - US2-E-CM-REACT\_DUMMY2A\_CP-01A-T.
  - US2-E-CM-REACT\_DUMMY2B\_CP-01A-T.
- O2 Retirar los 4 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir 6 tornillos EN-ISO-4762-M3x16, 3 tornillos EN-ISO-4762-M3x10, 15 arandelas EN-ISO-7089-M3x7 y 6 tuercas hexagonales EN-ISO-4032-M3.
- O4 Proceder con la limpieza de los 30 elementos de unión asociados a la tarea T1.2 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- O5 Posicionar el componente **Tray A** con el eje "X" vertical y el eje "Y" horizontal, de tal manera que el eje "Z" apunte hacia el interior de la mesa de trabajo, según se muestra en la Figura 1.2 (izquierda).
- O6 Comprobar en la Figura I.2 (derecha) la posición del componente **BOOM DUMMY IA** sobre el componente principal **Tray A**, o en el modelo CAD para mejor visualización.



TAREA 1.2:

### Sistema ARQUIMEA

#### PROCEDIMIENTO:

### Paso Explicación

- 07 Ensamblar el componente **BOOM DUMMY I A** en su lugar correspondiente de la zona superior izquierda del componente **Tray A**, de tal manera que sus ejes coincidan con los del componente principal. Para ello, se utiliza un destornillador M3 para sujetar, una llave de tubo hexagonal para apretar y los elementos de unión siguientes:
  - 2 tornillos **EN-ISO-4762-M3x16**.
  - 4 arandelas EN-ISO-7089-M3x7.
  - 2 tuercas hexagonales EN-ISO-4032-M3.
- O8 Comprobar en la Figura 1.2 la posición del componente **BOOM DUMMY I B** sobre el componente principal **Tray A**, o en el modelo CAD para mejor visualización.
- O9 Ensamblar el componente **BOOM DUMMY I B** en su lugar correspondiente de la zona inferior izquierda del componente **Tray A**, de tal manera que sus ejes coincidan con los del componente principal. Para ello, se utiliza un destornillador M3 para sujetar, una llave de tubo hexagonal para apretar y los elementos de unión siguientes:
  - 2 tornillos EN-ISO-4762-M3x16.
  - 4 arandelas EN-ISO-7089-M3x7.
  - 2 tuercas hexagonales EN-ISO-4032-M3.
- 10 Comprobar en la Figura 2 la posición del componente REACT DUMMY 2A sobre el componente principal Tray A, o en el modelo CAD para mejor visualización.
- Ensamblar el componente **REACT DUMMY 2A** en su lugar correspondiente de la zona superior derecha del componente **Tray A**, de tal manera que sus ejes coincidan con los del componente principal. Para ello, se utiliza un destornillador M3 para sujetar, una llave de tubo hexagonal para apretar y los elementos de unión siguientes:
  - 2 tornillos EN-ISO-4762-M3x16.
  - 4 arandelas EN-ISO-7089-M3x7.
  - 2 tuercas hexagonales EN-ISO-4032-M3.
- Voltear el componente **Tray A** de tal manera que el eje "Z" quede hacia dentro de la mesa de trabajo y el eje "Y" horizontal hacia la derecha.
- Comprobar en la Figura 2 la posición del componente REACT DUMMY 2B sobre el componente principal Tray A, o en el modelo CAD para mejor visualización.



TAREA 1.2:

### Sistema ARQUIMEA

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- 14 Ensamblar el componente **REACT DUMMY 2B** en su lugar correspondiente de la zona inferior derecha del componente **Tray A**, de tal manera que sus ejes coincidan con los del componente principal. Para ello, se utiliza un destornillador M3 para sujetar y los elementos de unión siguientes:
  - 3 tornillos **EN-ISO-4762-M3x10**.
  - 3 arandelas EN-ISO-7089-M3x7.
- 15 Suministrar el par de apriete de magnitud 1.2 N·m a todos los tornillos de los 4 componentes, siguiendo la especificación del documento [A6].



TAREA 1.3:

### **Patas soporte**

HECHA

<u>DESCRIPCIÓN:</u> Montaje sobre el componente Tray A de las patas soporte del satélite para evitar que el conjunto apoye sobre el sistema de separación.

#### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- OI Identificar los 4 componentes asociados a la tarea T1.3 mostrados en la Figura 1.3, los cuáles se emplean como utillaje y, por lo tanto, no tienen PN. Se denominarán **Support Feet.**
- O2 Retirar los 4 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- Voltear el componente **Tray A** de tal manera que el eje "Z" quede hacia dentro de la mesa de trabajo y el eje "Y" horizontal hacia la derecha.
- O4 Comprobar en el modelo CAD la posición de los componentes **Support Feet** sobre el componente principal **Tray A**.
- O5 Ensamblar cada componente **Support Feet** en una esquina del componente **Tray A** mediante la parte superior roscada de las mismas siguiendo una secuencia en sentido antihorario.
- Of Proporcionar la fuerza necesaria al apriete para que la unión quede fija ya que no se aplica par de apriete.



HECHA

Comentarios

TAREA 1.4:

### Ensamblaje de la Batería

**DESCRIPCIÓN:** 

El componente correspondiente a la batería se une directamente al componente Tray A mediante ocho tornillos siguiendo una secuencia en forma de estrella, de manera que se fijan con insertos helicoil en la bandeja.




Figura 1.4. Detalle del ensamblaje y de la posición de la batería.

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación Hecho

- 01 Identificar mediante el código QR el componente asociado a la tarea T1.4, cuyo PN es:
  - US2-E-CM-BATTERY\_DUMMY\_SOLID\_CP-01A-T
- O2 Retirar el componente de la bolsa de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico del mismo, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir 8 tornillos **EN-ISO-4762-M4x16** y 8 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
- O4 Proceder con la limpieza de los 16 elementos de unión asociados a la tarea T1.4 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente principal **Tray A** con el eje "Z" vertical hacia arriba y el eje "X" horizontal hacia la derecha, de manera que el conjunto se apoye sobre sus patas.
- O6 Comprobar en el modelo CAD la posición del componente **Battery dummy solid** sobre el componente principal **Tray A**.



TAREA 1.4:

### Ensamblaje de la Batería

#### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

Hecho Comentarios

- O7 Ensamblar el componente **Battery dummy solid** en su lugar correspondiente de la cara superior del componente **Tray A**, de tal manera que sus ejes coincidan con los del componente principal. Para ello, se utiliza un destornillador M4 para fijar el componente mediante los elementos de unión siguientes:
  - 8 tornillos **EN-ISO-4762-M4x16**.
  - 8 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.

Se comienza por uno de los tornillos del lado corto y se sigue una secuencia de estrella para atornillar el resto.

O8 Suministrar el par de apriete de magnitud 2.7 N·m a todos los tornillos del componente ensamblado, siguiendo la secuencia de atornillado, así como la especificación del documento [A6].



HECHA

TAREA 2

### Paneles de cortadura tipo A en Bandeja B

**DESCRIPCIÓN:** 

Montaje de los cuatro componentes Shear panel A situados entre los componentes Tray A y Tray B. Cada panel se fija directamente a las dos bandejas anteriores mediante cuatro tornillos, ensamblando primero los exteriores y luego los interiores.




Figura 2. Detalle de la unión de los componentes Shear Panel B en el componente Tray B.

### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR los 5 componentes asociados a la tarea T2, cuyo PN es:
  - US2-E-CM-140130CP-04A-T\_SSHP (Shear panel A) (x 4).
  - US2-E-CM-140200CP-03B-T\_STRB (Tray B).
- O2 Retirar los 5 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- ldentificar y reunir los 16 tornillos **EN-ISO-4762-M4x10** y las 16 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
- O4 Proceder con la limpieza de los 32 elementos de unión asociados a la tarea T2, de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente **Tray B** con el eje "Z" vertical hacia abajo y el eje "X" horizontal hacia la derecha.
- O6 Antes de posicionar cada uno de los 4 componentes **Shear panel A**, es preciso identificar su posición respecto al componente **Tray B** (consultar el sistema de ejes asociado a cada uno de ellos).
- O7 Ensamblar con el destornillador M4 cada componente Shear panel A en su posición correspondiente respecto al componente Tray B con 4 tornillos EN-ISO-4762-M4x10 y 4 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.

  Se comienza por los 2 tornillos exteriores y después los 2 interiores en cada componente Shear Panel A.



TAREA 3:

### Montaje Bandeja B sobre Bandeja A

**DESCRIPCIÓN:** Unión de los componentes Tray A y Tray B mediante los componentes Shear panel A.




Figura 3. Detalle de la colocación del componente Tray B sobre el Tray A, así como de la secuencia del par de apriete.

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación Hecho Comentarios

- OI Identificar los conjuntos descritos en la tarea T2 (**Tray B** con los componentes **Shear panel A**) y la tarea T1 (**Tray A**).
- O2 Identificar y reunir los 16 tornillos **EN-ISO-4762-M4x10** y las 16 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
- Proceder con la limpieza de los 32 elementos de unión asociados a la tarea T3, de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente **Tray A** con el eje "Z" vertical hacia arriba y el eje "X" horizontal hacia la derecha.
- Posicionar el componente **Tray B** con el eje "Z" vertical hacia arriba y el eje "X" horizontal hacia la derecha. Se posicionará encima del componente **Tray A**, haciendo coincidir los taladros de los componentes **Shear panel A** con los del componente **Tray A**.
- O6 Ensamblar con el destornillador M4 cada componente **Shear** panel A en su posición correspondiente respecto al componente **Tray A** con 4 tornillos **EN-ISO-4762-M4xI0** y 4 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
  El orden de ensamblaje es el mostrado en la Figura 3.



TAREA 4:

### Montaje dummies de magnetorquer X e Y

**DESCRIPCIÓN:** Montaje de los dummies de los magnetorquer X e Y sobre la Bandeja A.




Figura 4. Detalle de la posición de los dummies de los magnetorquer X e Y.

### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR los 2 componentes asociados a la tarea T4, cuyos PN son:
  - US2-E-CM-X\_TORQUE\_ROD\_AP-01A-T (X-Axis torque rod).
  - US2-E-CM-YTR\_DUMMY\_CP-01A-T (Y-Axis torque rod).
- Retirar los 2 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir los 8 tornillos EN-ISO-4762-M3x16, las 16 arandelas EN-ISO-7089-M3x7 y las 8 tuercas EN-ISO-4032-M3.
- O4 Proceder con la limpieza de los 32 elementos de unión asociados a la tarea T4, de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el conjunto ya montado con el eje "Z" vertical hacia arriba y el eje "X" horizontal hacia la derecha.
- O6 Posicionar los dos elementos de tal manera que sus ejes coincidan con los del conjunto.
- 07 Ensamblar con el destornillador y una llave de tubo hexagonal de métrica M3 los dos componentes, cada uno con 4 tornillos EN-ISO-4762-M3x16, 8 arandelas EN-ISO-7089-M3x7 y 4 tuercas EN-ISO-4032-M3.

  En ambos casos se empieza atornillando una esquina y se continúa por la opuesta, después se atornilla el resto.



TAREA 4:

# Montaje dummies de magnetorquer X e Y

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

Hecho Comentarios

O8 Suministrar el par de apriete de magnitud 2.7 N·m a todos los tornillos de los componentes ensamblados, siguiendo la secuencia de atornillado del paso T4.07, así como la especificación del documento [A6].



HECHA TAREA 5.1:

### EBOX Dummy con la Bandeja B

**DESCRIPCIÓN:** Una vez fijado el componente Tray B al conjunto ensamblado se pueden fijar los componentes al mismo. La EBOX Dummy se fija a la parte superior del componente Tray B mediante tornillos pasantes.




Figura 5.1. Detalle de la posición de la EBOX respecto a la bandeja B

#### **PROCEDIMIENTO:**

Explicación Hecho Comentarios Paso

- 01 Identificar mediante el código QR el componente asociado a la tarea T5.1 con PN:
  - US2-E-CM-EBOX DUMMY SOLID CP-01A-T.
- 02 Retirar el componente de la bolsa de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico del mismo, de acuerdo al documento [A3].
- 03 Identificar y reunir 6 tornillos EN-ISO-4762-M3x16, 12 arandelas EN-ISO-7089-M3x7 y 6 tuercas hexagonales EN-ISO-4032-M3.
- 04 Proceder con la limpieza de los 24 elementos de unión asociados a la tarea T5.1 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- 05 Posicionar el conjunto ensamblado apoyado en las patas con el plano XY horizontal y el eje X hacia la derecha.
- 06 Ensamblar el componente **Ebox dummy solid** en la parte superior del componente Tray B de tal manera que sus ejes coincidan con los del conjunto ensamblado. Para ello, se utiliza un destornillador M4 para fijar el componente mediante los elementos de unión siguientes:
  - 6 tornillos EN-ISO-4762-M3x16.
  - 12 arandelas EN-ISO-7089-M3x7.
  - 6 tuercas hexagonales EN-ISO-4032-M3.

Se comienza por la posición inferior derecha y se sigue una secuencia en estrella sin llegar a aplicar el apriete.



TAREA 5.1:

## EBOX Dummy con la Bandeja B

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

Hecho Comentarios

O7 Suministrar el par de apriete de magnitud 1.2 N·m a todos los tornillos del componente **Ebox dummy solid**, siguiendo la especificación del documento [A6] (o [RY]) y la secuencia descrita en el pasoT5.1.06.



**TAREA 5.2:** 

### Unión de Bracket fijo a Bandeja B

#### **DESCRIPCIÓN:**

Estas pequeñas piezas de aluminio se fijan al componente Tray B para conseguir la fijación del componente Z-Axis Torque Rod a través del agujero circular mecanizado en las bandejas B y C. Todos los agujeros contienen un inserto para atornillar directamente los elementos de fijación desde la parte superior de ambas bandejas.




Figura 5.2. Posición del Bracket soporte del magnetorquer Z en la bandeja B.

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

Hecho Comentarios

- 01 Identificar mediante el código QR el componente asociado a la tarea T5.2 con PN:
  - US2-E-CM-140350CP-01A-T\_BRKTMTR15 (Bracket).
- O2 Retirar el componente de la bolsa de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico del mismo, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir 4 tornillos **EN-ISO-4762-M3x10** y 4 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**.
- O4 Proceder con la limpieza de los 8 elementos de unión asociados a la tarea T5.2 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- O5 Posicionar el conjunto ensamblado apoyado en las patas soporte con el plano XY horizontal y el eje X hacia la derecha.
- O6 Ensamblar el componente **Z-axis Torque rod dummy** en la parte inferior izquierda de la cara superior del componente **Tray B** de tal manera que la parte más ancha del elemento quede orientada al agujero de dicho componente. Para ello, se utiliza un destornillador M4 para fijar el componente **Z-axis Torque rod dummy** mediante los elementos de unión siguientes:
  - 4 tornillos EN-ISO-4762-M3x10.
  - 4 arandelas EN-ISO-7089-M3x7.

Se comienza por la posición inferior derecha y se sigue una secuencia en estrella manteniendo una holgura en el apriete.



HECHA

TAREA 6:

### Separadores con Bandeja A y Bandeja B

### **DESCRIPCIÓN:**

Los separadores se basan en perfiles en L y se fijan inicialmente a cada esquina de los componentes Tray A y Tray B para facilitar la posterior incorporación del Tray C. Cada uno de estos separadores va referenciado a su posición según la orientación respecto a los ejes de la estructura.




Figura 6. Colocación de los separadores en la bandeja A y B.

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación Hecho Comentarios

- 01 Identificar mediante el código QR los 4 componentes asociados a la tarea T6 con PN:
  - US2-E-CM-140510CP-01A-T\_SPD.
  - US2-E-CM-140610CP-01A-T\_SPD (x3).
- O2 Retirar los 4 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir 16 tornillos **EN-ISO-4762-M4x16** y 16 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
- O4 Proceder con la limpieza de los 32 elementos de unión asociados a la tarea T6 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- O5 Posicionar el conjunto ensamblado apoyado en las patas con el plano XY horizontal y el eje X hacia la derecha.
- O6 Ensamblar el componente **Separator dummy I** en la esquina correspondiente de los componentes **Tray A** y **Tray B** de tal manera que sus ejes coincidan con los del conjunto ensamblado. Para ello, se utiliza un destornillador M4 para fijar el componente mediante los elementos de unión siguientes:
  - 4 tornillos EN-ISO-4762-M4x16.
  - 4 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.

Se comienza por la posición inferior derecha y se sigue una secuencia en estrella manteniendo una holgura en el apriete.



TAREA 6:

### Separadores con Bandeja A y Bandeja B

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

Hecho Comentarios

- 07 Ensamblar el componente **Separator dummy 2** en la esquina correspondiente de los componentes **Tray A** y **Tray B** de tal manera que sus ejes coincidan con los del conjunto ensamblado. Para ello, se utiliza un destornillador M4 para fijar el componente mediante los elementos de unión siguientes:
  - 4 tornillos **EN-ISO-4762-M4x16**.
  - 4 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.

Se comienza por la posición inferior derecha y se sigue una secuencia en estrella manteniendo una holgura en el apriete.

- 08 Ensamblar el componente **Separator dummy 3** en la esquina correspondiente de los componentes **Tray A** y **Tray B** de tal manera que sus ejes coincidan con los del conjunto ensamblado. Para ello, se utiliza un destornillador M4 para fijar el componente mediante los elementos de unión siguientes:
  - 4 tornillos EN-ISO-4762-M4x16.
  - 4 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.

Se comienza por la posición inferior derecha y se sigue una secuencia en estrella manteniendo una holgura en el apriete.

- 09 Ensamblar el componente **Separator dummy 4** en la esquina correspondiente de los componentes **Tray A** y **Tray B** de tal manera que sus ejes coincidan con los del conjunto ensamblado. Para ello, se utiliza un destornillador M4 para fijar el componente mediante los elementos de unión siguientes:
  - 4 tornillos **EN-ISO-4762-M4x16**.
  - 4 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.

Se comienza por la posición inferior derecha y se sigue una secuencia en estrella manteniendo una holgura en el apriete.



HECHA

TAREA 7.1:

### Brackets de los dummies de la Bandeja C

#### **DESCRIPCIÓN:**

Unión de los ocho brackets correspondientes a los cuatro dummies que se sitúan sobre la Bandeja C. Cada bracket se une a la bandeja mediante dos tornillos que se ensamblan por la parte inferior de la misma.




Figura 7.1. Detalle de la posición de los brackets sobre la bandeja C.

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR los 9 componentes asociados a la tarea T7.1, cuyo PN es:
  - US2-E-CM-140300CP-03A-T\_STRC (Tray C).
  - US2-E-CM-140310AC-01A-T (x 2).
  - US2-E-CM-140320AC-01A-T (x 2).
  - US2-E-CM-140330AC-01A-T (x 2).
  - US2-E-CM-140340AC-01A-T (x 2).
- O2 Retirar los 9 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir los 16 tornillos **EN-ISO-4762-M3x6** y las 16 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**.
- O4 Proceder con la limpieza de los 32 elementos de unión asociados a la tarea T7.1, mediante un baño ultrasónico modo sinusoidal o de pulsos (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- O5 Posicionar cada uno de los ocho brackets en la parte superior del componente **Tray C** sobre los correspondientes insertos helicoidales que albergarán los elementos de unión mencionados en el paso T7.1.03.
- Of Ensamblar con la llave Allen cada tornillo EN-ISO-4762-M3x6 junto con la correspondiente arandela EN-ISO-7089-M3x7 por la parte inferior del componente Tray C.



**TAREA 7.2:** 

### Paneles de cortadura tipo B en Bandeja C

HECHA

#### **DESCRIPCIÓN:**

Montaje de los cuatro paneles de cortadura situados entre las bandejas B y C. Cada panel se fija directamente a las dos bandejas anteriores mediante cuatro tornillos, ensamblando primero los exteriores y luego los interiores.




Figura 7.2. Detalle de la unión de los paneles de cortadura en a bandeja A.

#### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR los 4 componentes asociados a la tarea T7.2, cuyo PN es:
  - US2-E-CM-140230CP-02A-T (Shear panel B) (x 4).
- O2 Retirar los 4 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir los 16 tornillos **EN-ISO-4762-M4x10** y las 16 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9** que unirán los cuatro paneles a la parte superior del componente **Tray C**.
- Proceder con la limpieza de los 32 elementos de unión asociados a la tarea T7.2, mediante un baño ultrasónico modo sinusoidal o de pulsos (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente **Tray C** con el eje "Z" vertical hacia abajo y el eje "X" horizontal hacia la derecha.
- O6 Antes de posicionar cada uno de los 4 componentes **Shear** panel **B**, es preciso identificar su posición respecto al componente **Tray C** (consultar el sistema de ejes asociado a cada uno de ellos).
- O7 Ensamblar con destornillador M4 cada Shear panel B directamente sobre el componente Tray C en su posición correspondiente con 4 tornillos EN-ISO-4762-M4x10 y 4 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.
  Se comienza por los 2 tornillos exteriores y después los 2 interiores en cada uno de los Shear panel B.



TAREA 8:

### Montaje Bandeja C sobre Bandeja B

DESCRIPCIÓN: Unión de la Bandeja C y la Bandeja B mediante los Paneles de cortadura tipo B.




Figura 8. Detalle de la colocación de la bandeja C sobre la B, así como de la secuencia del par de apriete.

### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- OI Identificar los conjuntos descritos en la tarea T7 (**Tray C** con los componentes **Shear panel B**) y la tarea T6 (**Tray A**, **Tray B** y 4 **Separator dummy**).
- O2 Identificar y reunir los 16 tornillos **EN-ISO-4762-M4x10** y las 16 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
- Proceder con la limpieza de los 32 elementos de unión asociados a la tarea T8, de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente **Tray C** con el eje "Z" vertical hacia arriba y el eje "X" horizontal hacia la derecha.
- O5 Posicionar el conjunto de **Tray A**, **Tray B** y 4 **Separator Dummy** con el eje "Z" vertical hacia arriba y el eje "X"
  horizontal hacia la derecha. Se posicionará encima del
  componente **Tray B**, haciendo coincidir los taladros de los
  componentes **Shear panel B** con los del componente **TrayB**.
- O6 Ensamblar con el destornillador M4 cada componente **Shear**panel B en su posición correspondiente respecto al
  componente **TrayB** con 4 tornillos **EN-ISO-4762-M4x10** y 4
  arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
  El orden de ensamblaje es el mostrado en la Figura 8.



HECHA

**TAREA 9** 

# Unión de separadores a Bandeja C

<u>DESCRIPCIÓN:</u> Unión de los separadores a la Bandeja C y dar el par de apriete a los componentes Shear panel B.




Figura 9. Detalle de la secuencia de apriete de los separadores con el componente Tray C.

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- OI Identificar y reunir los 8 tornillos **EN-ISO-4762-M4x10** y 8 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
- Proceder con la limpieza de los 16 elementos de unión asociados a la tarea T9, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Ensamblar con el destornillador M4 cada separador en su posición correspondiente respecto al componente **Tray C** con 4 tornillos **EN-ISO-4762-M4x10** y 4 arandelas **EN-ISO-7089-M4x9**.
  - El orden de ensamblaje es el mostrado en la Figura 9. Primero un tornillo para cada uno de los separadores y una vez ya realizadas las 4 uniones, se procede a las 4 últimas con la misma secuencia de ensamblaje.
- O4 Suministrar el par de apriete de magnitud 2.7 N·m a todos los tornillos de los componentes ensamblados (**Shear panel B**) en las tareas T7 y T8, siguiendo la secuencia de atornillado del paso T9.03, así como la especificación del documento [A6].



**TAREA 10.1:** 

### Montaje dummies en la Bandeja C

HECHA

<u>DESCRIPCIÓN:</u> Montaje de los dummies correspondientes a los tres magnetómetros y la rueda de reacción sobre la Bandeja C.




Figura 10.1. Detalle de las posiciones de los dummies en la bandeja C.

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR los 4 componentes asociados a la tarea T10.1, cuyos PN son:
  - US2-E-CM-RW\_DUMMY\_AP-01A-T (Dummy Reaction wheel I).
  - US2-E-CM-RW\_IF\_DUMMY\_AP-01A-T (Dummy Reaction wheel 2).
  - US2-E-CM-SSBV\_DUMMY\_AP-01A-T (Dummy Magnetometer I).
  - US2-E-CM-BARTINGTON\_DUMMY\_AP-01A-T (Dummy Magnetometer 2).
- O2 Retirar los 4 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir los 16 tornillos EN-ISO-4762-M3x16, las 32 arandelas EN-ISO-7089-M3x7 y las 16 tuercas EN-ISO-4032-M3.
- Proceder con la limpieza de los 64 elementos de unión asociados a la tarea T10.1, de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el conjunto ya montado con el eje "Z" vertical hacia arriba y el eje "X" horizontal hacia la derecha.
- Posicionar los cuatro elementos de tal manera que sus ejes coincidan con los del conjunto.



**TAREA 10.1:** 

### Montaje dummies en la Bandeja C

### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- 07 Ensamblar con el destornillador y una llave de tubo hexagonal de métrica M3 los cuatro componentes, cada uno con 4 tornillos EN-ISO-4762-M3x16, 8 arandelas EN-ISO-7089-M3x7 y 4 tuercas EN-ISO-4032-M3 sobre los brackets posicionados en la tarea T7.1.
  - En los cuatro casos se empieza atornillando una esquina y se continúa por la opuesta, después se atornilla el resto.
- O8 Suministrar el par de apriete de magnitud 2.7 N·m a todos los tornillos de los componentes ensamblados, siguiendo la secuencia de atornillado del paso T10.1.07, así como la especificación del documento [A6].



TAREA 10.2:

### Unión de Bracket fijo a Bandeja C

HECHA

**DESCRIPCIÓN:** 

Estas pequeñas piezas de aluminio se fijan al componente Tray C para conseguir la fijación del componente Z-Axis Torque Rod a través del agujero circular mecanizado en las bandejas B y C. Todos los agujeros contienen un inserto para atornillar directamente los elementos de fijación desde la parte superior de ambas bandejas.




Figura 10.2. Posición del Bracket soporte del magnetorquer Z en la bandeja C.

#### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR el componente **Bracket** asociado a la tarea T10.2, cuyo PN es:
  - US2-E-CM-140350CP-01A-T BRKTMTR15.
- O2 Retirar el componente **Bracket** de la bolsa de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico del mismo, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir los 4 tornillos **EN-ISO-4762-M3x10** y las 4 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**.
- O4 Proceder con la limpieza de los 8 elementos de unión asociados a la tarea T10.2, de acuerdo al documento [A3].
- O5 Posicionar el componente **Bracket** sobre el componente **Tray C**, siguiendo la referencia del CAD asociado.
- O6 Ensamblar con el destornillador M3 el **Bracket** en su posición correspondiente respecto al componente **Tray C**, con 4 tornillos **EN-ISO-4762-M3x10** y 4 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**. La secuencia de ensamblado a seguir es recorriendo las diagonales del cuadrado que forman los 4 tornillos.
- O7 Suministrar el par de apriete de magnitud 1.2 N·m a todos los tornillos del componente **Bracket** ensamblado en el componente **Tray C** en la tarea T10.2, siguiendo la secuencia de atornillado del paso T10.2.06, así como la especificación del documento [A6].



**TAREA 10.3:** 

### **Z-Axis Torque Rod Grips**

HECHA

DESCRIPCIÓN:

Montaje de los componentes Z-Axis Torque Rod Grips necesarios para la fijación del componente Z-Axis Torque Rod. Estos componentes se encuentran fijos a los componentes Bracket Magnetorquer MTR15 Dummy, los cuales están situados en las bandejas Tray B y Tray C.




Figura 10.3. Detalle del posicionamiento de los Z-Axis Torque Rod Grips.

#### **PROCEDIMIENTO:**

Paso Explicación Hecho Comentarios

- 01 Identificar mediante el código QR los 2 componentes asociados a la tarea T10.3, cuyo PN son:
  - US2-E-CM-130221CP-01A-T\_GRMTR-15 (x2).
- O2 Retirar los 2 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir 4 tornillos **EN-ISO-4762-M3x10**, 2 tornillos **EN-ISO-4762-M4x16** y 4 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**.
- O4 Proceder con la limpieza de los 10 elementos de unión asociados a la tarea T10.3 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- O5 Insertar los 2 tornillos **EN-ISO-4762-M4x16** en los componentes **Grip MTR-15 dummy** según el modelo CAD sin apretarlos, dejándolos con holgura.
- O6 Comprobar en el modelo CAD la posición de los componentes Grip MTR-15 dummy respecto de los componentes Bracket magnetorquer MTR15 dummy situados en los componentes Tray B yTray C.



**TAREA 10.3:** 

### **Z-Axis Torque Rod Grips**

#### **PROCEDIMIENTO:**

### Paso Explicación

- 07 Ensamblar uno de los componentes **Grip MTR-15 dummy** en el componente **Bracket magnetorquer MTR15 dummy** situado en el componente **Tray B**. Para ello, se utiliza un destornillador M3 y los elementos de unión siguientes:
  - 2 tornillos EN-ISO-4762-M3x10.
  - 2 arandelas EN-ISO-7089-M3x7.
- 08 Ensamblar uno de los componentes **Grip MTR-15 dummy** en el componente **Bracket magnetorquer MTR15 dummy** situado en el componente **Tray C**. Para ello, se utiliza un destornillador M3 y los elementos de unión siguientes:
  - 2 tornillos EN-ISO-4762-M3x10.
  - 2 arandelas EN-ISO-7089-M3x7.
- O9 Suministrar el par de apriete de magnitud 1.2 N·m a todos los tornillos de M3 de los 2 componentes, siguiendo la especificación del documento [A6].



**TAREA 10.4:** 

# **Z-Axis Torque Rod**

HECHA

**DESCRIPCIÓN:** 

Montaje del componente Z-Axis Torque Rod que atraviesa las bandejas B y C a través de unos orificios situados en las mismas. Este componente se fija mediante los componentes Z-Axis Torque Rod Grips previamente montados, los cuales incluyen un tornillo con holgura de M4 que al apretarlo fijan el componente Z-Axis Torque Rod.




Figura 10.4. Detalle del posicionamiento del Z-Axis Torque Rod.

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR el componente asociados a la tarea TI0.4 así como los componentes **Grip MTR-I5 dummy**, montados en los componentes **Tray B** y **Tray C** cuyos PN son:
  - US2-E-CM-ZTR DUMMY CP-01A-T
  - US2-E-CM-130221CP-01A-T\_GRMTR-15 (x2).
- O2 Retirar el componente de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Comprobar en el modelo CAD la posición del componente Zaxis Torque rod dummy sobre los componentes Grip MTR-15 dummy situados en los componentes Tray B y Tray C.
- O4 Identificar los 2 tornillos **EN-ISO-4762-M4x16**, situados en los componentes **Grip MTR-15 dummy** (uno por cada componente).
- O4 Insertar el componente Z-axis Torque rod dummy a través de los orificios de los componentes Grip MTR-15 dummy, Tray B y Tray C.
- Fijar el componente **Z-axis Torque rod dummy** mediante los tornillos **EN-ISO-4762-M4x16**, haciendo uso de un destornillador de M4, comprobando que el componente **Z-axis Torque rod dummy** no pueda desplazarse ni rotar.



HECHA

TAREA II.I:

# Unión de Brackets sobre la Bandeja D

<u>DESCRIPCIÓN:</u> Montaje sobre la bandeja Tray D de 4 brackets. Se atornillan directamente a la bandeja desde la parte superior mediante uniones roscadas (helicoils insertados).



Figura 11.1. Detalle del posicionamiento del Z-Axis Torque Rod.

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR los 4 componentes iguales asociados a la tarea TII.I, así como el componente **Tray D**, cuyos PN son:
  - US2-E-CM-140400CP-04B-T\_STRD (Tray D).
  - US2-E-CM-140411CP-01B-T\_BRKTD (x4).
- O2 Retirar los 5 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- 03 Identificar y reunir 8 tornillos **EN-ISO-4762-M3x08**.
- O4 Proceder con la limpieza de los 8 elementos de unión asociados a la tarea TII.1 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente **Tray D** con el eje "X" vertical y el eje "Y" horizontal, de tal manera que el eje "Z" apunte hacia el usuario.
- O6 Comprobar en el modelo CAD la posición de los componentes **Brackets** sobre el componente **Tray D**.
- 07 Ensamblar el componente **Bracket** (I de ellos) en su lugar correspondiente de la zona superior del componente **Tray D**, de tal manera que sus ejes coincidan con los del componente principal. Para ello, se utiliza un destornillador M3 para apretar los elementos siguientes:
  - 2 tornillos EN-ISO-4762-M3x08.



TAREA II.I:

# Unión de Brackets sobre la Bandeja D

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- Repetir tres veces los pasos T11.1.06 y T11.1.07 de tal forma que queden los 4 componentes sujetados al componente **Tray D**.
- O9 Suministrar el par de apriete de magnitud 1.5 N·m a todos los tornillos de los 4 componentes, siguiendo la especificación del documento [A6].



TAREA 11.2:

# Montaje del cableado de conexión de las antenas

**<u>DESCRIPCIÓN</u>**: Montaje del cableado de conexión de las antenas con los equipos de comunicaciones.

#### PROCEDIMIENTO:

#### Paso Explicación

- Hecho Comentarios
- 01 Identificar mediante el código QR los cables de las antenas. Hay un cable correspondiente para 4 antenas, aunque solo se montarán 2 antenas. Cada cable tiene una longitud diferente y ya viene con los elementos de conexión incorporados.
- Retirar los 4 componentes de las bolsas de protección y clasificación según su longitud.
- ldentificar los elementos de unión de los cables con el componente **Tray D**.
- Proceder con la limpieza de los elementos de unión asociados a la tarea T11.2, de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente **Tray D** con el eje "Z" vertical hacia abajo y el eje "X" horizontal hacia la derecha.
- O6 Identificar la posición de los cables respecto al componente Tray D, de forma que su longitud sea la adecuada respecto a la antena a la que van a ir conectados. Todos los cables deben converger con la conexión a los equipos en la parte central del componente Tray D.
- O7 Colocar bridas en las intersecciones de los nervios del componente **Tray D**.
- Fijar los cables en su posición correspondiente mediante las bridas, ya colocadas en el paso T11.2.07, evitando que el cable quede excesivamente suelto.
- 09 Ensamblar los cables al componente **Tray D** con los elementos de unión correspondientes.



TAREA II.3:

## Montaje dummy MTS sobre la Bandeja D

**<u>DESCRIPCIÓN:</u>** Montaje del dummy correspondiente al MTS sobre la bandeja D.




Figura 11.3. Detalle del posicionamiento del dummy MTS en la Bandeja D.

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR el componente asociado a la tarea TII.3, cuyo PN es:
  - US2-E-CM-MTS\_DUMMY\_CP-01A-T (Dummy MTS).
- O2 Retirar el componente de la bolsa de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico del mismo, de acuerdo al documento [A3].
- O3 Identificar y reunir los 8 tornillos EN-ISO-4762-M3x16, las 4 arandelas EN-ISO-7089-M3x7 y los 4 tornillos separadores C45503-IS-BUS3FF05-M3-L15.
- Proceder con la limpieza de los 16 elementos de unión asociados a la tarea T11.3, de acuerdo al documento [A3].
- O5 Posicionar el componente **Tray D** con el eje "Z" horizontal.
- O6 Atornillar los cuatro separadores C45503-IS-BUS3FF05-M3-L15 mediante cuatro tornillos EN-ISO-4762-M3x16 al componente Tray D con el separador situado en el eje "Z" positivo del mismo.
- O7 Ensamblar con el destornillador y una llave de tubo hexagonal de métrica M3 el componente **Dummy MTS**, con 4 tornillos **EN-ISO-4762-M3x16** y 4 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**, sobre los separadores atornillados en el paso T11.3.06. Se empieza atornillando una esquina y se continúa por la opuesta, después se atornilla el resto.



TAREA II.3:

# Montaje dummy MTS sobre la Bandeja D

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

Hecho Comentarios

O8 Suministrar el par de apriete de magnitud 2.7 N·m a todos los tornillos de los componentes ensamblados, siguiendo la secuencia de atornillado del paso T11.3.07, así como la especificación del documento [A6].



TAREA 12:

### Montaje de la Bandeja D y ajuste de separadores

DESCRIPCIÓN: Montaje de la bandeja D y ajuste de los separadores a la misma. Su colocación se corresponde a las 4 esquinas de la bandeja. Se atornillan directamente a la bandeja D mediante uniones roscadas (helicoils insertados).




Figura 12. Detalle del posicionamiento de la bandeja D sobre el conjunto y ajuste de los separadores.

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### **Explicación** Paso

Comentarios Hecho

- 01 Identificar y reunir 8 tornillos EN-ISO-4762-M4x16 y 8 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.
- 02 Proceder con la limpieza de los 16 elementos de unión asociados a la tarea T12 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- 03 Posicionar el componente Tray D con el eje "X" vertical y el eje "Y" horizontal, de tal manera que el eje "Z" apunte hacia el usuario.
- 04 Comprobar en el modelo CAD la posición del componente Separator dummy I en una esquina en dirección del eje z, junto al componente Tray D.
- 05 Ensamblar el componente Separator dummy I (US2-E-CM-140510CP-01A-T\_SPD 1) en el lugar correspondiente de la esquina del componente Tray D, de tal manera que el eje longitudinal del componente coincida con el eje z del satélite. Para ello, se utiliza un destornillador M4 para apretar los elementos de unión:
  - 2 tornillos EN-ISO-4762-M4x16.
  - 2 arandelas EN-ISO-7089-M4x9.

La colocación de los tornillos y arandelas se sitúa en dirección "±x" y "±y". Comprobar en CAD.

06 El apriete del tornillo no debe llegar al par de apriete necesario, Colocar solo los tornillos de tal forma que solo queden sujetos.



TAREA 12:

# Montaje de la Bandeja D y ajuste de separadores

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- O7 Llevar a cabo los pasos T12.04, T12.05 y T12.06 para el ensamblaje del componente **Tray D** con los componentes **Separator dummy 2**, **3** y **4**.
- Una vez colocados los 4 separadores y estén fijadas todas las bandejas se realiza el par de apriete necesario.
- O9 Suministrar el par de apriete de magnitud 2.7 N·m a todos los tornillos, siguiendo la especificación del documento [A6].



HECHA

**TAREA 13.1:** 

## Paneles de cierre y separadores

#### **DESCRIPCIÓN:**

Montaje de todos los paneles de cierre de la estructura del satélite y colocación de los separadores soporte de los paneles solares. La unión se realiza mediante tornillos ciegos con arandelas. Todos los paneles se fijan en primer lugar en las uniones situadas en la parte superior, de manera que el panel quede sujeto y se facilite el proceso.




Figura 13.1. Detalle del posicionamiento y de la secuencia de atornillado de los paneles de cierre.

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- OI Identificar mediante el código QR los 4 componentes asociados a la tarea T13.1, cuyos PN son:
  - US2-E-CM-40910CP-03B-D (Lateral panel X+).
  - US2-E-CM-41010CP-03B-D (Lateral panel X-).
  - US2-E-CM-41110CP-03B-D (Lateral panel Y+).
  - US2-E-CM-41210CP-03B-D (Lateral panel Y-).
- O2 Retirar los 4 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- ldentificar y reunir los 104 tornillos EN-ISO-4762-M3x08, las 232 arandelas EN-ISO-7089-M3x7, los 124 separadores C45503-SP1106-M3x05-L6 y 4 tuercas EN-ISO-4032-M3.
- O4 Proceder con la limpieza de todos elementos de unión asociados a la tarea T13.1 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- Posicionar el componente **Lateral panel X+** con el eje "Y" horizontal, el eje "Z" vertical apuntando hacia el usuario y el eje "X" apuntando hacia la mesa.



**TAREA 13.1:** 

# Paneles de cierre y separadores

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- De Ensamblar con la herramienta (llave allen) el componente Lateral panel X+ a los componentes Separator dummy orientados hacia el eje X+, con el tornillo EN-ISO-4762-M3x08 y las arandelas EN-7089-M3x7. Se comienza por las uniones superiores para poder fijar fácilmente el componente Lateral panel X+, trazando a continuación diagonales entre los dos separadores siguiendo el esquema de la Figura 13.1.
- 07 Ensamblar con la herramienta (llave allen) el componente Lateral panel X+ a los componentes Tray A y Tray D orientados hacia el eje X+, con el tornillo EN-ISO-4762-M3x08 y las arandelas EN-7089-M3x7, trazando diagonales entre las dos hileras de uniones siguiendo el esquema de la Figura 13.1 pero en vertical.
- O8 Ensamblar con la herramienta (llave allen) el componente Lateral panel X+ a los componentes Tray B y Tray C orientados hacia el eje X+, con el tornillo EN-ISO-4762-M3x08 y las arandelas EN-7089-M3x7 trazando diagonales entre las dos hileras de uniones siguiendo el esquema de la Figura 13.1 pero en vertical.
- O9 Ensamblar con la herramienta (llave de tubo hexagonal de métrica M3) el componente Lateral panel X+ a los componentes Separator dummy orientados hacia el eje X+, con el tornillo separador C45503-SPII06-M3x05-L6 y las arandelas EN-ISO-7089-M3x7, trazando diagonales entre los dos separadores siguiendo el esquema de la Figura 13.1.
- Suministrar el par de apriete de magnitud 1.5 N·m a todos los tornillos del Lateral panel X+, según la especificación del documento [A6] (o [RY]) y siguiendo la secuencia de atornillado asociada al mismo.
- Repetir de los pasos T13.1.05 a T13.1.10 para los componentes **Lateral panel X-**, **Lateral panel Y+** y **Lateral panel Y-**, cada uno con la orientación correspondiente.



**TAREA 13.2:** 

## Ensamblaje de las Antenas

HECHA

<u>DESCRIPCIÓN:</u> Montaje de las antenas sobre los paneles de cierre X+ e Y+. Las antenas se localizan en el área de los paneles que sobresale por encima del componente Tray D.

#### PROCEDIMIENTO:

#### Paso Explicación

- Ol Identificar las dos antenas asociadas a la tarea TI3.2 (no hay código QR ni PN). Se denominarán **Antenna +X**, **Antenna -Y**.
- O2 Retirar los 2 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- ldentificar y reunir los 4 tornillos **EN-ISO-4762-M3x08**, las 4 tuercas **EN-ISO-4032-M3** y las 4 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**.
- O4 Proceder con la limpieza de todos los elementos de unión asociados a la tarea T13.2 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- O5 Posicionar el componente **Antenna +X** manteniendo el contacto con el exterior del componente **Lateral panel X+**, alineando sus orificios con los orificios del panel acondicionados para alojarla. Éstos están situados en la zona superior en las proximidades de las tomas de tierra del componente **Tray D**.
- O6 Ensamblar con la herramienta (llave allen y llave de tubo hexagonal de métrica M3) el componente **Antenna +X** al componente **Lateral panel X+** con los pernos compuestos por un tornillo, dos arandelas y una tuerca.
  - 07 Repetir los pasos del T13.2.05 al T13.2.06 para los componentes Antenna +Y con el Lateral panel Y+, Antenna -X con el Lateral panel X- y Antenna -Y con el Lateral panel Y-.



TAREA 14:

# Colocación de células solares sobre paneles soporte

<u>DESCRIPCIÓN:</u> Montaje de los dummies de paneles solares sobre los paneles soportes. Se atornillan directamente a los paneles soporte mediante uniones roscadas (helicoils insertados).




Figura 14. Dummies de las células solares sobre los paneles soporte.

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

Hecho Comentarios

- OI Identificar mediante el código QR los 36 componentes asociados a la tarea T14, cuyos PN son:
  - US2-E-CM-MODULE\_DUMMY01\_CP-01A-T (Solar Cells) (x18).
  - US2-E-CM-MODULE\_DUMMY02\_CP-01A-T (Solar Cells) (x18).

A pesar de existir dos PN distintos, todas las células solares son iguales.

- 02 Identificar mediante el código QR los 5 componentes (paneles soporte) asociados a la tarea T14, cuyos PN son:
  - US2-E-CM-121220CP-01A-T (X+).
  - US2-E-CM-121220CP-01A-T (Y+).
  - US2-E-CM-121220CP-01A-T (X-).
  - US2-E-CM-121220CP-01A-T (Y-).
  - US2-E-CM-125200CP-01A-T (Z+).
- O3 Retirar los 41 componentes de las bolsas de protección y proceder con una limpieza con alcohol isopropílico de los mismos, de acuerdo al documento [A3].
- O4 Identificar y reunir 216 tornillos EN-ISO-4762-M3x08 y 332 arandelas EN-ISO-7089-M3x7 y 216 tuercas EN-ISO-4032-M3.
- O5 Proceder con la limpieza de todos los elementos de unión asociados a la tarea T14 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- O6 Posicionar el panel soporte **US2-E-CM-121220CP-01A-T** (**X+**) de tal manera que el eje "Z" quede orientado hacia arriba.



TAREA 14:

# Colocación de células solares sobre paneles soporte

#### **PROCEDIMIENTO:**

#### Paso Explicación

- 07 Ensamblar 8 componentes **Solar Cells** en el panel soporte **US2- E-CM-121220CP-01A-T (X+)**. Asegurar mediante el CAD que la orientación de estos componentes respecto al panel soporte es el correcto. Para cada componente se utilizan 6 tornillos **EN- ISO-4762-M3x08** y 6 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**. Para esta operación, se utiliza un destornillador M3. Se debe tener en cuenta la secuencia de fijación que será de manera cruzada.
- 08 Repetir los pasos T14.06 y T14.07 con los componentes US2-E-CM-121220CP-01A-T (X-), US2-E-CM-121220CP-01A-T (Y+) y US2-E-CM-121220CP-01A-T (Y-).
- O9 Ensamblar 4 componentes **Solar Cells** en el panel soporte **US2-US2-E-CM-I25200CP-0IA-T (Z+).** Asegurar mediante el CAD que la orientación de estos componentes respecto al panel soporte es el correcto. Para cada componente se utilizan 6 tornillos **EN-ISO-4762-M3x08** y 6 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**. Para esta operación, se utiliza un destornillador M3. Se debe tener en cuenta la secuencia de fijación que será de manera cruzada.
- Suministrar el par de apriete de magnitud 1.5 N·m a todos los tornillos correspondientes a la tarea T14, siguiendo la especificación del documento [A6].



TAREA 15:

# Montaje de los paneles soporte sobre los paneles de cierre

<u>DESCRIPCIÓN:</u> Montaje de los paneles soporte (con sus paneles solares ya ensamblados) sobre los paneles laterales o paneles de cierre.




Figura 15. Dummies de las células solares sobre los paneles soporte.

#### **PROCEDIMIENTO:**

Paso Explicación Hecho Comentarios

- 01 Identificar y reunir 178 tornillos **EN-ISO-4762-M3x06** y 178 arandelas **EN-ISO-7089-M3x7**.
- O2 Proceder con la limpieza de todos los elementos de unión asociados a la tarea T15 mediante un baño ultrasónico en modo sinusoidal (5 min), de acuerdo al documento [A3].
- Ensamblar el panel soporte US2-E-CM-121220CP-01A-T
   (X+) con la dirección y sentido correspondiente a los ejes del satélite sobre los paneles de cierre.
   Prestar atención en el modelo CAD a la posición de los tornillos.
   A cada panel soporte le corresponden 43 tornillos y 43 arandelas.
- 04 Repetir el paso T15.03 para con los componentes US2-E-CM-121220CP-01A-T (X-), US2-E-CM-121220CP-01A-T (Y+) y US2-E-CM-121220CP-01A-T (Y-).
- O5 Ensamblar el panel soporte **US2-E-CM-125200CP-01A-T (Z+)** con la dirección y sentido correspondiente a los ejes del satélite sobre los paneles de cierre.
  - A este panel soporte le corresponden 6 tornillos y 6 arandelas.
- O6 Suministrar el par de apriete de magnitud 1.5 N·m a todos los tornillos de los 5 componentes, siguiendo la especificación del documento [A6].



HECHA

#### **DOCUMENTOS APLICABLES**

[AI] ECSS-Q-ST-70C Rev. I

Materials, mechanical parts and processes

[A2] ECSS-Q-ST-70-71C

Materials, processes and their data selection

[A3] ECSS-Q-ST-70-01C

Cleanliness and contamination control

[A4] ECSS-E-ST-10-09C

Reference coordinate system

[A5] ECSS-E-ST-10-03C

Annex A (normative)

Assembly, integration and test plan (AITP) - DRD

[A6] ECSS-E-HB-32-23A

Threaded fasteners handbook

[A7] ECSS-D-00-02A

**Drafting rules and template for ECSS Handbooks** 

