


Parcial Automatización y Control de Procesos

6



Nombre	Atributo	Tipo	Comentario
Input0_0	[Input]	BOOL	Sensor de proximidad (cajas)
Input0_1	[Input]	BOOL	Sensor de proximidad (mandarinas)
Input0_2	[Input]	BOOL	Pulsador (inicio)
Input0_3	[Input]	BOOL	Pulsador (detener)
Output0_0	[Output]	BOOL	Banda transportadora cajas
Output0_1	[Output]	BOOL	Banda transportadora mandarinas
Output0_2	[Output]	BOOL	Led (inicio)
Output0_3	[Output]	BOOL	Led (detener)

