

INSTUÇÃO DE TRABALHO IT 124- MOTIVO DAS HORAS PARADAS GALVANIZAÇÃO A FOGO

Nº Revisões: 01

Pág.: 1 de 1

Elaboração	Revisão	Aprovação/ Reprovação	
Gutierres, Alcione, Vanessa	Bianca S. Damasio	Ricardo B. Marcelino	
19/06/2018	03/09/2018	03/09/2018	

19/00/2010	03/03/2010 03/03/20	
Motivo	Causa	Código
	Falta de energia elétrica	61A
	Falta de eletricista	61B
	Troca de cabo	61E
	Troca de sensor	61F
	Troca do painel do troller	61G
	Troca da esteira plástico	61H
	Outros problemas elétricos	61P
Manutenção elétrica	Troca de termopar	61C
	Temperatura baixa	61D
	Problema com a resistência	611
	Troca do controlador da temperatura	61J
	Troca do diristor	61L
	Problemas com centrifuga	61M
	Compressor	61N
	Estufas	610
	Manutenção preventiva	62J
	Falta de mecânico	62A
	Problemas com centrifuga	62L
	Pequenos reparos	621
	Outros problemas mecânicos	62M
Manage	Troca da cuba	62B
Manutenção mecânica	Troca de engrenagem do troller	62C
	Troca de correia da estufa (arrebentada)	62D
	Manutenção dos eixos do troller	62E
	Esteira do dicromato (trocar)	62F
	Esteira do dicromato (trancada com material)	62G
	Compressor	62H
	Falta de operador	64A
Falta de operador	Operador de atestado	64B
	Operador trabalhando em outro setor	64C
Treinamento	Treinamento	68A
- 1. 1	Empilhadeira em manutenção	67A
Falta de empilhadeira	Empilhadeira emprestada	67B
	Limpeza do fluxo	63A
	Limpeza do dicromato	63B
	Limpeza da cuba	63C
	Reforço do fluxo	63D
Manutenção do processo	Falta de material	63E
	Repondo zinco	63F
	Troca de centrifuga	63G
	Troca de cesto	63H
	Água	65G
	Anodos de zinco	65D
	Acido clorídrico	65F
	Cloreto de zinco	65A
	Cloreto de amônia	65B
	Dicromato	65C
	Chumbo	65E
Falta de produto	Falta de produto para galvanizar	66A

CONTROLE DE ALTERAÇÃO

Revisão	Descrição da Alteração	
00	Elaboração do documento	
01	Atualização da tabela, incluído códigos das paradas	