


## FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	REFUGO
ORDEM DE FABRICAÇÃO	7610917	Run.	028-5	- 1
CORTE DO MATERIAL	27.9-17	Dawl:	2000	
USINAGEM EM TORNO	02-10-17	maygank	0 2 Re CAS	
USINAGEM EM FRESA	02/10/14	Cartinus	nin	LNES
GRAVAÇÃO	02.10.17	OSNi	02 PS	in the second
EMBALAGEM DO PRODUTO P/ TÊMPERA		0		THE TAX
EMPRESA DE IRATAMENTO TÉRMICO		XX		
RECEPTOR DO PRODUTO PÓS TÊMPERA		meno		
BANHO DE OLEO PROTETIVO	5.10.17	Daniel.	0286	
ADIÇÃO NO ESTOQUE	5.10.17	Doniel	0225	

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

## INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕ	ES	1	2	3	4
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
01- Paquimetro	Ø55	055			
01- Paquimetro	13	13	90	11	



## FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO OF: 30602 PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	REFUGO
ORDEM DE FABRICAÇÃO	26/09/17	Glein	nzfes	
CORTE DO MATERIAL	279-17	Raul 2	Char	
prė-usinagem	28-9-1-	mougen K	01905	
EMBALAGEM DO PRODUTO P/ TÊMPERA		0	19-	
EMPRESA DE TRATAMENTO TÉRMICO	_	149		
RECEPTOR DO PRODUTO PÓS TÊMPERA		Onlino		
01- USINAGEM DE ACABAMENTO	19-9-17	mariconia	02 805	
POLIMENTO	29-9-17	mouconth	of Pes	
BANHO DE ÓLEO PROTETIVO	12.10:13	Danil	0206	
ADIÇÃO NO ESTOQUE	12.10.17	Danie	02 PG	

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

## INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕ	ES	1	2	3	4
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
01- Micrômetro	Ø80	0 BO			
01- Paquimetro	49	2/9			