

## N° FAP - 7.03.00

## FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO(FAP)

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	REFUGO
LIBERAÇÃO DO DESENHO	25/05/20	Fluir	OZACE	
CORTE DO MATERIAL	WA	1/		
PRÉ-USINAGEM	WA			
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	NA		•	
TÊMPERA	NA			
AJUSTE P/ MONTAGEM DA BUCHA DE MD	Na			
MONTAGEM DA BUCHA DE MD	WA			4 -
EMBALAGEM P/CORTE A FIO	NA			4 4 1
EMPRESA DE CORTE A FIO	NA			
RECEPTOR DE CORTE A FIO	NA			
CONFERENCIA DE CORTE A FIO	NA			
USINAGEM DE ACABAMENTO EM TORNO	25,05,20	marion	the first team	133
USINAGEM DE ACABAMENTO EM RETIFICA	25,0920	kvan		
BRUNIDEIRA	25,05120	Che:		
BANHO DE OLEO PROTETIVO	25 05 20	Out:		
ADIÇÃO NO ESTOQUE	25/05/20	Thu.		

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

## INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

Nº DE INSPEÇÕES	1	2	3	4	5
DIMENSIONAL mm	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
1	21,86			E Venis	
2	3960				
3	95			77.77.32.40.40	
4	23,70				
5	3.52				
6					