

## Ação da qualidade nº 39

Emissão:31/05/2017 Usuário:Everaldo Início:31/05/2017 Fim:31/05/2018

Tema da ação:	Melhoria Sistema Extração Conformadoras de Porcas			
Certificação:	Cliente, processos e produto			
Responsável:	Everaldo	Equipe:	Everaldo, Doglas, Eloir, Gilson, Givanildo	

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Preventiva	Sugestão de funcionário	Produto

## Problema

Sistema de Extração atual nos modelos de conformadoras 08B, 11B, 14B, 16B, 17B, 18B, 19B e 24B dificulta o tempo de setup e substituição, devido a necessidade da retirada da extração por completo.

## Objetivo

Tem como objetivo minimizar o tempo de setup e também o de substituição dos extratores no decorrer do processo.

## Causa raiz do problema Máquinas = Máquina já vem com esse sistema de extração de fabrica Plano de ação Data realiz. Responsável Data prev. Doglas Aurelio 15/06/2017 23/06/2017 Ação = Fazer avaliação de quais máquinas passaram por essa alteração no sistema de extração. 20/06/2017 Doglas Aurelio Ação = Definir modelo e dimensões das buchas, haste da extração, extratores e molas Eloir Jordelino 30/06/2017 Ação = Definir e promover as alterações de projetos e os registros necessários. 01/06/2020 Ação = Promover as alterações em máquinas de acordo com consumo dos lotes antigos e entrada dos novos para evitar perdas. 05/12/2017 Doglas Aurelio Ação = Fazer estudo de tempo método antigo e atual para avaliar a eficacia.