

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	DEFUG
LIBERAÇÃO DO DESENHO	30/01/19	1 Clair		REFUGO
CORTE DO MATERIAL	1/4	1 can	offe	
PRÉ-USINAGEM	114			
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	20110	0		
TÊMPERA	1/4	Cue		
MONTAGEM DA BUCHA DE MD	MA			
EMBALAGEM P/CORTE A FIO	114			
EMPRESA DE CORTE A FIO	20118	67		
RECEPTOR DE CORTE A FIO	2001,19	Clus		
INSPEÇÃO DE CORTE A FIO	1/1			
UI-USINAGEM DE ACABAMENTO EM	21.1.16	Ed asto		
TORNO 02-USINAGEM DE ACABAMENTO EM RETIFICA	31/01/10	Destrice	010	
03- POLIMENTO	2/11/19	Deglew	OST	
BANHO EM ÓLEO PROTETIVO	31/1/10	gree.	4	
ADIÇÃO NO ESTOQUE	2/1/19	Die		
Ftanas do processo	211 7	un		

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES		1	2	2	
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
01- Paquimetro	Ø110	110		LITOOTTIKADA	LINCONTRADA
02- Paquimetro	45	46			
03- Micrômetro	Ø25,15	25,15	4)	Tie B	