

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	Opc.	1
LIBERAÇÃO DO DESENHO	30101/19	6 /	OBS:	REFUGO
CORTE DO MATERIAL	111	(Ten	Offe	
PRÉ-USINA GEM	NA		183	
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	201 19	0		
TÊMPERA	1/1	Che		
MONTAGEM DA BUCHA DE MD	111			
EMBALAGEM P/CORTE A FIO	114			
EMPRESA DE CORTE A FIO	20119	12 -		
RECEPTOR DE CORTE A FIO	11/1	Uw-	A STATE OF THE STA	
INSPEÇÃO DE CORTE A FIO	N/T			
UI-USINA (3-FM DE A CARAMENTO ELL	20 /1	11		
10RNO 02-USINAGEM DE ACABAMENTO EM RETIFICA	31-01-19	Wholly -	0119	19.4
03- POLIMENTO	31/1/19	respecto .		
BANHO EM ÓLEO PROTETIVO	3/1/19	Che.		
ADIÇÃO NO ESTOQUE	3/1/90	Use -		7
Etapas do processo	200 001	an		

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES		1			
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	FNCONTRADA	3	4
01-Paquimetro	Ø110	110	LICONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
02- Paquimetro	40	110			
03- Micrômetro	Ø25,15	25,15			