

1,10/2017

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL		Control Spirited
ORDEM DE FABRICAÇÃO	1111/12	(/ CINSAVEL	OBS:	REFUGO
CORTE DO MATERIAL	17/10/17	Olly	Olfe	
PRÉ-USINAGEM	1110	Roulino		
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	11.10	hipican		
TÊMPERA	11,10	Sec		
MONTAGEM DA BUCHA DE MD	11,10	(See		
EMBALAGEM P/CORTE A FIO	11,10	Que		
EMPRESA DE CORTE A FIO	inle	tues		
RECEPTOR DE CORTE A FIO	(((1	4 4	
INSPEÇÃO DE CORTE A FIO	11	((4
UI-USINAGEM DE ACARAMENTO EM	11	0/1	Mach III	14. (19)
02-USINAGEM DE ACABAMENTO EM	21.10	Cedarardo		444
RETIFICA 03- POLIMENTO	21/10	Kran		
BANHO EM ÓLEO PROTETIVO	21 (10	Chu!		
ADIÇÃO NO ESTOQUE	11 10	Chu:	MILES TO	
Etapas do processo	1110	Oric'		

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES		1			1
DIMENSIONAL mm	REQUER	FNCONTRACT	2	3	4
01- Paquimetro	Ø60	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
02- Paquimetro	35	60	- 1	- 4	
03- Micrômetro	Ø11,76_	1141	17	-3 -	1 160
03- Paquimetro	5,4	11:16	- 3	w. Tit	-1 5°
03- Micrômetro	Ø10,70	10 40	Hard Hard	100	•