

## INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT 097- PLANO DE CONTROLE DO PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO

Nº Revisões: 04 Pág.: 1 de 1

				1 191 1			
	Elaboração: Carlos Eduardo Wagner		Revisão	Aprovação/ Reaprovação:			
			Bianca da Silva Damasio	Ricardo B. Marcelino			
	20/12	/2012	01/03/2018	06/02/2019			

Processo	Etapa do Processo	Característica (o que inspecionar)	Critério de Aceitação	Amostra		Método	Responsável	Pogistro
Processo				Tamanho	Frequência	Instrumento	Responsavei	Registro
Galvanização	Descarga	Aparência da Peça	Galvanização uniforme isento de desplacamentos e manchas.	Visualização em 100% da carga	I Innas as	Visual	Operador	-
Controle do Produto	Descarga	Aparência da Peça	Galvanização uniforme isento de desplacamentos e manchas.	5 a 10 Pçs	Semanal	Visual	Garantia da Qualidade	Relatório das análises dos banhos
	Descarga	Camada de Zinco	IT 057	5 a 10 Pçs	Semanal	Medidor de Camada	Garantia da Qualidade	Monitoramento do processo de Galvanização
Galvanização	Desengraxante químico	Concentração	Aço 30-100 g/l	IT 005	Semanal	IT 005	Garantia da Qualidade	Monitoramento do processo de Galvanização
Controle do Processo	Fluxo	Densidade	Linha de Porca: 1,14 a 1,22g/l	IT 015	Semanal	IT 015	Garantia da Qualidade	Monitoramento do processo de Galvanização

## **CONTROLE DE REVISÕES**

Revisão	Descrição das Alterações			
00	Elaboração do Documento			
01	Alteração na frequência de monitoramento (QUANTO), de diária para 3X por semana			
02	Atualização Galvanização, fluxo linha de Porca de 1,20 a 122			
03	03 Revisão e atualização ISO 2015			
04	Revisão na freqüência de ensaios			