

# Ação da qualidade nº 26

Emissão:10/05/2017 Usuário:Bárbara Início:10/05/2017 Fim:30/06/2017

Tema da ação: Indicador de produção conformação à frio - porcas

Certificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bárbara Equipe: Alcione, Bianca, Doglas

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Corretiva	Análise dos Indicadores	Processo

#### Problema

Meta de produção da conformação de porcas não está sendo atingida, porém a eficiência das máquinas estão acima do esperado (60%). Ou seja, a meta de produção não condiz com a eficiência.

# Objetivo

Definir uma meta alcançável e real para o setor de porcas à frio.

### Causa raiz do problema

Método = Quando definida a meta, a diretoria se preocupou apenas com a reposição de estoques e não com a carteira de pedidos que temos. Os pedidos estão cada vez com mais itens e peso menor, necessitando mais setup de máguinas.

Causa Provável: Quando definida a meta, a diretoria se preocupou apenas com a reposição de estoques e não com a carteira de pedidos que temos. Os pedidos estão cada vez com mais itens e peso menor, necessitando mais setup de máquinas.

1º Porque: Falta de análise de informações

## Medida = A meta de produtividade não foi feita baseada na eficiência.

Causa Provável: A meta de produtividade não foi feita baseada na eficiência.

1º Porque: Quando definida a meta não tinham informações suficientes como base.

Plano de ação				
Responsável	Data prev.	Data realiz.		
Bárbara	02/06/2017	14/06/2017		
Ação = Relatório de capacidade de produção das máquinas de porcas, a partir dos itens produzidos diariamente e na velocidade correta.				
(relatório que temos de capacidade máxima é sempre na potência rápida e com item que daria a maior capacidade).				
Bárbara	16/06/2017			
Ação = Determinar a meta de eficiência da máquina e ajustar a meta de produção (peso) à meta de eficiencia.				
Bianca	30/06/2017			
Ação = Apresentar dados para a diretoria, para ajus	tar a meta de produção de porcas para segundo se	emestre de 2017		

# Avaliação da eficácia