

Ação da qualidade nº 156

Emissão: 13/02/2019

Usuário: Bárbara Boewing Início: 13/02/2019

Fim:

Tema da ação: Ilhas de Inspeção

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bárbara Boewing

Equipe: Doglas Aurelio, Everaldo da Silva, Carlos Wagner (Duda), Ingomar e Fabiano

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Preventiva	Sugestão de funcionário	Processo

Problema

Continuar a implantação das ilhas de inspeção (teste), da AQ3

Objetivo

Continuar a implantação das ilhas de inspeção (teste), da AQ3

Causa raiz do problema

Matéria Prima Mão de Obra Máquinas

Meio ambiente Método Medida

Análise dos Porquês

	Planos de ação	
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Bárbara Boewing	18/01/2019	18/01/2019

Ação N⁰1 = Reunião para definir número de ilhas e procedimento.

Obs. Final = Ata da reunião enviada por e-mail.

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Bárbara Boewing	23/01/2019	25/01/2019

Ação Nº2 = Levantamento de quantos paquímetros estão em bom estado e quantos precisariam ser comprados.

Obs. Final = Ata de reunião, informando o levantamento dos instrumentos, enviada por e-mail.

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Bárbara Boewing	30/01/2019	29/01/2019

Ação Nº3 = Cotação de paquímetros com IP 67

Obs. Final = Os paquímetros foram cotados.

Em função do alto custo, a direção decidiu diminuir a quantidade de ilhas por setor. Assim, ficaram 4 ilhas para parafusos, 6 para porcas e 1 para acabamentos de produtos especiais (nylon)

Um paquímetro foi comprado para deste, no dia 07/01, OC 80365. Aprovado, o restante dos paquímetros foram comprados no dia 29/01, OC 80651

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Everaldo da Silva	22/02/2019	

Ação Nº4 = Fabricação de mesas para as ilhas.

Oho Final

Obs. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Carlos Wagner(Duda)	22/02/2019	
Ação Nº5 = Aferição dos paquímetros		

s. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Carlos Wagner(Duda)	01/03/2019	
ão №6 = Cadastro dos paquímetros		
os. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
José Matos	01/03/2019	
ção Nº7 = Arrumar o sistema de lançamento das i	nspeções para bloquear qualquer outro c	código de paquímetro que não seja os das
nas.		
bs. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Carlos Wagner(Duda)	01/03/2019	
ção №8 = Fazer um suporte na mesa e nos paquír	netros para que os paquímetros fiquem f	ïxos na mesa.
bs. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
José Matos	30/04/2019	
ção №9 = Câmeras de segurança em cima das ilh	as de inspeção.	
Dbs. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Bárbara Boewing	01/03/2019	
ção №10 = Mudar PG da conformação a frio e gar	antia da qualidade com procedimento de	inspeção e aferição.
bs. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Bárbara Boewing	01/03/2019	
ção №11 = Liberar os uso das ilhas de inspeção		
bs. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Carlos Wagner(Duda)	01/03/2019	
ıção №12 = Atualizar planilha de Relação de Instru	mentos de Medição e Monitoramento.	
Incluir os paquímetros novos		
Deixar apenas cadastrados os paquímetros das m	iáquinas.	
Dbs. Final =		
	Avaliação da eficácia	
	noguímotros	
Avaliação nº1: Certificado de calibração dos		
Quando: 31/05/2019 Quem: 1	Bárbara Boewing Eficaz:	Data realizada:
		Data realizada:
Quando: 31/05/2019 Quem: Dbs. apontamento =	Bárbara Boewing Eficaz :	
Quando:31/05/2019Quem:IObs. apontamento =Avaliação nº2: Planilha de Relação e Cadas	Bárbara Boewing Eficaz :	