Metalbo	INSTRUÇÃO DE TRABALHO			Nº Revisões: 00
Wetaibo	IT 125 - Controle de Tempo Centrifugação - Rosqueamento			Pág.: 1 de 1
Elaboração:		Revisão	Aprovação/ Reaprovação:	
Bianca da Silva Damasio		Carlos Eduardo Wagner	Doglas A. de Souza	
03/08/2018		03/08/2018	03/08/2018	

Máguinas	Tempo de 0	Tempo de Centrifugação		
Máquinas	Mínimo	Máximo		
8B	4 min	6 min		
11B	4 min	6 min		
14B	4 min	6 min		
16B	3 min	5 min		
17B	3 min	5 min		
18B	3 min	5 min		
19B	3 min	5 min		
24B	2 min	4 min		
30B	2 min	4 min		
33B	2 min	4 min		
36B	2 min	4 min		
41B	2 min	4 min		

## **CONTROLE DE REVISÕES**

Revisão		Descrição da Alteração	
00	Elaboração do documento		