

#### N° FAP - 4.08.00


# FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FAP)

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	DEFLIC
LIBERAÇÃO DO DESENHO	19/03/20	Heir		REFUGO
CORTE DO MATERIAL	NA	( care	03 pig	
FACEAR E FAZER CENTRO	114			
USINAGEM DO CORPO (CNC)	1111			-
PRE- USINAGEM DO BICO (CNC)	NA			
EMBALAGEM DO PRODUTO P/ TÊMPERA	WA			
EMPRESA DE TRATAMENTO TÉRMICO	NA			
RECEPTOR DO PRODUTO PÓS TÊMPERA	NA			
VERIFICAÇÃO DE DUREZA	NA			
USINAGEM DE ACABAMENTO	19/83/20	6.000	6.3	-
POLIMENTO	NA	guson	03 pcs	
BANHO DE ÓLEO PROTETIVO				-
ADIÇÃO NO ESTOQUE	NA			
Etanas de present				

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

### INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES  DIMENSIONAL mm	1 ENCONTRADA	2 ENCONTRADA	3 ENCONTRADA	4 ENCONTRADA	5 ENCONTRADA
1	6.95			BITCOTTIKADA	ENCONTRADA
2	2,00				
3	9(00				
4					



#### N° FAP - 4.34.01

# FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO (FAP)

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	DEFLICA
LIBERAÇÃO DO DESENHO	19/07/20	llui		REFUGO
CORTE DO MATERIAL	NA	car	03/15	-
FACEAR E FAZER CENTRO	NA			
PRE USINAGEM DO CORPO	1/2			
USINAGEM DA CABEÇA	NA			
PRE USINAGEM DO BICO (CNC)	No			
EMBALAGEM DO PRODUTO P/ TÊMPERA	WA			
EMPRESA DE TRATAMENTO TÉRMICO	WH			-
RECEPTOR DO PRODUTO PÓS TÊMPERA	NA			
VERIFICAÇÃO DUREZA (LABORATÓRIO)	NA			
USINAGEM EM RETIFICA (CORPO)	NA			
USINAGEM EM CNC (BICO)	19(03/20	aila		
POLIMENTO P/ REVESTIMENTO	10,10/30	In you		
BANHO EM ÓLEO PROTETIVO				
EMBALAGEM P/ REVESTIMENTO				
EMPRESA DE REVESTIMENTO				-
RECEPTOR APÓS REVESTIMENTO				-
BANHO DE ÓLEO PROTETIVO				
ADIÇÃO NO ESTOQUE				
Etanas da musea	-			

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

### INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

DIMENSIONAL mm	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
N° DE INSPEÇÕES 1	1	2	3	4	5
	66195			•	
2	3,50				
3			,		
14					