

1,10/2017

## FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	
ORDEM DE FABRICAÇÃO	1111-67	(dui:	OBS:	REFUGO
CORTE DO MATERIAL	11/10/17	Dury -	Olfe	
PRÉ-USINAGEM	1110	Raulino		
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	11 10	ugue au		
TÊMPERA	11,10	Que		Made 1
MONTAGEM DA BUCHA DE MD	11,10	(Jee		
EMBALAGEM P/CORTE A FIO	11,10	Que		
EMPRESA DE CORTE A FIO	ine	tue		
RECEPTOR DE CORTE A FIO	((		V 2	1 100
INSPEÇÃO DE CORTE A FIO	10	((		440
UI-USINAGEM DE ACABAMENTO EM	1-1-	0/1	Allowed A	3.5
10RNO 02-USINAGEM DE ACABAMENTO EM	15,10	adairedo		
RETIFICA 03- POLIMENTO	25/10	Krace		
BANHO EM ÓLEO PROTETIVO	25 10	Chu:		
ADIÇÃO NO ESTOQUE	99,10	Chu.		
Flore and d	0000	ane	TOTAL SEPTIMENT	

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

## INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES		1	2		
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRACT	4
01- Paquimetro	Ø60		ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
02- Paquimetro	35	60		Y Y	
03- Micrômetro	Ø11,76_	11.76			No.
03- Paquimetro	5,4	5.4		29.1	1 1
03- Micrômetro	Ø10,70	10 40	-32	November 1	