

INSTUÇÃO DE TRABALHO IT122 — MOTIVOS DAS HORAS PARADAS DAS TREFILAS

Nº Revisões: 03

Pág.: 1 de 1

Elaboração	Revisão	Aprovação/ Reprovação	
Gutierres, Alcione, Fabricio, Ingomar	Bianca S Damasio	Doglas A. Souza e IngomarWitte	
19/06/2018	07/02/2019	07/02/2019	

Motivo	Causa	Código
Manutenção elétrica	Falta de energia elétrica	31A
	Defeito elétrico	31B
	Falta de eletricista	31C
Manutenção mecânica	Problemas mecânicos	32A
	Falta de mecânico	32D
Falta de operador	Falta de operador	33A
	Operador de atestado	33B
	Operador trabalhando em outro setor	33C
Falta matéria-prima	Falta de material fosfatizado	34A
	Falta de pó de trefila	34B
Troca de bitola	Troca de bitola 36A	
Troca de rolo	Troca de rolo	313A
Falta de programação	Falta de programação	39A
Treinamento	Treinamento	311A
Falta de empilhadeira	Falta de empilhadeira	310A
Matéria-prima com defeito	Matéria-prima com defeito	35A
Problemas no ferramental	Falta de fieira (por quebra)	37A
	Falta de fieira (por desgaste)	37B
	Defeito na fieira	37C
	Ferramenta fora de medida	37D
Falta de cavalete	Falta de cavalete (spider)	38A
Manutenção preventiva	Manutenção preventiva mensal	312A

CONTROLE DE ALTERAÇÃO

Revisão	Descrição da Alteração
00	Elaboração do documento
01	Atualização da tabela, incluído códigos das paradas
02	Adicionado novos código
03	Adicionado novos código, acrescentado 313A