


FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	REFUGO
LIBERAÇÃO DO DESENHO	26/06/19	Heeri	OIPE	
CORTE DO MATERIAL	NA			
PRÉ-USINAGEM	NA	0	No.	
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	26,6	(du		
TÊMPERA	NA			
MONTAGEM DA BUCHA DE MD	NA			
EMBALAGEM P/CORTE A FIO	NA			
EMPRESA DE CORTE A FIO	NA			
RECEPTOR DE CORTE A FIO	NA			
INSPEÇÃO DE CORTE A FIO	NA	,		
01-USINAGEM DE ACABAMENTO EM TORNO	26,6	Turateus		
TORNO 02-USINAGEM DE ACABAMENTO EM , RETIFICA	26-06-19	Declicio	0190	
03- POLIMENTO	26.16	Que 5	. 5	
Banho em óleo protetivo	26/6	as'	Water and the	
ADIÇÃO NO ESTOQUE	26 6	Rec	OTHERWISE	

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES		1	2	3	4
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
01-Paquimetro	Ø110	110			
02- Paquimetro	50	50,00	7	11/4.	V 7
03- Micrômetro	Ø25,15	25,15		(Contraction	



FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	REFUGO
LIBERAÇÃO DO DESENHO	25/06/14	relui.	orde	
CORTE DO MATERIAL	aA		,	
PRÉ-USINA GEM	NA			
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	2516	Che "		
TÊMPERA	NA			
MONTAGEM DA BUCHA DE MD	NA			
EMBALAGEM P/CORTE A FIO	NA			
EMPRESA DE CORTE A FIO	NA			
RECEPTOR DE CORTE A FIO	NA			
INSPEÇÃO DE CORTE A FIO	NX			
01-USINAGEM DE ACABAMENTO EM TORNO	25-06-19	mathews	orfe	
02-USINAGEM DE ACABAMENTO EM RETIFICA	25.06.19	Juan	18	
03- POLIMENTO	25 16	Che	,	
BANHO EM ÓLEO PROTETIVO	25/6	Con'	1 THE R. P. L.	
adição no estoque	25/6	de '		

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES		1	2	3	4
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
01- Paquimetro	Ø110	\$ 109.97	0.5		
02- Paquimetro	25	25,00			
03- Micrômetro	Ø23,21	23,21			199
03- Paquimetro	11,10	11.10		E ALL LONG	
03- Micrômetro	Ø19	19			int #