

Ação da qualidade nº 3

Emissão:16/04/2017 Usuário:Avanei Início:20/01/2017 Fim:20/12/2018

Tema da ação: Paquímetros produção Certificação: Cliente, processos e produto Responsável: Carlos Eduardo Duda Equipe: Carlos, Bianca, Bárbara, Alzira e Ingomar

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Preventiva	Sugestão de funcionário	Processo

Problema

O processo produtivos (conformação) possui uma quantidade grande de paquímetros, gerando um custo alto com aferição de instrumentos de medição e controle dos mesmos. - Para diminuir o números de paquímetros aferidos na produção, criar ilhas de inspeção, se possível digital. - um paquímetro digital e deixar no lançamento do PCP para fazer inspeção final com paquímetro digital.

Objetivo

- Diminuir o custo de calibração
- Tornar os equipamentos mais confiáveis
- Facilitar o controle dos equipamentos

Causa raiz do problema

Método = No método atual cada conformadora tem o seu instrumento de medição, e o mesmo devidamente calibrado

1º Porque: Para facilitar na hora da inspeção

2º Porque: Agilizar o processo

Método = As inspeções são registradas em formulários pelo próprio operador

1º Porque: Para registrar os valores encontrados

2º Porque: Ter histórico das inspeções realizadas

3º Porque: Facilitar a rastreabilidade

Plano de ação			
Responsável	Data prev.	Data realiz.	
Carlos Eduardo Duda	10/02/2017	10/03/2017	
Ação = Fazer cotação paquímetro digital			

Obs. Final = Cotação realizada de um paquímetro com entrada USB para entrada de dados automática no sistema. Custo de 1 paquímetro - R\$ 2.400.00

Bianca 28/02/2017 05/06/2017

Ação = Fazer um levantamento para apresentar para direção quanto ao custo X beneficio desta ação

- Ver quantos paquímetros temos hoje
- Fazer levantamento de quantos precisaríamos e o custo de calibração por instrumento

Obs. Final = Apos realização da cotação do paquímetro digital com a possibilidade de fazer a entrada dos dados automática, a aquisição deste paquímetro se tornou inviável, pois no momento não justifica o investimento de 23 mil reais em paquímetro.

Bianca Damásio 31/07/2017 Ação = Verificar qual a decisão foi tomada, apos a avaliação dos custos para dar continuidade no plano de ação

Obs. Final =

Carlos Wagner(Duda) 08/12/2017

Ação = Trocar os paquímetros digitais das conformadoras por analógicos (monitoramento). Pois os digitais serão disponibilizados nas 10 ilhas que serão montadas

Obs. Final =

20/12/2017				
as				
20/12/2017				
Ação = Definir a metodologia de utilização das ilhas, como ira funcionar?				
- todos terão que fazer suas inspeções finais nas ilhas?				
- terão paquímetros digitais aferidos ainda nas conformadores?				
20/12/2017				
lacionadas a nova metodologia				
20/12/2017				
20/12/2017				
Ação = Atualizar a planilha de controle de instrumentos				
20/12/2017				
elação aos paquímetros de monitoramento				
20/12/2017				
Ação = Verificar o PG 53 se necessita de atualização com relação esta nova metodologia				
	20/12/2017 s, como ira funcionar? nas? ormadores? 20/12/2017 lacionadas a nova metodologia 20/12/2017 20/12/2017 ntos 20/12/2017 elação aos paquímetros de monitoramento 20/12/2017			

Avaliação da eficácia