

Ação da qualidade nº 59

Emissão:04/07/2017 Usuário:Everaldo Início:02/05/2017 Fim:07/07/2017

Tema da ação:	Fabricação de Caixas transpo	orte Troca	de bitola máquina modelos 19B
Certificação:	Cliente, processos e produto		
Responsável:	Everaldo	Equipe:	Everaldo, Gilson, Givanildo, Joeser

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Preventiva	Sugestão de funcionário	Processo

Problema

As caixas que se utiliza atualmente são de plastico, e quebram com facilidade e também não se tem o controle de quantas trocas estão disponíveis na produção.

Objetivo

Com a fabricação das caixas em chapas de aço 1,5mm e também será identificado na da máquina e somente será fabricado duas caixas para cada número de máquina, desta forma no máximo uma caixa ficara na máquina e outra na ferramentaria.

Causa raiz do problema

Método = Como não há o controle das caixas, as vezes acontece ter mais de uma troca de bitola na máquina assim favorecendo a mistura de ferramentas.

Plano de ação							
Responsável	Data prev.	Data realiz.					
Everaldo	12/05/2017						
Ação = Ver quantas caixas necessitam ser fabricadas.							
Everaldo	19/05/2017						
Ação = Solicitar material para fabricação das caixas.							
Everaldo	30/06/2017						
Ação = montagem das caixas e pintura, identificação nº da máquina e modelo.							

Avaliação da eficácia									
Avaliação nº1: Verificar se o predisposto na ideia inicial vem sendo aplicado. (transporte das trocas de bitola)									
Quando:	01/08/2017	Quem:	Everaldo	Eficaz:		Data realizada:			
Obs. apontamento:									