

Data: 06/12/19

Hora:09:43

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13696

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 264752 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 860,00

Op do Cliente: 15-3101160

Descrição das peças: 15-3101160 MO - PINO ESFERICO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 41CR4

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 29 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146086

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 41

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Evitar batidas na cabeça Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 06/12/19
Usuário:Cleunice

: 06/12/19 Hora:09:43

CERTIFICADO Nº: 13697

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 264124 Data entrada: 30/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 862,00

Op do Cliente: 15-3101160

Descrição das peças: 15-3101160 MO - PINO ESFERICO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 41CR4

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 29 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 145672

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Isento de batidas na cabeça Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 06/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:43

CERTIFICADO Nº: 13698

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 263489 Data entrada: 31/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 855,00

Op do Cliente: 15-3101160

Descrição das peças: 15-3101160 MO - PINO ESFERICO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 41CR4

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 29 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 145785

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 41

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:43

**CERTIFICADO Nº: 13699** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266745 Data entrada: 27/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 345,00

Op do Cliente: 15-3058072

Descrição das peças: 15-3058072 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 5/8 -11UNC X 2,1/4 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147965

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:43

CERTIFICADO Nº: 13700

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266911 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 235,00

Op do Cliente: 15-3050860

Descrição das peças: 15-3050860 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 47,6/59,6 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148097

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:43

CERTIFICADO Nº: 13701

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266745 Data entrada: 27/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 315,00

Op do Cliente: 15-3058073

Descrição das peças: 15-3058073 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 5/8 -11UNC X 2,1/2 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147964

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 41 - 43 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:43

**CERTIFICADO Nº: 13702** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266745 Data entrada: 27/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 150,00

Op do Cliente: 15-3058076

Descrição das peças: 15-3058076 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 5/8 -11UNC X 3,1/4 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147979

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:43

**CERTIFICADO Nº: 13703** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 465,00

Op do Cliente: 15-3011070

Descrição das peças: 15-3011070 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 1 -8UNC X 2,3/4 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148185

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:43

CERTIFICADO Nº: 13704

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26312 Data saída: 05/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/12/2019 Peso: 471,00

Op do Cliente: 15-3011077

Descrição das peças: 15-3011077 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 1 -8UNC X 4,1/2 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148179

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**