

INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT 004 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FERRO, CONECENTRAÇÃO/ACIDEZ DOS BANHOS DE DECAPAGEM (TANQUES DE ÁCIDO) NO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO

CAPAGEM Dás 14 do 2

Pág.: 1 de 2

Nº Revisões: 03

Elaboração:	Revisão	Aprovação/ Reaprovação:
Carlos Eduardo Wagner	Bianca da Silva Damasio	Ricardo B. Marcelino
20/12/2012	23/10/2019	23/10/2019

1 OBJETIVO

Eliminar duvidas nas inspeções visuais realizadas no processo, sempre que houver a necessidade de realizar o teste em laboratório.

2 APLICAÇÃO

Os Banhos de Decapagem (tanques ácidos) são realizados em toda matéria-prima submetida ao processo de fosfatização.

3 INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura:	Ambiente
Tempo de imersão:	20 a 50 minutos
Concentração do Banho:	Mín. 50,0 %
Concentração/Acidez	> 5%
Teor de Ferro	< 130 g/l
Aspecto (Visual)	Amarelado e odor astro

4 PROCEDIMENTO

4.1 DETEMINAÇÃO DO TEOR DE FERRO

- Utilizando um erlenmeyer de 250ml;
- Adicionar cerca de 30ml de água destilada;
- Adicionar 1 ml do banho ácido;
- Adicionar 20 ml de ácido sulfúrico 5N
- Titular com padrão de permanganato de potássio 0,1N até a solução mudar para cor levemente rosa, anotar o volume gasto em ml(VI).

Cálculo para Determinação de Ferro

Fe (g/I) = Volume gasto (KMnO₄) X 10 X 0,56

4.2 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO/ACIDEZ

- Utilizando uma proveta de 50ml, para adicionar 30 ml de água;
- Adicionar 1 ml do banho;
- Adicionar 5 gotas de alaranjado de metila.
- Titular com padrão de hidróxido de sódio 0,1N até a solução mudar para cor levemente rosa, anotar o volume gasto em ml(VI).

Cálculo para Determinação da Concentração/acidez

Concentração/acidez = Volume gasto (NaHO) X 0,356

5 REQUISITO DE MEDIÇÃO

O QUE MEDIR	REQUISITO	QUANDO	COM QUE
Teor de Ferro	< 130 g/l	Quando o banho for novo a	Bureta de 50 ml, proveta de
Concentração/acidoz	> 5%	primeira análise no sétimo dia,	7 71
Concentração/acidez	> 3%	depois a cada dois dias	

6 REGISTRO

Identificação do registro	Armazenamento (setor)	Proteção	Recuperação	Tempo Retenção	Descarte
Monitoramento do processo de Fosfatização	Planilha Excel		\\Rexdomain01\iso\Monit oramentos de Processo		
Relatório das Análises dos Banhos (Sistema)	Documento Word	Backup	\\Rexdomain01\iso\Monit oramentos de Processo	Permanente	N/A



INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT 004 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FERRO, CONECENTRAÇÃO/ACIDEZ DOS BANHOS DE DECAPAGEM (TANQUES DE ÁCIDO) NO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO

Nº Revisões: 03

Pág.: 2 de 2

(1) "(4020 2)	= 1 (0:20) 1 (0 1 1 (0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. , (<u> </u>
Elaboração:	Revisão	Aprovação/ Reaprovação:
Carlos Eduardo Wagner	Bianca da Silva Damasio	Ricardo B. Marcelino
20/12/2012	23/10/2019	23/10/2019

Relatório das Análises dos	Fosfatização e	NIA	Doto	NIA	Coleta
Banhos (cópia física)	Zincagem	NA	Data	NA	Seletiva

7 CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Descrição da Alteração		
00	Elaboração do documento		
01	Atualização do tempo de imersão, e a sistemática de descarte		
02	Revisão e atualização ISO 2015		
03	Atualização dos tangues de ácido e banhos de fosfato		