

INSTUÇÃO DE TRABALHO IT 134 – MOTIVO DAS HORAS PARADAS CONFORMADORAS HORIZONTAIS

Nº Revisões: 02

Pág.: 1 de 2

Elaboração	Revisão	Aprovação/ Reprovação
Jackson Franc Böll	Bianca S. Damasio	Ingomar Witte
20/11/2018	21/05/2019	21/05/2019

Motivo	Causa	Código
Trace parcial	Regulagem parcial conformadora	91A
Troca parcial	Regulagem parcial laminadora	91B
Troca total	Troca de bitola conformadora	92A
	Troca de bitola laminadora	92B
	Falta de operador	93A
	Falta de mecânico	93B
	Falta de eletricista	93C
	Falta de programação	93D
Faltas diversas	Falta de empilhadeira	93F
	Falta de ar comprimido	93G
	Falta de óleo lubrificante	93H
	Falta de paquímetro	931
	Falta de calibradores	93J
	Falta de vasilhames - caixas	93K
	Falta de energia elétrica	93L
	Falta matéria-prima fosfatizada	93E
Falta de matéria-prima	Falta matéria-prima trefilada	93E1
F	Falta matéria-prima pátio	93E2
	Troca de rolo	95A
Troca de matéria-prima	Matéria-prima com defeito (trinca)	95B
Trock do matema prima	Matéria-prima mal fosfatizada	95C
	Roldanas	96A
	Bucha de corte	96B
	Faca de corte	96C
		96D
	Pinça Matriz	96E
	Calço para matriz	96F
	Extrator	96G
	Carcaça 1ª formação	96H
Falta de ferramenta conformadora	Núcleo 1ª formação	961
r and do remaineme commentacera	Pino 1ª formação	96J
	Contrapino 1ª formação	96K
	Mola 1ª formação	96L
	Calço da 1º formação	96M
	Estampo 2ª formação	96N
	Calço 2ª formação	960
	Contrapino 2ª formação	96P
	Pino de estampagem 2º formação	96Q
	Pino de extração positiva	96R
	Falta de pentes	97A
Falta de ferramenta laminadora	Falta de calços	97B
	Falta de peças de reposição	97C
	Roldanas	98A
	Bucha de corte	98B
	Faca de corte	98C
	Pinça	98D
	Matriz	98E
	Calço para matriz	98F
Troca de ferramentas conformadora	Extrator	98G
	Carcaça 1º formação	98H
	Núcleo 1º formação	981
	Pino 1º formação	98J
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Contrapino 1º formação	98K
	Mola 1º formação	98L



INSTUÇÃO DE TRABALHO IT 134 – MOTIVO DAS HORAS PARADAS CONFORMADORAS HORIZONTAIS

Nº Revisões: 02

Pág.: 2 de 2

Elaboração	Revisão	Aprovação/ Reprovação
Jackson Franc Böll	Bianca S. Damasio	Ingomar Witte
20/11/2018	21/05/2019	21/05/2019

Motivo	Causa	Código
	Calço da 1º formação	98M
	Estampo 2º formação	98N
Troca de ferramentas conformadora	Calço 2º formação	980
	Contrapino 2º formação	98P
	Pino de estampagem 2º formação	98Q
	Pino extração positiva	98R
Ajustes de ferramentas	Regulagem de ferramenta	99A
Ajuste laminador	Regulagem do laminador	910A
Treinamento	Treinamento/Reunião	911A
Laminação	Máquina parada laminar parafusos	912A
Limpeza	Máquina parada para limpeza	913A
	Falta de energia elétrica	914A
Manutenção elétrica	Defeito elétrico	914B
	Falta de eletricista	914C
Manutanaão magânica	Problemas mecânicos	915A
Manutenção mecânica	Falta de mecânico	915B
	Troca de óleo conformadora	94A
Manutenção preventiva	Troca de óleo laminadora	94B
	Manutenção preventiva mensal	94C

CONTROLE DE ALTERAÇÃO

Revisão	Descrição da Alteração	
00	Elaboração do documento	
01	Inclusão novos códigos de manutenção	
02	Inclusão de novos códigos	